



"2021, Año de la Independencia"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

15 de julio del 2021

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/ DAD"B"/ 045/2021

FECHA: 02 de julio del 2021.

PERIODO DE COMISIÓN: 08 de julio del 2021.

MOTIVO: En seguimiento a la orden de auditoría número 034/2020 "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Ejercicio presupuestal 2020"; a sido comisionado para llevar a cabo inspección física de la obra denominada MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 62+000; MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 37+000 = 13+500 - KM. 39+000 = 15+500, ubicada en la localidad Rafael Cal y Mayor, en el municipio de Cintalapa Chiapas.

ACTIVIDADES: En cumplimiento al Memorándum de comisión en referencia, el traslado al la ubicación de la obra se realizó con vehículo oficial de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, marca Chevrolet tipo Pick Up, No. de placas CY-7837-A, modelo 2017, de lo anterior me permito informar lo siguiente:

Jueves 08 de julio de 2020:

Siendo las 8:30 horas, salí de las instalaciones de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Chiapas; conjuntamente con el C. Ing. Aldo Giovanni Perez Sariñana, Supervisor responsable de la obra de la Dependencia, y nos dirigimos, hacia el lugar que ocupa la obra "Modernización y Ampliación del Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, Tramo: del KM. 0+000 AL KM. 62+000; Modernización y Ampliación del Subtramo: KM. 37+000 = 13+500 - KM. 39+000 = 15+500" del municipio de Cintalapa, Chiapas; a las 11:30 horas llegamos al lugar donde se encuentra ubicada dicha obra, para llevar a cabo el recorrido de la inspección física a la obra, iniciando en el KM 13+500 y terminando en el KM 15+500, del cual se constataron los conceptos terminados de terracerías, base y subbase, alcantarillas (obras de drenaje), riego de impregnación, riego de liga, carpeta asfáltica; cunetas, lavaderos y bordillos de concreto hidráulico y conceptos, sello sobre carpeta asfáltica, fantasmas de concreto hidráulico, defensas metálicas, señalizaciones preventivas, restrictivas e informativa; postes de kilometraje, raya central y lateral por raya pintada, vialetas y defensas metálicas para protección, la obra **se encuentra terminada y operando al 100%**.




Dirección de Auditoría en Dependencias "B"

"2021, Año de la Independencia"


Una vez terminado el recorrido se procedió al levantamiento de la Cédula de inspección de campo siendo las 18:00 horas, firmando de conformidad los que en ella participamos, para posteriormente trasladarnos a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Atentamente


Ing. Juan Ricardo Jiménez Gómez.

Auditor de la Contraloría de Auditoría Pública en los Sectores Carretero e Hidráulico

Visto Bueno.


Lic. Adalberto Ruíz aguilar

Director de Auditoría en Dependencias "B"

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO