



## INFORME DE ACTIVIDADES

20 de julio del 2021

**DE: ING. EMANUEL DE JESÚS PÉREZ SÁNCHEZ  
AUDITOR**

**PARA: C.P. ANTONIO ISMAEL TORRES BOUCHOT  
DIRECTOR**

**MOTIVO:** En relación al memorándum No. SHyFP/S'SAPAC/DAPF/ 013 /2021, de fecha 12 de julio del 2021, en donde se me comisiona el día 14 al 16 de julio del 2021, para realizar verificación física a obras insertas en los Fondos de Infraestructura Social Municipal, Fondo III-FISM y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, Fondo IV-FORTAMUN, del Ramo 33, derivado de la Verificación número **002/2021** correspondiente al Cumplimiento de las Disposiciones Normativas aplicables al Ejercicio de Recursos de Origen Federal, ejercicio 2020, al municipio de **Socoltenango**, Chiapas, le informo lo siguiente:

FECHA	A C T I V I D A D
14 de julio de 2021	<p>Siendo las 06:00 horas, me trasladé al municipio de Socoltenango, Chiapas, en un vehículo oficial con número de placas DA-6821-A, llegando al municipio a las 09:00 horas, donde me reuní con el C. Ing. Erik David Coronel Ozuna, Director de Obras Públicas, para planificar la revisión de las obras en cumplimiento a las Disposiciones Normativas Aplicables al Ejercicio de Recursos de Origen Federal 2020, donde se acordó la revisión de las obras que presentaron faltante de documentación en la comprobación, así mismo, se encontraban en revisión por la Auditoría Superior del Estado.</p> <p>Siendo las 10:30 horas, nos trasladamos al lugar que ocupa la obra: Equipamiento de pozo profundo de agua potable (tercera etapa) en la Localidad La Primavera; en compañía del C. Ing. Erik David Coronel Ozuna, Director de Obras Públicas y el C. Ing. Roger de Jesús Villatoro Álvarez, supervisor de obras públicas; para verificar, mediante inspección física, que los conceptos de obra pagados y seleccionados para su revisión, estén ejecutados, así como para comprobar el estado físico y el grado de operatividad, realizando la medición con evidencia fotográfica de los mismos, plasmándolos en los papeles de trabajo, al término de la verificación se levantó la cedula de inspección de campo para dejar constancia.</p> <p>Al término y siendo las 15:00 horas nos trasladamos a las obras: Pavimentación de camino: Clínica - Ojo de Agua con concreto asfáltico; En la Localidad Adolfo Ruiz Cortínez (Ojo de Agua) y Mantenimiento de la Infraestructura del Camino Clínica-Ojo de Agua del km 0+000 al km 0+643 Adolfo Ruiz Cortínez; en compañía del C. Ing. Erik David Coronel Ozuna, Director de Obras Públicas y el C. Ing. Roger de Jesús Villatoro Álvarez, supervisor de obras públicas; para verificar, mediante inspección física, que los conceptos de obra pagados y seleccionados para su revisión, estén ejecutados, así como para comprobar el estado físico y el grado de operatividad, realizando la medición con evidencia fotográfica de los mismos, plasmándolos en los papeles de trabajo, al término de la verificación se levantó la cedula de inspección de campo para dejar constancia.</p> <p>Posteriormente, siendo las 18:30 horas, nos trasladamos a la Presidencia Municipal de Socoltenango, Chiapas, para la firma de los documentos y para recabar los sellos. Siendo las 20:00 horas me traslade al hotel para pernoctar.</p>



15 de julio de 2021	Siendo las 08:00 horas, me traslade a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a las Instalaciones de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública para el resguardo del vehículo, dando por terminada la comisión.
---------------------	--

**Elaboró**

ING. EMANUEL DE JESÚS PÉREZ SÁNCHEZ  
AUDITOR

**Vo. Bo.**

C.P. ANTONIO ISMAEL TORRES BOUCHOT  
DIRECTOR