



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:
06 de junio de 2022.

Memorándum de
comisión No.: SHyFP/SAPAD/DAE"A"/00034/2022

Fecha: 26 de mayo de 2022

Motivo: Llevar a cabo las visitas de inspección física de las obras: Jardín de Niños Claudio Monet, ubicado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Primaria Belisario Domínguez Palencia, ubicada en la Cabecera Municipal de Chenalhó, Chiapas; Escuela Secundaria Técnica Núm. 141, ubicada en la localidad Belisario Domínguez del municipio de Chenalhó, Chiapas; Primaria Leandro Valle, ubicada en la localidad Chalam del municipio de Mitontic, Chiapas y Escuela Secundaria Técnica Núm. 153, ubicada en la Cabecera Municipal de Mitontic, Chiapas; en atención a la Orden de Auditoría No. 012/2022, efectuada al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Obra Pública (Educación Básica), por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, ejecutadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH).

Periodo de la
comisión: 03 días, comprendidos de los días 30 de mayo al 01 de junio de 2022.

Periodo real: 03 días, comprendidos de los días 30 de mayo al 01 de junio de 2022.

Actividades realizadas:

30-mayo-2022. En cumplimiento al memorándum de comisión, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, siendo las 08:30 horas, me trasladé al Jardín de Niños Claudio Monet, ubicado en esta misma Ciudad; arribando al sitio de la obra a las 9:00 horas, para iniciar con los trabajos asignados, como sigue:

Siendo las 9:00 horas, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número de contrato: 219001-001.- Jardín de Niños Claudio Monet, ubicado en esta misma Ciudad; consistente en: Construcción de 02 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de edificio, demolición de edificio y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como: herrería, cancelería, aplicación de pintura acrílica en muros, columnas y plafón de losa, puertas, instalación eléctrica interior, mobiliario y equipo, andadores, red eléctrica exterior, entre otros, concluida la revisión a las 12:30 horas, me trasladé a las oficinas de la Contraloría Interna en el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, ubicado en la misma ciudad, arribando a las 13:00 horas.

31-mayo-2022. Siendo las 07:00 horas, me trasladé de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a la Primaria Belisario Domínguez Palencia, ubicada en la Cabecera Municipal de Chenalhó, Chiapas; arribando al sitio de la obra a las 09:30 horas, para iniciar con los trabajos programados, como sigue:

Siendo las 09:30 horas, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número 219074-072.- Primaria Belisario Domínguez Palencia, ubicado en la cabecera municipal de Chenalhó, Chiapas; consistente en: Construcción de 03 aulas didácticas, 01 aula USAER y Obra Exterior, en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como: herrería, cancelería, aplicación de pintura acrílica en muros, columnas y plafón de losa, puertas, instalación eléctrica interior, mobiliario y equipo, andadores, red eléctrica exterior, muro de contención, entre otros, concluida la revisión a las 13:00 horas, me trasladé a la Secundaria Técnica número 141, ubicada en la localidad Belisario Domínguez del mismo municipio, arribando a las 14:00 horas, para continuar con la verificación física.

Siendo las 14:00 horas, reunidos en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número de contrato: 219247-249.-



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
06 de junio de 2022.

Secundaria Técnica número 141, ubicada en la localidad Belisario Domínguez del municipio de Chenalhó, Chiapas; consistente en: Construcción de 01 Taller de Preparación y Conservación de Alimentos y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como: herrería, cancelería, aplicación de pintura acrílica en muros, columnas y plafón de losa, puertas, instalación eléctrica interior, equipamiento de taller, andadores, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, entre otros, concluida la revisión a las 18:30 horas, me trasladé a la cabecera municipal de Chenalhó, Chiapas; arribando a las 19:30 horas, donde pernocte.

01-junio-2022.


Siendo las 07:00 horas, me trasladé de la cabecera municipal de Chenalhó, Chiapas; a la Primaria Leandro Valle, ubicada en la localidad Chalam, del municipio de Mitontic, Chiapas; arribando al sitio de la obra a las 08:30 horas, para iniciar con los trabajos programados, como sigue:

Siendo las 08:30 horas, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número 219053-050.- Primaria Leandro Valle, ubicado en la localidad de Chalam, del municipio de Mitontic, Chiapas; consistente en: Construcción de 01 aula didáctica, 01 Dirección, 01 Servicio Sanitario, Rehabilitación de Edificio y Obra Exterior, en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como: herrería, cancelería, aplicación de pintura acrílica en muros, columnas y plafón de losa, puertas, instalación eléctrica interior, mobiliario y equipo, mingitorios, lavabos, espejos, tazas, base envolvente para tinacos, cisterna, andadores, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, pozos de visita, canal pluvial, muro de contención, entre otros, concluida la revisión a las 12:00 horas, me trasladé a la Secundaria Técnica número 153, ubicada en la cabecera municipal de Mitontic, Chiapas; arribando a las 13:00 horas, para continuar con la verificación física.


Siendo las 13:00 horas, reunidos en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número de contrato: 219105-103.- Secundaria Técnica número 153, ubicada en la cabecera municipal de Mitontic, Chiapas; consistente en: Construcción de 02 aulas didácticas, 01 aula de usos múltiples, dirección y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como: herrería, cancelería, aplicación de pintura acrílica en muros y plafón de losa, puertas, instalación eléctrica interior, mobiliario y equipo, andadores, red eléctrica exterior, muros de contención, cancha de usos múltiples, entre otros, concluida la revisión a las 17:00 horas, me trasladé a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; arribando a las 20:30 horas.

En los cinco actos descritos anteriormente, se tomaron fotografías para constancias de las mismas; los papeles de trabajo generados en dichas verificaciones físicas, se integraron al expediente de la auditoría 012/2022.

Elaboró:


Arq. César Alejandro Trujillo Montero
Auditor

Revisó:


Ing. Ramiro Cruz Martínez
Contralor Interno del INIFECH

Vo. Bo.


C.P. Eliazar Ramírez Torres

Encargado de la Dirección de Auditoría en Entidades "A"