

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana".

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
09 de agosto de 2022.

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S´SAPAC/DAD "B/133/2022

DE FECHA: 18 de julio de 2022

Motivo: Verificación ocular a 17 obras, ubicadas en los Municipios de Ostucán, Copainalá, Rayón, Ixtapangajoya, San Andrés Duraznal, Chenalhó, Tenejapa, Huixtán, Oxchuc, Ocosingo, Zinacantán, La Trinitaria, Comitán de Domínguez, Venustiano Carranza y Acala, ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas, correspondiente a la Orden de Auditoría No. 042/2022, denominada: "Obra Pública ejecutada con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (F.A.F.E.F), ejercicio 2021.

PERIODO DE COMISIÓN: Programado: Del 25 al 29 de julio de 2022 y del 01 al 02 de agosto de 2022.

ACTIVIDADES: Con fecha 18 de julio de 2022, se me comisionó para llevar a cabo la verificación ocular de diversas obras (a fin de constatar que las obras estuvieran efectivamente ejecutadas y terminadas) ubicadas en los Municipios de Ostucán, Copainalá, Rayón, Ixtapangajoya, San Andrés Duraznal, Chenalhó, Tenejapa, Huixtán, Oxchuc, Ocosingo, Zinacantán, La Trinitaria, Comitán de Domínguez, Venustiano Carranza y Acala; Chiapas; las cuales se efectuaron en vehículo oficial proporcionado por la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, marca Nissan, tipo Pick Up modelo 2012, con número de placas DA-6819-A, y cuya conducción estuvo a mi cargo, Auditor de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, adscrito a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, con la finalidad de dar cumplimiento al Memorandum No. SHyFP/S´SAPAC/DAD "B/133/2022, de fecha 18 de julio de 2022, de lo anterior, me permito informar lo siguiente:

- **Lunes, 25 de julio de 2022:**

1.- Siendo las 6:15 horas, procedí a salir de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de trasladarme a la Localidad de Cuahtémoc, Municipio de Ostucán, Chiapas, arribando aproximadamente a las 10:00 horas, para realizar la verificación ocular a la orden de trabajo consistente en: Espacio multideportivo en la Localidad Cuahtémoc (Terminación de la construcción). A realizarse en la Localidad de Cuahtémoc, del Municipio de Ostucán, Chiapas. Adjudicada mediante contrato No. **SOP/SSOP/DSO/OBRA/0005/2021.**

Reunidos en el lugar que ocupa la obra me entrevisté con el Arq. Juan Humberto Salinas Gutiérrez, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión de Obras, conjuntamente procedimos a efectuar la verificación de tipo ocular de los conceptos visibles y de mayor representatividad que integran dicha orden de trabajo, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a:

S/C-002.- Construcción de cuneta a cielo abierto de 8 cm. De espesor a base de concreto $F' C=150 \text{ kg/cm}^2(\dots)$; **2108000171.-** Suministro y aplicación de pintura de esmalte con resistencia de 200 horas mínimas de intemperismo (...); **S/C-003.-** Suministro y aplicación de pintura de esmalte con resistencia de 200 horas mínimas, en tubería de acero a cualquier altura (...); **1313000041.-** Concreto $F' C=150 \text{ kg/cm}^2$ en guarniciones (...); **S/C-004.-** Suministro y colocación de tablero acrílico para

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana".

básquetbol (...); **S/C-005.-** Suministro y colocación de luminaria tipo proyector con 2 módulos dirigibles (...); **2314000010.-** Construcción de muro de acometida (...); **S/C-007.-** Suministro y colocación de canalón de lámina lisa galvanizada (...); **S/C-008.-** Bajada de aguas pluviales con tubería de PVC Sanitaria (...); **2127000041.-** Construcción de asta de bandera de concreto (...);

Se levantó cédula de inspección de campo y reporte fotográfico de los conceptos que integran dicha orden de trabajo; Conociéndose que los conceptos de obra que integran dicha orden de trabajo se encuentran totalmente ejecutados y terminados. Sin observaciones técnicas.

2.- Siendo las 12:30 horas procedí a salir de la Localidad de Cuauhtémoc, Municipio de Ostucán, con la finalidad de trasladarme al Municipio de Copainalá. Arribando aproximadamente a las 15:30 horas para efectuar la revisión de los trabajos de la obra: Pavimentación con concreto hidráulico del Acceso a Unidad Deportiva desde Camino No. 110 cad. Km.0+000 al km. 0+110 y de la Calle Camino No. 110 entre Acceso a la Unidad Deportiva Cad. Km. 0+046 al km. 0+122 en la cabecera municipal de Copainalá (construcción). Adjudicada mediante contrato No. **SOP-OBRA-2021-202E.**

Reunidos en el lugar que ocupa la obra me entrevisté con el Ing. Víctor Manuel Enciso Sánchez, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión de Obras, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación de tipo ocular de los conceptos visibles y de mayor representatividad, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a:

2108000041.- Aplicación de pintura termoplástica en guarniciones (...); **1901000252.-** Piso estampado de 10 cm. De concreto $F' C=150$ kg/cm² (...); **S/C-015.-** Suministro y colocación de luminaria kit solar led all in one (...); **S/C-016.-** Suministro y colocación de base prefabricada (...); **S/C-017.-** Suministro y colocación de poste de fierro (...); **S/C-018.-** Suministro y colocación de brazo metálico para empotre (...); **BROCAL001.-** Suministro e instalación de brocal y tapa de policoncreto o polietileno (...); **PAV09.-** Suministro y colocación de reja para alcantarilla (...).

Se levantó cédula de inspección de campo y reporte fotográfico de la situación prevaleciente y operatividad de la obra; Conociéndose que la obra se encuentra terminada al 100%, y operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos. Sin observaciones técnicas.

Siendo las 18:00 horas procedí a pernoctar en dicho lugar.

• **Martes, 26 de julio de 2022:**

1.- partiendo de la Cabecera Municipal de Copainalá, siendo las 6:30 horas me trasladé rumbo a la Cabecera Municipal de Rayón, arribando a la misma aproximadamente las 8:30 horas, para llevar a cabo la verificación de la obra denominada: Rotonda y Monumento de Identidad en la Cabecera Municipal de Rayón, Chiapas (Construcción). Adjudicada mediante contrato de obra No. **SOP-OBRA-2021-089E.**

Reunidos en el lugar que ocupa la obra me entrevisté con el Ing. Rodolfo Ruíz Narcia, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión de Obras, conjuntamente procedimos a efectuar la verificación de tipo ocular de los conceptos visibles y de mayor representatividad que integran dicha orden de trabajo, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a:

T5ORAYON-009.- Piso estampado de 10 cm. De concreto $F' C=150$ kg/cm² (...); **RAYON-011.-** Piso de piedra laja tipo plato roto de 2 cms. de espesor, junteado con mortero cemento- arena (...); **5ORAYON-014.-** Suministro y sembrado de pasto tipo

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana".

japonés en jardín (...); **50RAYON-016.-** Suministro y colocación de plantas de ornato tipo "Lavanda"(...); **RAYON-017.-** Concreto F´C=200 kg/cm² en guarniciones de 25x30 cm (...); **RAYON.018.-** Concreto F´C=200 en guarniciones con sección de 15x30cm. (...); **RAYON-019.-** Suministro y colocación de letras corpóreas para formar la leyenda "RAYÓN) (...); **50RAYON-054.-** Suministro y colocación de dux led reflector multicolor RGB de 50 W (...); **50RAYON-055.-** Suministro y colocación de luminaria empotrada en muro (...); **RAYON-041.-** Suministro y colocación de reflector exterior modelo 19390-4 (...); **50RAYON-003.-** Suministro, colocación y fabricación de monumento para rotonda (...); **50RAYON-004.-** Suministro y fabricación de mural alusivo a lo más representativo del Municipio en base de monumento de rotonda (...).

Se levantó cédula de inspección de campo y reporte fotográfico de la situación prevaleciente y operatividad de la obra; Conociéndose que la obra se encuentra terminada al 100%, y operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos. Sin observaciones técnicas.

2.- Siendo las 10:30 horas procedí a salir del Municipio de Rayón, Chiapas; con la finalidad de trasladarme al Municipio de Ixtapangajoyá. Arribando aproximadamente a las 12:30 horas para efectuar la revisión de los trabajos de la obra: Drenaje Pluvial en la Av. Todos Unidos en Acción por Joya y calle Baltazar entre calle Estrella de Belén y el final de la calle Baltazar de la Col. Mirador en la Cabecera Municipal de Ixtapangajoyá (Construcción). Adjudicada mediante contrato No. **SOP-OBRA-2021-042 E**

Reunidos en el lugar que ocupa la obra me entrevisté con el Ing. Enrique Cruz Salazar, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión de Obras, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación de tipo ocular de los conceptos visibles y de mayor representatividad, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a:

S/C-001.- Suministro y colocación de tubo de polietileno de alta densidad ... para dren pluvial (...); **S/C-005.-** Trinchera metálica de 0.60 m. de ancho x 3.00 m. de largo (...); **S/C-002.-** Suministro y colocación de tubo de polietileno de alta densidad (...); **1313000021.-** Concreto F´C=200 kg/cm² en calles (...); **1313000011.-** Concreto F´C=150 kg/cm² en guarniciones (...); **2108000041.-** Aplicación de pintura termoplástica en guarniciones (...); **S/C-008.-** Suministro y colocación de luminaria kit solar led all in one (...); **S/C-009.-** Suministro y colocación de poste de fierro (...); **1501000061.-** Muro de piedra braza limpia aparente una cara (...); **1302000023.-** Zampeado con piedra braza (...).

Se levantó cédula de inspección de campo y reporte fotográfico de la situación prevaleciente y operatividad de la obra; Conociéndose que la obra se encuentra terminada al 100%, y operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos. Sin observaciones técnicas.

3.- Siendo las 13:30 horas procedí a salir del Municipio de Ixtapangajoyá, Chiapas; con la finalidad de trasladarme al Municipio de San Andrés Duraznal. Arribando aproximadamente a las 17:00 horas para efectuar la revisión de los trabajos de la orden de trabajo: Parque Público en la cabecera municipal de San Andrés Duraznal (Equipamiento de señalética). Adjudicada mediante contrato No. **SOP/SSOP/DSO/OBRA/0010/2021.**

Reunidos en el lugar que ocupa la obra me entrevisté con el Ing. Erik González Gutiérrez, Supervisor de la Orden de trabajo, adscrito a la Dirección de Supervisión de Obras, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación de tipo ocular de

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana".

los conceptos visibles y de mayor representatividad, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a:

S/C-018.- Suministro y colocación de letrero informativo de 2.40 m. de alto con tubo negro de 2" cédula 30 y lámina galvanizada calibre 14 de 0.40 x 0.40 mts. con esquinas y bordes redondeados. (...):

Se levantó cédula de inspección de campo y reporte fotográfico de los conceptos que integran dicha orden de trabajo; Conociéndose que los conceptos de obra que integran dicha orden de trabajo se encuentran totalmente ejecutados y terminados. Sin observaciones técnicas.

Pernoctando ese día en dicho lugar.

• **Miércoles, 27 de julio de 2022:**

1.- Siendo las 5:00 horas procedí a salir del Municipio de San Andrés Duraznal, con la finalidad de trasladarme al Municipio de Chenalhó. Arribando aproximadamente a las 9:00 horas para efectuar la revisión de los trabajos de la obra: Unidad deportiva de Chenalhó (Construcción 2a. Etapa). Adjudicada mediante contrato No. **SOP-OBRA-2021-026E**.

Reunidos en el lugar que ocupa la obra me entrevisté con el Ing. Dorilian Moscoso González, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión de Obras, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación de tipo ocular de los conceptos visibles y de mayor representatividad, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a:

1828000131.- Bajadas de aguas pluviales con tubo de pvc sanitario de 100 mm de diámetro (...); **1401000050.-** Suministro, habilitado y montaje de perfil montén para estructura (...); **S/C-030.-** Suministro y colocación de canalón de lámina lisa galvanizada (...); **S/C-032.-** Suministro y colocación de tubería estructural de 10" de diámetro (...); **S/C-303.-** Suministro y colocación de tubería estructural de 4" de diámetro (...); **S/C-305.-** Suministro y colocación de tubería estructural de 2 ½" de diámetro (...); **S/C-304.-** Suministro y colocación de tubería estructural de 3" de diámetro (...); **S/C-306.-** Suministro y colocación de lámina (...); pista para correr y pintura en guarnición.

Se levantó cédula de inspección de campo y reporte fotográfico de la situación prevaleciente y operatividad de la obra; Conociéndose que la obra se encuentra terminada al 100%, con deficiencias técnicas en pista para correr y pintura en guarnición.

2.- Siendo las 11:00 horas, ya ubicado en la Cabecera Municipal de Chenalhó, con el fin de llevar a cabo la verificación física de la obra denominada: Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad de Acteal Alto (Ampliación). Adjudicada mediante contrato No. **SOP-OBRA-2021-007E**;

En compañía del Supervisor Ing. Antonio de Jesús Cruz Martínez, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión de Obras, procedimos a entrevistarnos con el Director de Obras Públicas de dicho Municipio, el cual en coordinación con el supervisor me informaron que la obra se encuentra terminada y operando, esta es de difícil acceso por ubicarse en la Localidad de Acteal Alto, originado a los problemas sociales y de inseguridad que aquejan a la misma, derivado a que los beneficiarios de dicha obra son los integrantes del grupo conocido como "Las abejas de Acteal", cuyos miembros no permiten el acceso a personas ajenas a los residentes de dicho lugar, por lo que se procedió a levantar la Cedula correspondiente.

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana".

3.- Siendo las 12:00 horas procedí a salir del Municipio de Chenalhó, con la finalidad de trasladarme al Municipio de Tenejapa. Arribando aproximadamente a las 13:30 horas para efectuar la revisión de los trabajos de la obra: Alumbrado público solar en la cabecera municipal de Tenejapa (Construcción). Adjudicada mediante contrato No. **SOP-OBRA-2021-193 E**

Reunidos en el lugar que ocupa la obra me entrevisté con el Arq. Mario Luis Gutiérrez Rodríguez, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Obras Viales, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación de tipo ocular de los conceptos visibles y de mayor representatividad, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a:

S/C-012.- Base de concreto prefabricada de concreto (...); **PAV43.-** Suministro y colocación de brazo metálico para empotre de luminario (...); **PAV45.-** Suministro y colocación de luminaria kit solar led all in one (...); **PAV113.-** Suministro y colocación de poste cónico de fierro circular (...).

Se levantó cédula de inspección de campo y reporte fotográfico de la situación prevaleciente y operatividad de la obra; Conociéndose que la obra se encuentra terminada al 100%, y operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos. Sin observaciones técnicas.

4.- Siendo las 15:30 horas procedí a salir del Municipio de Tenejapa, con la finalidad de trasladarme al Municipio de Huixtán. Arribando aproximadamente a las 16:30 horas para efectuar la revisión de los trabajos de la obra: Auditorio Municipal de Huixtán (Construcción de acceso, impermeabilizante y acabados en cancha). Adjudicada mediante contrato No. **SOP-OBRA-2021-195 E**

Reunidos en el lugar que ocupa la obra me entrevisté con la Ing. Verónica Chávez Cortazar, Supervisor de la Obra, adscrita a la Dirección de Supervisión Obras, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación de tipo ocular de los conceptos visibles y de mayor representatividad, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a:

2108000031.- Suministro y aplicación de pintura vinílica de 5000 ciclos de lavado en columnas y travesaños (...); **2108000035.-** Suministro y aplicación de pintura vinílica de 5000 ciclos de lavado en muros y plafones (...); **50SIRENA001.-** Suministro y colocación de sirena rectangular marca Alarm & Son, modelo S20WBB-127 de 127 V (...); **50ACAPTET-125.-** Suministro y colocación de recubrimiento acrílico (...); **50TABLERO-01.-** Suministro y colocación de tablero para basquetbol (...); **2133000012.-** Suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado (...); **50HERR-001.-** Suministro y colocación de malla de metal (...); **50LETRERO-001.-** Rotulado de letrero en fachada (...); (...)

Se levantó cédula de inspección de campo y reporte fotográfico de la situación prevaleciente y operatividad de la obra; Conociéndose que la obra se encuentra terminada al 100%, y operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos. Sin observaciones técnicas.

Pernoctando ese día en dicho lugar.

• **Jueves, 28 de julio de 2022:**

1.- Ya ubicado en el Municipio de Huixtán, siendo las 8:30 horas, procedí a trasladarme a la obra denominada: Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la Cabecera Municipal de Huixtán (Reconstrucción de red de media y baja tensión y obras complementarias) Adjudicada mediante orden de trabajo No. **SOP/SSOP/DSO/OBRA/0016/2021.**

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana".

Reunidos en el lugar que ocupa la obra me entrevisté con la Ing. Verónica Chávez Cortazar, Supervisora de la Orden de trabajo, adscrita a la Dirección de Supervisión Obras, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación de tipo ocular de los conceptos visibles y de mayor representatividad, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a:

1909000191.- Suministro y colocación de zoclo interceramic de 10 x 30 cm. (...); **1401000041.-** Herrería tubular de perfiles comerciales rolados en frío, de lámina negra cal. 18 (...); **1407000031.-** Suministro e instalación de malla ciclón de 55 x 55 cm., cal 10.5 y 2.00 m. de altura (...); **2307000092.-** Registro de 0.6 x 0.4 m. de medidas interiores (...); **2302000020.-** Suministro y colocación de poste de concreto tipo PC9-400 (...); **2302000100.-** Suministro y colocación de poste de concreto tipo PC-13-600 (...); **S/C-007.-** Suministro y colocación de estructura tipo VR20 (...); **S/C-010.-** Suministro y colocación de estructura para baja tensión en remate (...); **S/C-011.-** Suministro y colocación de dispositivo tipo 2CCF (...); **S/C-015.-** Suministro y colocación de cruceta de fierro galvanizado tipo PV-200 (...); **2314000010.-** Construcción de muro de acometida (...); **2401000010.-** Suministro y tendido de tierra vegetal para jardín (...); **2401000020.-** Suministro y sembrado de pasto tipo alfombra en jardín (...); **2401000070.-** Suministro y colocación de planta de ornato tipo CISSUS (...).

Se levantó cédula de inspección de campo y reporte fotográfico de los conceptos que integran dicha orden de trabajo; Conociéndose que los conceptos de obra que integran dicha orden de trabajo se encuentran totalmente ejecutados y terminados. Sin observaciones técnicas.

Siendo las 12:00 horas procedí a salir del Municipio de Huixtán, con la finalidad de trasladarme al Municipio de Palenque. Arribando aproximadamente a las 18:00 horas. Pernoctando ese día en dicho lugar.

• **Viernes, 29 de julio de 2022:**

1.- Siendo las 8:00 horas procedí a salir del Municipio de Palenque, con la finalidad de trasladarme a la Localidad de Santo Domingo, Ocosingo. Arribando aproximadamente a las 11:00 horas para efectuar la revisión de los trabajos de la obra: Estación de radio "La Voz de la Selva" en la Localidad Santo Domingo del Municipio de Ocosingo (Mantenimiento). Adjudicada mediante contrato No. **SOP-OBRA-2021-132 E**

Reunidos en el lugar que ocupa la obra me entrevisté con el Ing. Abraham de Jesús Ramos Sánchez, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión Obras, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación de tipo ocular de los conceptos visibles y de mayor representatividad, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a:

500COSI-007.- Suministro y colocación de centro de carga (...); **17020000480.-** Suministro y colocación de interruptor termomagnético (...); **1712000110.-** Suministro y colocación de cable vinanel (...); **Ce-001.-** Suministro y colocación de estructura 1TR3B (...); **Ce-003.-** Suministro y colocación de transformador trifásico de 30 kva (...).

Se levantó cédula de inspección de campo y reporte fotográfico de la situación prevaleciente y operatividad de la obra; Conociéndose que la obra se encuentra terminada al 100%, y operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos. Sin observaciones técnicas.

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana".

Siendo las 14:00 horas procedí a salir de la Localidad de Santo Domingo del Municipio de Ocosingo, Chiapas, con la finalidad de trasladarme al Municipio de Tuxtla Gutiérrez. Arribando aproximadamente a las 22:15 horas.

• **Lunes, 01 de agosto de 2022:**

Siendo las 6:15 horas, procedí a salir de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de trasladarme a la Localidad de Nachig del Municipio de Zinacantán, Chiapas; arribando aproximadamente a las 8:00 horas para efectuar la revisión de los trabajos de la obra: Auditorio Municipal de Básquetbol en la Localidad de Nachig (Construcción). Adjudicada mediante contrato No. **SOP-OBRA-2021-167E**.

Reunidos en el lugar que ocupa la obra me entrevisté con el Ing. Salvador de Jesús Pérez Posada, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión Obras, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación de tipo ocular de los conceptos visibles y de mayor representatividad, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a:

1313000021.- Concreto F´C=200 kg/cm² en calles (...); **1313000011.-** Concreto F´C=150 kg/cm² en guarniciones (...); **1901000021.-** Suministro y colocación de piso de concreto (...); **1407000031.-** Suministro e instalación de malla ciclón 55 x 55 mm. (...); **B0103.-** Muro Gavión (...); **B02.-** Muros de gavión 02 (...); **B03.-** Muros de Gavión 03 (...); **B04.-** Muros de Gavión 04 (...); **PAV02.-** Suministro y colocación de poste de fierro Ced-40 Circular en 7 metros de altura (...); **PAV43.-** Suministro y colocación de brazo metálico para empotre de luminario (...); **PAV45.-** Suministro y colocación de luminaria kit solar led all in one (...);

Se levantó cédula de inspección de campo y reporte fotográfico de la situación prevaleciente y operatividad de la obra; Conociéndose que la obra se encuentra terminada al 100%, con deficiencias técnicas en 01 de los muros gaviones por asentamiento del terreno.

2.- Siendo las 10:30 horas procedí a salir de la Localidad de Naching del Municipio de Zinacantán, con la finalidad de trasladarme al Municipio de La Trinitaria. Arribando aproximadamente a las 13:30 horas para efectuar la revisión de los trabajos de la obra: Centro de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas en la cabecera municipal de La Trinitaria (Construcción de Módulo "A" y Domo). Adjudicada mediante contrato No. **SOP-OBRA-2021-199 E**

Reunidos en el lugar que ocupa la obra me entrevisté con el Ing. Rodolfo Ruíz Narcia, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión Obras, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación de tipo ocular de los conceptos visibles y de mayor representatividad, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a:

1901000252.- Piso estampado de 10 cm. De concreto (...); **1814000011.-** Suministro y colocación de puerta corrediza (...); **181400001.-** Suministro y colocación de ventana corrediza (...); **1501000051.-** Muro de piedra braza limpia (...); **1401000042.-** Estructura metálica de perfiles P.T.R. (...); **1401000091.-** Suministro y colocación de Lámina Zintro R-72 (...); **P.U.A.05.-** Suministro y colocación de lámina de policarbonato rollo (...); **212000011.-** Impermeabilizante (Fester o similar en calidad y costo) en frío (...); **2108000021.-** Suministro y aplicación de pintura vinílica de 5000 ciclos de lavado (...); **P.U.A.10.-** Suministro y colocación de lámpara para acrílico de 22" (...); **P.U.A.11.-** Suministro, habilitado y montaje de estructura montén para largueros (...); **P.U.A.12.-** Suministro, habilitado y montaje de estructura montén para columnas (...); **1714000010.-** Suministro y colocación de base para medidor monofásico (...); **2314000010.-** Construcción de muro de acometida (...).

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana".

Se levantó cédula de inspección de campo y reporte fotográfico de la situación prevaleciente y operatividad de la obra; Conociéndose que la obra se encuentra terminada al 100%, y operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos. Sin observaciones técnicas.

3.- Siendo las 15:30 horas procedí a salir del Municipio de la Trinitaria, con la finalidad de trasladarme al Municipio de Comitán, Chiapas. Arribando aproximadamente a las 16:00 horas para efectuar la revisión de los trabajos de la obra: Centro Cultural "Rosario Castellanos" en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez (Reconstrucción). Adjudicada mediante contrato No. **SOP-OBRA-2021-194 E.**

Reunidos en el lugar que ocupa la obra me entrevisté con el Arq. Diego Armando Nanguely Nucamendi, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión Obras, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación de tipo ocular de los conceptos visibles y de mayor representatividad, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a:

TVC-014.- Colocación de teja de barro (...); **TVC-015.-** Suministro y colocación de teja de barro (...); **TVC-016.-** Impermeabilización de teja de barro de 20x45 cm., con jabón y alumbre (...); **TVC-017.-** Suministro y colocación de cintas de teja de barro (...); **TVC-018.-** Suministro y colocación de bocateja elaborada de teja (...); **TVC-019.-** Suministro y colocación de teja de barro asentadas con mortero de aglomerante hidráulico (...).

Se levantó cédula de inspección de campo y reporte fotográfico de la situación prevaleciente y operatividad de la obra; Conociéndose que la obra se encuentra terminada al 100%, y operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos. Sin observaciones técnicas.

Pernoctando ese día en dicho lugar.

• **Martes, 02 de agosto de 2022.**

1.- Siendo las 8:30 horas procedí a salir del Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas; con la finalidad de trasladarme al Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Arribando aproximadamente a las 11:00 horas para efectuar la revisión de los trabajos de la orden de trabajo: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Dr. Luis Mora desde Av. Primera Oriente Sur hasta el final de la calle cad. km. 0+000 al km. 0+040 en la cabecera municipal de Venustiano Carranza (Construcción). Adjudicada mediante orden de trabajo No. **SOP/SSOP/DOV/OBRA/007/2021.**

Reunidos en el lugar que ocupa la obra me entrevisté con el Ing. Oscar López López, Supervisor de la Orden de trabajo, adscrito a la Dirección de Obras Viales, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación de tipo ocular de los conceptos visibles y de mayor representatividad, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a:

Pavimento en calle, Banquetas, Guarniciones y Pintura en guarniciones.

Se levantó cédula de inspección de campo y reporte fotográfico de los conceptos que integran dicha orden de trabajo; Conociéndose que los conceptos de obra que integran dicha orden de trabajo se encuentran totalmente ejecutados y terminados, sin embargo, la Dependencia no presentó documentación técnica, que coadyuvara a la verificación de tipo ocular. Sin observaciones técnicas.

2.- Siendo las 13:30 horas procedí a salir del Municipio de Venustiano Carranza, con la finalidad de trasladarme al Municipio de Acala, Chiapas. Arribando aproximadamente a las 15:30 horas para efectuar la revisión de los trabajos de la obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. 1ª. Pte. Nte. entre calle Central

"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana".

Norte y Camino al Chilar y de la Av. 1ª. Pte. Nte. desde el Camino el Chilar Cad. km 0+000 al km. 0+130 en el Barrio Santa Rosa en la cabecera municipal de Acala (Construcción). Adjudicada mediante contrato No. **SOP-OBRA-2021-200 E**.

Reunidos en el lugar que ocupa la obra me entrevisté con el Ing. Víctor Manuel Enciso Sanchez, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión Obras, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación de tipo ocular de los conceptos visibles y de mayor representatividad, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a:

1313000021.- Concreto F´C=200 kg/cm² de 15 cm. De espesor en calles (...); **2108000041.-** Aplicación de pintura termoplástica (...); **1313000041.-** Concreto F´C=150 kg/cm² en guarniciones (...); **1205000153.-** Pozo de visita de 1.5 m. de profundidad (...); **S/C-004.-** Registro de 0.60 x 0.40 m. (...).

Se levantó cédula de inspección de campo y reporte fotográfico de los conceptos que integran dicho contrato; Conociéndose que la obra se encuentra terminada. Con deficiencias técnicas en: pavimento, guarniciones y con conceptos pagados no ejecutados: pintura en guarnición.


Una vez concluidos los trabajos, retorné a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; arribando a la misma a las 21:30 horas, para posteriormente devolver al Departamento de Recursos Materiales el vehículo asignado para la comisión descrita.

Nota 1: Cabe hacer mención que, ya iniciado el recorrido, mediante oficio No. SOP/SSOP/DSO/DEPyOE/1520/2022 recibido el 26 de julio del año en curso, suscrito por el Director de Supervisión de Obras de la Secretaría de Obras Públicas, referente a la obra con No. de contrato SOP-OBRA-2021-211E ubicada en el Municipio de Oxchuc, Chiapas (incluida en las obras a verificar): informó que derivado a problemas sociales consistentes a hechos violentos constantes en dicho Municipio así como en el lugar de la obra, recomendaba no llevar a cabo la verificación física con el fin de salvaguardar la integridad de la supervisión así como del personal auditor, por lo que se tomó la decisión de no llevar a cabo dicha diligencia.

Nota 2: Durante el traslado de regreso de la Localidad de Santo Domingo, Municipio de Ocosingo a la Cabecera Municipal de Ocosingo, Chiapas, fui acompañado por personal de la Guardia Nacional, tomándose una vía alterna a la programada originando un recorrido menor al programado.


Atentamente:

Elaboró:



Arq. Fernando Arguello García.
Audito

Vo. Bo.:



Lic. Adalberto Ruiz Aguilar.
Director de Auditoría en
Dependencias "B"

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.

