

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
20 de junio de 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/259/2023

FECHA: 12 de junio de 2023

MOTIVO: Verificación física de 02 obras, ubicadas en los Municipios de Comitán de Domínguez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas, en atención al Seguimiento de solventación de la Orden de Auditoría 011/2023, bajo el concepto revisado: "Recursos autorizados y ejercidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)", ejercicio 2022.

PERIÓDO DE COMISIÓN: Del 15 al 16 de junio de 2023.

ACTIVIDADES: Con fecha 15 de junio de 2023, se me comisionó a la Verificación Física para efectos del cumplimiento en la ejecución de Metas Contractuales de 02 obras, en los Municipios de Comitán de Domínguez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas; las cuales se realizaron en compañía de los supervisores encargados de dichas obras con vehículo oficial de la Secretaría de Obras Públicas, y cuyos Resguardos estuvieron a cargo de los supervisores, quienes están adscritos a la Dirección de Supervisión de Obras; con la finalidad de dar cumplimiento al Memorándum No. SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/259/2023, de fecha 12 de junio de 2023, de lo cual informo lo siguiente:

Jueves 15 de junio de 2023

Siendo las 07:45 horas, de la mañana, desde la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, me trasladé al Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, arribando a las 11:00 horas aproximadamente, para realizar la verificación física a una obra consistente en **"Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez (Construcción 3ra. Etapa). Consistente en: 1.- graderío metálico (18 mts), 2.- graderío metálico (6 mts.) 3.- canchas de usos múltiples, 4.- cancha de fútbol-7, 5.- área recreativa, 6.- plazoleta, 7.- estacionamiento, 8.- iluminación solar"**, con Número de Contrato **SOP-OBRA-2022-003 E**. Reunidos en el lugar que ocupa la obra, me entreviste con el Ing. Mario Alfredo Hernández García, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión de Obras, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación física de las metas de mayor relevancia, visibles y susceptibles de verificar en la obra, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a: Placas de acero de diferentes espesores,



Estructura metálica con perfiles PTR, Piso de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, Lámina ondulada Zintro Alum en gradas, Malla metálica en graderío, Estructura montén en graderío, Pintura esmalte en graderío, Pintura esmalte en montenes, Piso de concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, Forjado de nariz en losa de cancha, Tablero de acrílico para basquetbol, Base para portería de cancha de usos múltiples, Recubrimiento acrílico antiderrapante para canchas, Tubo estructural cédula 40 para columnas, Lámina ondulada Zintro Alum para techado de cancha, Varilla lisa para contraventeo, Canalón de lámina lisa galvanizada, Bajada de aguas pluviales con tubo de PVC sanitario, Luminaria led high bay de 133 w. en cancha, Luminaria a prueba de polvo de 30 w., Registro eléctrico de $0.50 \times 0.60 \times 0.60$ metros, Registro pluvial de $0.40 \times 0.60 \times 0.60$ metros, Concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ en guarniciones, Pasto sintético modelo Sidney de 55 mm. de altura, Números de pasto sintético de 0.90×1.20 metros, Línea de pasto sintético de 10 cms. de ancho, Canalón sección de 40 cms. y 55 cms., Rejilla metálica de 2.00×0.30 cms., Malla ciclón de 2 metros de altura, Portón de malla de alambre de 2.50×2.00 metros, Base de concreto trapezoidal de $0.80 \times 0.30 \times 0.80$ metros, Poste cónico circular de 9.00 metros, Luminaria de 200 w. tipo proyector, Aplicación de pintura termoplástica en guarniciones, entre otros; posteriormente se registraron los datos obtenidos en papeles de trabajo y se tomaron las fotografías respectivas. Siendo las 17:20 horas, se concluyó con dichas actividades.

La obra se encuentra terminada físicamente al 100% y Operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos, Sin observaciones técnicas.

Pernoctando en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, Chiapas.

Viernes 16 de junio de 2023

Siendo las 07:00 horas, de la mañana, salí de la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas rumbo a la Cabecera Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, arribando a las 09:40 horas, procediendo a realizar la verificación física a la obra consistente en ***"Protección perimetral de la Catedral en la Cabecera Municipal de San Cristóbal de las Casas (Construcción)"***, con Número de Contrato **SOP-OBRA-2022-106 E**. Reunidos en el lugar que ocupa la obra me entreviste con la Arq. Claudia Ivette González López; Supervisora de la Obra, adscrita a la Dirección de Supervisión de Obras, por lo que conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación física de las metas de mayor relevancia, visibles y susceptibles de verificar en la obra, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, referentes a: Concreto $F'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ fabricado en obra para cimentación; Reja de 2.30 metros de altura, estructurada con postes de PTR con terminación en punta en forma de diamante con solera, ahogados a 0.40 metros de profundidad con cuatro refuerzos horizontales; Portón metálico de 3.00×2.30 metros con doble



abatimiento en dos hojas de 1.50x2.30 metros, estructurado con postes de PTR con terminación en punta en forma de diamante con solera, ahogados a 0.40 metros de profundidad con cuatro refuerzos horizontales (02 a los extremos y 02 al centro); Portón metálico de 4.00x2.30 metros con doble abatimiento en dos hojas de 2.00x2.30 metros estructurado con postes de PTR con terminación en punta en forma de diamante con solera, ahogados a 0.40 metros de profundidad con cuatro refuerzos horizontales (02 a los extremos y 02 al centro); posteriormente se registraron los datos obtenidos en papeles de trabajo y se tomaron las fotografías respectivas. Siendo las 14:40 horas, se concluyó con dichas actividades.

La obra se encuentra terminada físicamente al 100%, operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos, Sin observaciones técnicas.

Por lo que, concluidas las actividades, procedí a retornar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, arribando a las 16:15 horas.

Atentamente

Elaboro:

Arq. Carlos Irán Cruz Bolón
Analista "F"

Vo. Bo.

Lic. Adalberto Ruíz Aguilar
Director de Auditoría en Dependencias "B"

CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.