

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
03 de mayo de 2024

## INFORME DE ACTIVIDADES

**MEMORÁNDUM DE COMISIÓN:** SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/155/2024

**FECHA:** 17 de abril de 2024.

**PERIODO DE COMISIÓN:** Del 22 al 26 de abril de 2024.

**MOTIVO:** Comisionado para llevar a cabo la verificación física de 08 obras realizadas por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, en seguimiento a la **Orden de Verificación Número 065/2023**, a los Recursos Autorizados y Ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), ejercicio 2023; ubicadas en las localidades de Balunaco, Saclum, Mitontic, Puebla, Santa Martha, Yolonhuitz, Muctahuitz, Tzajalchen, de los municipios de Chalchihuitán, Mitontic, Chenalhó, Aldama, Larrainzar, Chamula, Chiapas.

**ACTIVIDADES:** En cumplimiento al Memorándum de comisión en referencia, dicha comisión se realizó con el vehículo oficial marca Ford Ranger, tipo Pick-up modelo 2020 con número de placas CY-0226-C, perteneciente a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, con quien de manera conjunta con personal perteneciente a esa Dependencia, por lo que mediante el presente me permito informar lo siguiente:

**Lunes 22 de abril de 2024:**

Siendo las 5:00 horas, en compañía del C. Ing. Arq. Jorge Alberto Montero Molina, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, nos trasladamos, al municipio de Chalchihuitán, Chiapas, posteriormente al lugar de la obra arribando a las 08:00 horas, para realizar la verificación física a la misma ubicada en la localidad de Balunaco, correspondiente al contrato **2340016-079**, realizando el levantamiento físico de los siguientes conceptos de obra: Alcantarillas tubulares de concreto, suministro y colocación de tubería de concreto (inciso 3.01.02.031-H.01): reforzado de  $F'c = 280 \text{ kg/cm}^2$ , tipo macho y hembra: de 120 cm de diámetro, incluye: suministro de materiales, mano de obra, desperdicios, acarreo dentro y fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.; mampostería de tercera clase, a cualquier altura (inciso 3.01.02.024-H.02): para piedra obtenida en bancos: con mortero de cemento; chapeo en el coronamiento de enrase,



18  
"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

cm de 0.80 x 0.40 mtrs; suministro e instalación de tapa de lamina cal. 10 con marco y contramarco de angulo de 2"x 1/4" de espesor; suministro e instalación de malla ciclón galvanizado de 55x55, cal. 10.5 y 2.00 mts. de altura; suministro, instalación y prueba de tubería de fierro galvanizado ced-40; muros de mampostería junteada con mortero cemento arena 1:3, de 0.61 a 1.00 m. de espesor; suministro e instalación de medidor de flujo tipo propela de extremos bridados de (76 mm) 3" de diametro; suministro, instalación de equipo de cloración marca rainbow modelo 300-29x con entrada de agua limpia de 1/2" y salida de solución de 1/2"; cajas rompedoras de presión en red de distribución; cajas para operación de válvulas de muro de tabique recocido junteado con mortero cemento-arena 1:3, con tapa de lamina; instalación de tomas domiciliarias de 13 mm (1/2") de diametro tipo 4-c de plástico flexible y fierro galvanizado; la obra se encuentra terminada y operando, concluyendo la verificación de este día, posteriormente iniciamos el retorno a la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dando por terminada la comisión encomendada.


Al término de cada verificación, se levantó cédula de inspección de campo asentando en ella los resultados obtenidos al respecto, firmando los que en ella participan.

Atentamente

  
Arq. Raúl Antonio Jiménez Estrada.

Auditor

Vo. Bo.

  
Ing. José Luis Vázquez del Carpio

Director

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.