



"2021, Año de la Independencia"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 22 de julio de 2021.

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/0044/2021

FECHA: 02 de julio de 2021.

PERIODO DE COMISIÓN: Del 8 al 9 y del 12 al 15 de julio de 2021.

MOTIVO: Llevar a cabo inspección física a 05 (cinco) obras insertas en la Orden de Auditoría 007/2021; denominada Auditoría al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); Ejercicio 2021, ubicadas en los municipios de Palenque, Reforma y Juárez, Chiapas; ejecutadas por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica.

Por lo antes mencionado me permito informar lo siguiente:

ACTIVIDADES:

Jueves 08 de julio de 2021: Siendo las 7:00 horas y en compañía del Arq. Ángel de Jesús Morales Méndez, Supervisor de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, viajamos de la ciudad de Palenque, al sitio de la obra Camino: Estación Palenque-La Libertad, tramo: del km 0+000 al km 37+300, Reconstrucción del subtramo: del km 12+000-km 15+000 (T.A.), al amparo del contrato número: 2141003-103, ubicada en varias localidades del municipio Palenque, Chiapas; en donde se verificaron los trabajos consistentes en; Mampostería de tercera clase, chapeo en el coronamiento de enrase, tubos para drenes de 15 cm. de diámetro, zampeado de mampostería de tercera clase, desazolve de alcantarilla, alcantarilla tubular de concreto de 120 cm. de diámetro, carpeta de concreto asfáltico, entre otros; concluyendo la verificación de este día aproximadamente a las 16:00 horas, nos trasladamos a la cabecera municipal de Palenque, Chiapas; en busca de un lugar para pernoctar y continuar con las actividades al siguiente día.

Viernes 09 de julio de 2021: Siendo las 07:30 horas y en compañía del Arq. Ángel de Jesús Morales Méndez, Supervisor de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, viajamos de la ciudad de Palenque, al sitio de la obra Reconstrucción del Camino Rural: Ejido La Cascada - Álvaro Obregón, tramo del km. 0+000 al km. 1+800 (T.A.); Reconstrucción del tramo del km. 0+000 al km. 1+800 (T.A.), al amparo del contrato número: 2141022-110, ubicada en la localidad de Álvaro Obregón del Municipio de Palenque, Chiapas; en donde se verificaron los trabajos consistentes en; Mampostería de tercera clase, chapeo en el coronamiento de enrase, concreto hidráulico de 150 kg/cm² y 200 kg/cm², operación de tendido, conformado y afinado en el acabado superficial, entre otros; concluyendo la verificación de este día aproximadamente a las 16:00 horas, retornando a esta Ciudad Capital ya que con esta obra concluimos el recorrido de esta semana.

Lunes 12 de julio de 2021: Siendo las 6:00 horas y en compañía del Ing. Francisco de Jesús Marroquín Álvarez, Supervisor de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, viajamos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, al sitio de la obra Reconstrucción del Camino: Colonia El Carmen - Ranchería La Ceiba, tramo: km. 0+000 al km. 7+500 (T.A.); Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 7+500, al amparo del contrato número: 2141009-118, ubicada en la localidad de La Ceiba, municipio de Reforma, Chiapas; en donde se



"2021, Año de la Independencia"

verificaron los trabajos consistentes en; Desazolve de alcantarillas, desazolve de cunetas, construcción de carpeta asfáltica, cajeo y bacheo asfáltico, entre otros; concluyendo la verificación de este día aproximadamente a las 16:00 horas, nos trasladamos a la cabecera municipal de Reforma, Chiapas; en busca de un lugar para pernoctar y continuar con las actividades al siguiente día.


Martes 13 de julio de 2021: Siendo las 07:30 horas y en compañía del Ing. Fausto Juárez Díaz, Supervisor de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, viajamos de la ciudad de Reforma, Chiapas, al sitio de la obra Reconstrucción de los aproches del puente El Carmen S/Camino Colonia El Carmen – Ranchería – La Ceiba, tramo: km. 0+000 al km. 7+500, ubicado km. 1+600 - km. 1+615, con una longitud de 15 M.L.; Reconstrucción de los aproches del puente, ubicado km. 1+600 - km. 1+615, al amparo del contrato número: 2141028-120, ubicada en varias localidades de Reforma, Chiapas; en donde se verificaron los trabajos consistentes en; recubrimiento con pintura, de superficies; encamisados con tubos de acero y concreto en los apoyos de tubo de acero, entre otros; concluyendo la verificación de este día aproximadamente a las 17:00 horas, nos trasladamos a la cabecera municipal de Reforma, Chiapas; en busca de un lugar para pernoctar y continuar con las actividades al siguiente día.

Miércoles 14 de julio de 2021: Siendo las 07:30 horas y en compañía del Ing. Orlando Vázquez Martínez, Supervisor de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, viajamos de la ciudad de Reforma, Chiapas, al sitio de la obra Reconstrucción del Camino Rural: Ranchería Manzanillal - Palestina, tramo: km. 0+000 al km. 5+900 (T.A.); Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 5+900 (T.A.), al amparo del contrato número: 2141011-104, ubicada en varias localidades de Juárez, Chiapas; en donde se verificaron los trabajos consistentes en; Concreto hidráulico de 150 kg/cm² y 200 kg/cm², operación de tendido, conformado y afinado en el acabado superficial, entre otros; concluyendo la verificación de este día aproximadamente a las 16:00 horas, nos trasladamos a la cabecera municipal de Juárez, Chiapas; en busca de un lugar para pernoctar y continuar con las actividades al siguiente día.

Jueves 15 de julio de 2021: Siendo las 07:30 horas y en compañía del Ing. Orlando Vázquez Martínez, Supervisor de Obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, viajamos de la ciudad de Juárez, Chiapas, al sitio de la obra Reconstrucción del Camino Rural: Ranchería Manzanillal - Palestina, tramo: km. 0+000 al km. 5+900 (T.A.); Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 5+900 (T.A.), al amparo del contrato número: 2141011-104, ubicada en varias localidades de Juárez, Chiapas; en donde se continuo con la verificación de los trabajos consistentes en; Concreto hidráulico de 150 kg/cm² y 200 kg/cm², operación de tendido, conformado y afinado en el acabado superficial, entre otros; concluyendo la verificación programada en este día a las 16:00 horas, retornando a esta Ciudad Capital ya que con esta obra concluimos el recorrido de dicha comisión.

Atentamente


Ing. Amín Ismael Manga Vázquez
Auditor


Vo. Bo.
Lic. Adalberto Ruiz Aguilar
Director

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que lo datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.