



Subsecretaría de Auditoría Pública  
Para la Administración Centralizada  
Dirección de Auditoría en Dependencias "B"  
Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

"2021, Año de la Independencia"

**INFORME DE ACTIVIDADES**

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
08 de septiembre de 2021.

**MEMORÁNDUM DE COMISIÓN:** SHYFP/S´SAPAC/DAD"B"/060/2021.

**DE FECHA:** 13 DE AGOSTO DE 2021.

**MOTIVO:** LLEVAR A CABO LA VERIFICACION FÍSICA A 18 (DIECIOCHO) OBRAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE TONALÁ, TAPACHULA, CHIAPA DE CORZO, EMILIANO ZAPATA, TOTOLAPA, NICOLÁS RUIZ Y TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO SHYFP/000706/2021, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2021, QUE CONTIENE LA ORDEN DE AUDITORÍA N° **056/2021** BAJO EL CONCEPTO: "TERMINACIÓN Y CIERRE DE LOS CONTRATOS DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EJERCICIO 2020", PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

FECHA	ACTIVIDAD
23/08/2021	<p>LA SALIDA DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ; SE CONSIDERÓ A LAS 08:00 A.M., RUMBO AL MUNICIPIO DE TOTOLAPA, CHIAPAS; SIENDO LAS 10:00 HORAS NOS CONSTITUIMOS CONJUNTAMENTE CON EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN LA OBRA DENOMINADA "PARQUE SANTA CECILIA (CONSTRUCCION 1ª ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPA, CHIAPAS; CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA, CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA PARCIALMENTE TERMINADA DE ACUERDO A LOS ALCANCES CON LO ESTIMADO YA QUE ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA, QUEDANDO PENDIENTE POR CONCLUIR JARDINERAS (ARRIATES Y BANCAS), ANDADORES Y BANQUETAS, SANITARIOS, LOCALES 1 Y 2, JUEGOS Y EJERCITADORES.</p> <p>SIENDO LAS 14:00 HORAS NOS TRASLADAMOS AL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS: "UNIDAD DEPORTIVA EN NICOLAS RUIZ (CONSTRUCCION DE TROTAPISTA Y MODULO SANITARIO) Y UNIDAD DEPORTIVA EN NICOLAS RUIZ (AMPLIACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS)", UNA VEZ CONSTITUIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPAN LAS OBRAS, SE CONSTATÓ QUE LAS METAS PROGRAMADAS DE LOS CONTRATOS SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD Y DE ACUERDO A LO ESTIMADO; EL SUPERVISOR DE LAS OBRAS MANIFESTÓ QUE LA UNIDAD DEPORTIVA NO OPERA YA QUE LOS BENEFICIARIOS HAN SOLICITADO NUEVOS TRABAJOS PARA COMPLEMENTAR DICHA UNIDAD DEPORTIVA, ENTRE OTROS TRABAJOS, ESTÁN SOLICITANDO QUE LA CANCHA DE FUT BOL SEA RENIVELADA Y EMPASTADA, PARA LO CUAL SE REQUIEREN RECURSOS PARA OTRO CONTRATO.</p>
24/08/2021	<p>PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, SIENDO LAS 07:00 HORAS ME TRASLADÉ AL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS, PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3ª. PONIENTE SUR ENTRE 3ª. SUR PONIENTE Y 5ª SUR PONIENTE Y 3ª PONIENTE SUR HASTA LA 5ª SUR PONIENTE EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE</p>



"2021, Año de la Independencia"

	<p>(CONSTRUCCIÓN), EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA" CON NÚMERO DE CONTRATO SOP-OBRA-2020-019 E. SIENDO LAS 08:30 HORAS, ARRIBE AL LUGAR DE LA OBRA DONDE ME ENTREVISTE CON EL ING. JULIÁN CONDE TORRES, SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, PROCEDIMOS AL RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, PLASMÁNDOLOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO Y LA TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS RESPECTIVAS, POSTERIORMENTE SE LEVANTARON LAS MINUTAS DE CAMPO DE LAS OBRAS. AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS ME TRASLADE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS, PARA RECABAR LOS SELLOS CORRESPONDIENTES.</p> <p>SIENDO LAS 11:30 HORAS, SE CONTINUO CON EL RECORRIDO A LA LOCALIDAD DE SALVADOR URBINA, ARRIBANDO A LAS 12:30 AL LUGAR DE LA OBRA: "RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR URBINA (AMPLIACIÓN)"; CON NÚMERO DE CONTRATO SOP-OBRA-2020-005 E JUNTO CON EL C. ING. JULIÁN CONDE TORRES, SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR LO QUE PROCEDIMOS AL RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, PLASMÁNDOLOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO Y LA TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS RESPECTIVAS. AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS ME REUNÍ CON EL COMITÉ DE OBRA PARA RECABAR LOS SELLOS CORRESPONDIENTES.</p> <p>SIENDO 15:00 HORAS, SE PROCEDIÓ CON EL RECORRIDO TRASLADÁNDONOS A LA COLONIA DE VENUSTIANO CARRANZA AL LUGAR DE OBRA EN COMPAÑÍA CON EL C. ING. JULIÁN CONDE TORRES, SIENDO LAS 16:15 HORAS Y YA EN EL LUGAR DE LA OBRA: "RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE LA CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (CONSTRUCCIÓN)", PROCEDIMOS AL RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, PLASMÁNDOLOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO Y LA TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS RESPECTIVAS, POSTERIORMENTE SE LEVANTARON LAS MINUTAS DE CAMPO DE LA OBRA. AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS ME REUNÍ CON EL COMISARIADO EJIDAL DE VENUSTIANO CARRANZA, PARA RECABAR LOS SELLOS CORRESPONDIENTES.</p> <p>UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES PROCEDIMOS A REGRESAR A TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIPAS, PARA CONTINUAR CON LAS VERIFICACIONES AL DÍA CONTINUO.</p>
<p>25/08/2021</p>	<p>SIENDO LAS 08:00 HORAS, Y YA ESTANDO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SE PROCEDIÓ A LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DENTRO DE LA CIUDAD PARTIENDO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS EN DONDE NOS REUNIMOS CON EL C. ING. VÍCTOR MANUEL ENCISO, SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; POR LO QUE PROCEDÍ A INFORMARLE ACERCA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR; POSTERIORMENTE Y SIENDO LAS 09:00 HORAS, NOS TRASLADAMOS A LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. CATAZAJA ENTRE BOLVD. FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE RUINAS CHINCULTIK EN EL FRACCIONAMIENTO PARAÍSO I)" CON NÚMERO DE CONTRATO SOP-OBRA-2020-093 E.</p> <p>YA REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, PROCEDIMOS AL RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, PLASMÁNDOLOS EN LOS</p>



Subsecretaría de Auditoría Pública  
Para la Administración Centralizada  
Dirección de Auditoría en Dependencias "B"  
Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

"2021, Año de la Independencia"

	<p>PAPELES DE TRABAJO Y LA TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS RESPECTIVAS.</p> <p>POSTERIORMENTE, ESTANDO EN LA MISMA UBICACIÓN SE PROCEDIÓ A LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FIDEL VELÁZQUEZ ENTRE AV. CATAZAJA Y AV. RUINAS PALENQUE EN EL FRACCIONAMIENTO PARAÍSO I)" CON NÚMERO DE CONTRATO SOP-OBRA-2020-094 E. ESTANDO EN COMPAÑÍA DEL C. ING. VÍCTOR MANUEL ENCISO, PROCEDIMOS AL RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, PLASMÁNDOLOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO Y LA TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS RESPECTIVAS, POSTERIORMENTE SE LEVANTARON LAS MINUTAS DE CAMPO DE LAS OBRAS. AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS ME TRASLADÉ A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, PARA RECABAR LOS SELLOS CORRESPONDIENTES; PARA CONTINUAR CON LAS VERIFICACIONES AL DÍA SIGUIENTE.</p>
<p><b>26/08/2021</b></p>	<p>SIENDO LAS 08:00 HORAS, Y YA ESTANDO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SE CONTINUÓ CON LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DENTRO DE LA CIUDAD PARTIENDO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN DONDE NOS REUNIMOS CON EL C. ING. JORGE GUILLERMO GORDILLO MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; POR LO QUE PROCEDÍ A INFORMARLE ACERCA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR; POSTERIORMENTE Y SIENDO LAS 09:00 HORAS, NOS TRASLADAMOS A LA OBRA: "INTERSECCIONES VIALES EN CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (INTERSECCIONES VIALES DE LA COLONIA FOVISTE III: 5ª AVENIDA SUR ORIENTE CON 4ª CALLE ORIENTE SUR; 5ª AVENIDA SUR ORIENTE CON 5ª CALLE ORIENTE SUR; Y 5ª AVENIDA SUR ORIENTE CON 6ª CALLE ORIENTE SUR Y DE LA COLONIA MALDONADO 2: 12ª AVENIDA SUR ORIENTE CON 14 ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ)" CON NÚMERO DE CONTRATO SOP-OBRA-2020-257 E.</p> <p>YA REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, PROCEDIMOS AL RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, PLASMÁNDOLOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO Y LA TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS RESPECTIVAS. POSTERIORMENTE SE LEVANTARON LAS MINUTAS DE CAMPO DE LAS OBRAS.</p> <p>NOTA: EN ESTA OBRA SE HIZO UN RECORRIDO RESPECTO A LA UBICACIÓN DE LA MISMA, YA QUE LA OBRA CONSTA DE 04 (CUATRO) INTERSECCIONES DE LAS CUALES 03 (TRES) ESTÁN EN FOVISTE III Y LA RESTANTE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MALDONADO 2.</p> <p>UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES SE PROCEDIÓ AL TRASLADO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PARA RECABAR EL SELLO CORRESPONDIENTE.</p>
<p><b>27/08/2021</b></p>	<p>SIENDO LAS 08:00 HORAS, Y YA ESTANDO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, SE CONTINUÓ CON LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DENTRO DE LA CIUDAD PARTIENDO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN DONDE NOS REUNIMOS CON EL C. ING. OSCAR LÓPEZ LÓPEZ, SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; POR LO QUE PROCEDÍ A INFORMARLE ACERCA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR; POSTERIORMENTE Y SIENDO LAS 09:00 HORAS, NOS TRASLADAMOS A LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO (HIDRÁULICO</p>



Subsecretaría de Auditoría Pública  
Para la Administración Centralizada  
Dirección de Auditoría en Dependencias "B"  
Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

"2021, Año de la Independencia"

	<p>Y ASFALTICO) DE LA 9A. AVENIDA SUR DE TUXTLA GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO (HIDRÁULICO Y ASFALTICO) DE LA 9A. AVENIDA SUR ORIENTE DESDE LA CALLE ING. ANDRÉS ONTIVEROS DE LA COLONIA CAMINERA HASTA LA CALLE COLONIA COLONIAL DE LA COL. SANTA MARÍA LA RIBERA)" CON NÚMERO DE CONTRATO SOP-OBRA-2020-254 E.</p> <p>YA REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, PROCEDIMOS AL RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, PLASMÁNDOLOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO Y LA TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS RESPECTIVAS, POSTERIORMENTE SE LEVANTÓ LA MINUTA DE CAMPO DE LA OBRA.</p> <p>UNA VEZ CONCLUIDA LA VERIFICACIÓN DE LA ANTERIOR OBRA Y YA EN COMPAÑÍA DEL C. ING. OSCAR LÓPEZ LÓPEZ, SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; SIENDO LAS 12:00 HORAS PROCEDIMOS A LA UBICACIÓN DE LA OBRA: "INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CRUCE DE LA CALLE PENSIL Y AV. MIGUEL HIDALGO EN LA COL. BIENESTAR SOCIAL EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN)", CON NÚMERO DE CONTRATO SOP/SSOP/DOV/OBRA/004/2020.</p> <p>YA REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, PROCEDIMOS AL RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, PLASMÁNDOLOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO Y LA TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS RESPECTIVAS, POSTERIORMENTE SE LEVANTÓ LA MINUTA DE CAMPO DE LA OBRA.</p> <p>UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES SE PROCEDIÓ AL TRASLADO A LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS PARA RECABAR EL SELLO CORRESPONDIENTE. POSTERIORMENTE SE CONCLUYÓ CON LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA POR LO QUE SE CONTINUO LAS VERIFICACIONES A LA SIGUIENTE SEMANA.</p>
<p><b>30/08/2021</b></p>	<p>PARTIENDO DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, SIENDO LAS 08:00 HORAS ME TRASLADÉ AL MUNICIPIO DE TONALÁ, CHIAPAS, PARA REUNIRNOS CON EL C. ING. MIGUEL VILCHIS QUE FUE EN REPRESENTACIÓN DEL C. ING. FABRICIO DE JESÚS VÁZQUEZ CASTILLO, SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; QUE POR CUESTIONES DE SALUD REFERENTE AL COVID-19 QUE SE PRESENTA EN LA ACTUALIDAD NO PUDO ACOMPAÑARNOS AL RECORRIDO DE LA OBRA: "ESCUELA JOSÉ MARÍA CAZARES (TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN)"; CON NÚMERO DE CONTRATO SOP-OBRA-2020-078 E.</p> <p>YA REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, TUVIMOS QUE ESPERAR A QUE LLEGARA EL INTENDENTE Y EL MAESTRO QUE NOS ACOMPAÑARÍA PARA QUE TUVIÉRAMOS ACCESO A LA ESCUELA EN CUESTIÓN ESTO PORQUE SIGUEN TRABAJANDO EN CLASES ONLINE O POR TAREAS, UNA VEZ LLEGANDO LAS PERSONAS QUE NOS DARÍAN ACCESO PROCEDIMOS AL RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, PLASMÁNDOLOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO Y LA TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS RESPECTIVAS, POSTERIORMENTE SE LEVANTÓ LA MINUTA DE CAMPO DE LAS OBRAS. AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS ME TRASLADÉ AL DOMICILIO DEL SUB-DIRECTOR DE LA ESCUELA PARA RECABAR EL SELLO CORRESPONDIENTE.</p> <p>CABE DESTACAR QUE EL TIEMPO DE ESPERA PARA PODER HACER LA VERIFICACIÓN FUE DE APROXIMADAMENTE 2 HORAS. POR LO TANTO, TUVIMOS QUE HACER UN</p>



Subsecretaría de Auditoría Pública  
Para la Administración Centralizada  
Dirección de Auditoría en Dependencias "B"  
Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

"2021, Año de la Independencia"

	<p>CAMBIO EN NUESTRO ITINERARIO YA QUE POR ESTOS MOTIVOS NO NOS DARÍA TIEMPO DE LLEGAR A LA HORA PREVISTA A LA OTRA VERIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS.</p> <p>NOTA: ESTA VERIFICACIÓN SE HIZO EN PRESENCIA DE UNO DE LOS MAESTROS DE LA ESCUELA JOSÉ MARÍA CAZARES QUIEN NOS COMENTÓ QUE TANTO EL DIRECTOR COMO EL SUB-DIRECTOR ESTABAN EN AISLAMIENTO POR CAUSAS DEL COVID-19.</p> <p>POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ A LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS DONDE PERNOTAMOS PARA AL DÍA SIGUIENTE CONTINUAR NUESTRAS ACTIVIDADES.</p>
<p>31/08/2021</p>	<p>SALIENDO DEL LUGAR DE HOSPEDAJE EN TAPACHULA, CHIAPAS, SIENDO LAS 07:00 HORAS ME TRASLADÉ AL H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA PARA REUNIRME CON EL C. ING. EDERSEIN JIMÉNEZ ÁLVAREZ; SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; POR LO QUE PROCEDÍ A INFORMARLE ACERCA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR; POSTERIORMENTE Y SIENDO LAS 08:00 HORAS, NOS TRASLADAMOS A LA OBRA DENOMINADA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA LOCALIDAD NUEVO CHESPAL, SUBTRAMO DEL KM 1+380 AL KM 2+480 (CONSTRUCCIÓN)"; CON NÚMERO DE CONTRATO SOP-OBRA-2020-255 E.</p> <p>YA REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, PROCEDIMOS AL RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, PLASMÁNDOLOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO Y LA TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS RESPECTIVAS, POSTERIORMENTE SE LEVANTÓ LA MINUTA DE CAMPO DE LA OBRA.</p> <p>SIENDO LAS 12:30 HORAS PROCEDIMOS EN RETORNAR A LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS, MÁS ESPECÍFICAMENTE AL LUGAR DE LA OBRA DENOMINADA: "CENTRO CULTURAL TAPACHULA (MANTENIMIENTO)" CON NÚMERO DE CONTRATO SOP-OBRA-2020-086 E; EN DONDE NOS REUNIMOS CON EL C. ING. NAYELY GUADALUPE IRIS PÉREZ PÉREZ, SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; PROCEDIMOS AL RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, PLASMÁNDOLOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO Y LA TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS RESPECTIVAS, POSTERIORMENTE SE LEVANTÓ LA MINUTA DE CAMPO DE LA OBRA.</p> <p>UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES SE PROCEDIÓ AL TRASLADO A LA DELEGACIÓN REGIONAL X SOCONUSCO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, PARA RECABAR EL SELLO CORRESPONDIENTE. Y POSTERIORMENTE AL LUGAR DE HOSPEDAJE DENTRO DE LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS PARA CONTINUAR ACTIVIDADES AL SIGUIENTE DÍA.</p>
<p>01/09/2021</p>	<p>SIENDO LAS 08:00 HORAS ME TRASLADÉ H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA PARA REUNIRME CON EL C. ING. EDERSEIN JIMÉNEZ ÁLVAREZ; SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; POR LO QUE PROCEDÍ A INFORMARLE ACERCA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR; POSTERIORMENTE Y SIENDO LAS 09:00 HORAS, NOS TRASLADAMOS A LA OBRA DENOMINADA: "PROTECCIÓN MARGINAL DEL CANAL PLUVIAL A BASE DE MALLA CICLÓNICA A UN COSTADO DE LA VIALIDAD DENOMINADA ANTIGUO CAMINO A LA PITA CON CAD. KM. 1+874 AL CAD. KM. 3+950 EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (CONSTRUCCIÓN)"; CON</p>



Subsecretaría de Auditoría Pública  
Para la Administración Centralizada  
Dirección de Auditoría en Dependencias "B"  
Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

"2021, Año de la Independencia"

	<p>NÚMERO DE CONTRATO SOP-OBRA-2020-047 E.</p> <p>YA REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, PROCEDIMOS AL RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, PLASMÁNDOLOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO Y LA TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS RESPECTIVAS, POSTERIORMENTE SE LEVANTÓ LA MINUTA DE CAMPO DE LA OBRA.</p> <p>SIENDO LAS 13:00 HORAS, Y YA EN COMPAÑÍA DEL C. ING. EDERSEIN JIMÉNEZ ÁLVAREZ; SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; ASÍ COMO DE LA EMPRESA QUE REALIZO LOS TRABAJOS Y UNA VEZ ESTABLECIDOS EN EL MISMO LUGAR DE LA OBRA ANTERIOR SIENDO QUE AMBOS CONTRATOS PERTENECÍAN AL ANTIGUO CAMINO A LA PITA. PROCEDIMOS AL RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, PLASMÁNDOLOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO Y LA TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS RESPECTIVAS DE LA OBRA DENOMINADA: "BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO SOBRE LA VIALIDAD LA PITA DEL KM. 1+874 AL KM. 3+400 LOCALIDAD DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ. (CONSTRUCCIÓN); CON NÚMERO DE CONTRATO SOP-OBRA-2020- 050 E, POSTERIORMENTE SE LEVANTÓ LA MINUTA DE CAMPO DE LA OBRA.</p> <p>UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES SE PROCEDIÓ AL TRASLADO A LA DELEGACIÓN REGIONAL X SOCONUSCO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN TAPACHULA, CHIAPAS PARA RECABAR EL SELLO CORRESPONDIENTE. Y POSTERIORMENTE AL LUGAR DE HOSPEDAJE DENTRO DE LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS PARA CONTINUAR LAS VERIFICACIONES FÍSICAS DE LAS OBRAS SIGUIENTES.</p>
<p>02/09/2021</p>	<p>SALIENDO DEL LUGAR DE HOSPEDAJE EN TAPACHULA, CHIAPAS, SIENDO LAS 07:00 HORAS ME TRASLADÉ EN CALIDAD DE ACOMPAÑANTE AL H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA PARA REUNIRME CON EL C. ING. ING. ALONSO CITALÁN SALINAS; SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; POR LO QUE PROCEDÍ A INFORMARLE ACERCA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR; POSTERIORMENTE Y SIENDO LAS 08:00 HORAS, NOS TRASLADAMOS A LA OBRA DENOMINADA: "RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 102 M.L. SOBRE EL RIO COATÁN EN EL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (PASO PROVISIONAL AGUAS ABAJO EN EL RIO COATÁN)"; CON NÚMERO DE CONTRATO SOP-OBRA-2020-129 E.</p> <p>YA REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA, PROCEDIMOS AL RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, PLASMÁNDOLOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO Y LA TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS RESPECTIVAS, POSTERIORMENTE SE LEVANTÓ LA MINUTA DE CAMPO DE LA OBRA.</p> <p>SIENDO LAS 14:00 HORAS PROCEDIMOS AL LUGAR DE LA OBRA DENOMINADA: "ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE DESDE LA CARRETERA A PUERTO MADERO HASTA 200 METROS DESPUÉS DEL CAMINO VIEJO A MAZATAN EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (CONSTRUCCIÓN)" CON NÚMERO DE CONTRATO SOP-OBRA-2020-256 E; EN DONDE NOS REUNIMOS CON EL C. ING. EDERSEIN JIMÉNEZ ÁLVAREZ, SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; PROCEDIMOS AL RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS, PLASMÁNDOLOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO Y LA TOMA DE LAS FOTOGRAFÍAS RESPECTIVAS,</p>



Subsecretaría de Auditoría Pública  
Para la Administración Centralizada  
Dirección de Auditoría en Dependencias "B"  
Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

"2021, Año de la Independencia"

	<p>POSTERIORMENTE SE LEVANTÓ LA MINUTA DE CAMPO DE LA OBRA.</p> <p>UNA VEZ CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES SE PROCEDIÓ AL TRASLADO A LA DELEGACIÓN REGIONAL X SOCONUSCO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN TAPACHULA, CHIAPAS PARA RECABAR EL SELLO CORRESPONDIENTE. Y POSTERIORMENTE AL LUGAR DE HOSPEDAJE DENTRO DE LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS PARA AL SIGUIENTE DÍA RETORNAR A TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.</p>
--	---

**Elaboró:**

**Arq. Salomón Estanislao Tobón Hernández**  
Auditor

**Vo. Bo.:**

**Lic. Adalberto Ruíz Aguilar**  
Director de Auditoría en Dependencias "B"