

INFORME DE ACTIVIDADES

26 de mayo del 2022

DE: Arq Adiel Nucamendi Avendaño
AUDITOR

PARA: C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot
DIRECTOR

MOTIVO: En relación al memorándum No. SHyFP/S'SAPAC/DAPF/020/2022, de fecha 13 de mayo del 2022, en donde se me comisiona los días del 17 al 19 de mayo de 2022, para realizar verificación física a obras insertas en el Fondo de Infraestructura Social Municipal, Fondo III-FISM, y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, Fondo IV, FORTAMUN, ambos del Ramo 33, derivado de la orden de Verificación número **007/2022** correspondiente al Cumplimiento de las Disposiciones Normativas aplicables al Ejercicio de Recursos de Origen Federal, ejercicio 2021, al municipio de **Arriaga**, Chiapas, le informo lo siguiente:

FECHA	A C T I V I D A D
17 de mayo de 2022	Siendo las 07:30 horas, me trasladé al municipio de Arriaga, Chiapas; en un vehículo oficial con número de placas DA-6809-A, llegando al municipio a las 09:15 horas, solicité una reunión con el Director de Obras Públicas de Arriaga, para poder organizar el plan de visitas a las diversas obras en la muestra de verificación; posteriormente nos trasladamos en conjunto con el Director de obras Ing. Jinmy Ariosto Herrera Barrios (Administración 2021-2024), y el Supervisor de obras; para verificar las obras: 1.- Pavimentación 6ta Ote. entre 9 y 15 nte, en cabecera municipal. 2.- Pavimentación 9na pte entre 6 y 10 calle sur, en cabecera municipal. 3.- Pavimentación 15 pte entre 12 y 14 calle sur, en cabecera municipal. 4.- Rehabilitación de camino al basurero mpal., en la localidad 5 de mayo. 5.- Pavimentación av. Ferrocarril entre 2 y 6 sur, en cabecera municipal. y 6.- Adquisición de camión recolector; Esto en cumplimiento a las Disposiciones Normativas Aplicables al Ejercicio de Recursos de Origen Federal 2020, para verificar, mediante inspección física, que los conceptos de obra pagados se encuentren ejecutados, así como para comprobar el estado físico y el grado de operatividad, realizando la medición y evidencia fotográfica de los mismos, plasmándolos en los papeles de trabajo, al término de cada verificación se realizó cedula de inspección de campo para dejar constancia. Posteriormente, nos dirigimos a las oficinas del H. Aytto. De Arriaga, para coordinar la visita a las obras del día martes 18 de mayo, al término y siendo las 19:00 horas, me quedé en Arriaga, Chiapas; para pernoctar.
18 de mayo de 2022	Siendo las 07:30 horas, nos trasladamos en conjunto con el Director de obras Ing. Jinmy Ariosto Herrera Barrios (Administración 2021-2024), y el Supervisor de obras; para verificar las obras: 1.- Pavimentación de calles en Av. Ferrocarril, entre 8va y 12ª norte, en cabecera municipal 2.- Rehabilitación de camino Pesquería la Línea- El Arenal, localidad El arenal. 3.- Domo estructural, en la localidad La Línea. 4.- Rehabilitación de camino Las Nubes, en la localidad Las Nubes, y 5.- Equipamiento de Unidad de Protección Civil, en la cabecera municipal. Esto en cumplimiento a las Disposiciones Normativas Aplicables al Ejercicio de Recursos de Origen Federal 2020, para verificar, mediante inspección física, que los conceptos de obra pagados se encuentren ejecutados, así como para comprobar el estado físico y el



	grado de operatividad, realizando la medición y evidencia fotográfica de los mismos, plasmándolos en los papeles de trabajo, al término de cada verificación se realizó cedula de inspección de campo para dejar constancia. Posteriormente, nos dirigimos a las oficinas del H. Aytto. De Arriaga, para coordinar la visita a las obras del día jueves 19 de mayo, al término y siendo las 16:00 horas, me quedé en Arriaga, Chiapas; para pernoctar.
19 de mayo de 2022	Siendo las 07:00 horas, nos trasladamos en conjunto con el Director de obras Ing. Jinmy Ariosto Herrera Barrios (Administración 2021-2024), el ex Director de Obras Jorge Josué López Guillén (Administración 2019-2021); para verificar las obras: 1.- Electrificación con paneles solares, en la localidad de Poza Galana 2.- Rehabilitación de camino tramos varios, localidades de 5 de Mayo, Los Arreolas, Oaxaquita-zonas de cultivo, y 3.- Rehabilitación de Caminos (entronque Camino La Línea-Oaxaquita), en la localidad de Oaxaquita, y 4.- Equipamiento de Unidad de Protección Civil, en la cabecera municipal. Esto en cumplimiento a las Disposiciones Normativas Aplicables al Ejercicio de Recursos de Origen Federal 2020, para verificar, mediante inspección física, que los conceptos de obra pagados se encuentren ejecutados, así como para comprobar el estado físico y el grado de operatividad, realizando la medición y evidencia fotográfica de los mismos, plasmándolos en los papeles de trabajo, al término de cada verificación se realizó cedula de inspección de campo para dejar constancia. Posteriormente, nos dirigimos a las oficinas del H. Aytto. De Arriaga, para consultar información en expedientes de obra, al término y siendo las 19:00 horas, me traslade a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a las Instalaciones de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública para el resguardo del vehículo, dando por terminada la comisión.

Elaboró

Vo. Bo.

Arq. Adiel Nucamendi Avendaño
AUDITOR

C.P. Antonio Ismael Torres Bouchot
DIRECTOR