



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
04 de julio de 2022

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/068/2022 /

FECHA: 08 de junio de 2022

PERIODO DE COMISIÓN: Del 20 al 24 y del 27 al 28 de junio de 2022.

MOTIVO: Comisionado para llevar a cabo la verificación física de 7 obras de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, insertas en **la orden de Auditoría número 014/2022** "Obras Realizadas en el Marco del Anexo de Ejecución Número 07-01/2021 del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Ejercicio presupuestal 2021", ubicadas las en las Localidades de Chikpomilja, Chacamuc, el Calvario y San Marcos del municipio de Oxchuc, Chiapas.

ACTIVIDADES: En cumplimiento al Memorándum de comisión en referencia, dicha comisión se realizó con el vehículo oficial PICK-UP NISSAN modelo 2012 con número de placas DA-6808-A perteneciente a esta Secretaría, de manera conjunta con personal de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, por lo que mediante el presente me permito informar lo siguiente:

Lunes 20 de junio de 2022:

Siendo las 7:00 horas, me traslade a realizar la carga de combustible en la gasolinera la fuente ubicada en Boulevard Belisario Domínguez, Colonia Santa Elena de esta Ciudad, para posteriormente trasladarme al Municipio de Oxchuc, Chiapas; sin embargo al llegar a la caseta de la autopista Tuxtla-San Cristóbal, me reuní con el Supervisor de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica para trasladarnos y realizar la verificación a la obra, quien me me informó que esta, se encontraba bloqueada por normalistas quienes se encontraban cobrando la cantidad de \$50.00 para dejar pasar a los vehículos, debido a que el personal de las casetas no estaban realizando el cobro por la misma situación, por lo que no se optó por pagar el uso de la autopista, una vez entregado el monto solicitado para pasar, nos dirigimos directamente a la localidad de Chikpomilja del municipio de Oxchuc, por la vía de Tenejapa, para no pasar por dicho municipio ya que este se encontraba bloqueado por los conflictos sociales existentes, ya ubicados en la localidad de Chikpomilja, nos trasladamos al lugar de la obra, correspondiente a la **CONSTRUCCIÓN DE 61 SANITARIOS ECOLÓGICOS** respecto del contrato 2121022-164, realizando el levantamiento físico de la construcción de 61 baños ecológicos, con los complementos siguientes: construcción de cuarto para baño con medidas de 2.30 x 1.30 mts, colocación de muebles sanitarios, lavabo y cespól, construcción de registro sanitario, construcción de caja para biodigestor de 600 lts de capacidad con cámara de inspección, construcción de pozo de absorción con caja para lodos y trampa de grasas, sistema de tuberías de PVC de 4" y sistema de tuberías de CPVC hidráulico de ½" de diámetro para alimentación de agua a los baños con reservorio de agua y manual de operaciones, ejecutados por la empresa contratista, misma que se encuentra terminada y operando; cabe hacer mención la



"2022 Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

verificación fue posible en su totalidad, debido a que la ubicación de los baños construidos, se encuentran ubicados en zonas donde no se presentaban los problemas sociales, concluyendo la verificación programada en este día a las 17:00 horas, posteriormente inicie el traslado hacia el municipio de Huixtan, Chiapas, en donde pernocte esa noche, debido a que por el conflicto social y político existente no se pudo hacer en el municipio de Oxchuc, y poder continuar con el recorrido programado al día siguiente.

Martes 21 de junio de 2022:

Continuando con el recorrido programado, me reuní con el Supervisor de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, para tomar una ruta alterna para llegar a la comunidad de Chacamuc, misma que se realizó por la vía Chamic-Altamirano- Cuxulja, para realizar la verificación a la obra **CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS ECOLÓGICOS** correspondiente al contrato 2121032-169, realizando el levantamiento físico de la construcción de 42 baños ecológicos, con los complementos siguientes: construcción de cuarto para baño con medidas de 2.30 x 1.30 mts, colocación de muebles sanitarios, lavabo y cespól, construcción de registro sanitario, construcción de caja para biodigestor de 600 lts de capacidad con cámara de inspección, construcción de pozo de absorción con caja para lodos y trampa de grasas, sistema de tuberías de PVC de 4" y sistema de tuberías de CPVC hidráulico de ½" de diámetro para alimentación de agua a los baños con reservorio de agua y manual de operaciones, ejecutados por la empresa contratista, mismos que se encuentran terminados y operando; cabe hacer mención que debido a que los baños se encuentran en zonas dispersas de la localidad, las condiciones climáticas de la zona, así como a los conflictos sociales, no se pudo verificar la totalidad de los tanques debido a que la comunidad se encuentra con incertidumbre ante la presencia de personas ajenas a su localidad, terminando mis actividades a las 17:00 horas, posteriormente inicie el traslado hacia el municipio de Huixtan, Chiapas, en donde pernocte esa noche, debido a que por el conflicto social y político existente no se pudo hacer en el municipio de Oxchuc, y poder continuar con el recorrido programado al día siguiente.

Miércoles 22 de junio de 2022:

Continuando con el recorrido programado, siendo las 8:30 A.M., me reuní con el Supervisor de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, para verificar si ya existía paso en la ruta que pasa por Oxchuc, constatando que aun estaba la problemática, por lo que nuevamente se decidió tomar la ruta alterna para llegar a la comunidad de Chacamuc, misma que se realizó por la vía Chamic-Altamirano- Cuxulja, regresando a realizar la carga de combustible en la Gasolinera Servicio las Gasteleñas S.A de C.V., ubicada en Eje Vial uno No. 60 de San Cristóbal de las Casas, y posteriormente proceder a ir a la Localidad para realizar la verificación a la obra, **CONSTRUCCIÓN DE 60 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO**, respecto del contrato 2121013-172, realizando el levantamiento físico de la construcción de 40 tanques de ferrocemento de 10 m³ de capacidad, con los complementos siguientes: base para tanque, sistema de captación de lluvias a través de canaletas de PVC de 3" y 4" de diámetro, sistema de tuberías de CPVC de 1" y de ½" de diámetro para conexión de bomba rotativa y salidas de conducción de agua para baños y cocina, colocación de los kits correspondientes de filtración y purificación de agua del tanque, ejecutados por la empresa contratista, mismos que se encuentran



"2022 Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

terminados y operando; cabe hacer mención que debido a que los tanques se encuentran en zonas dispersas de la localidad, y debido a la lluvia intensa que se presentó en la zona, no se pudo verificar la totalidad de los tanques, terminando mis actividades a las 15:30 horas, posteriormente inicie el traslado hacia el municipio de Huixtán, Chiapas, en donde pernocte esa noche, debido a que por el conflicto social y político existente no se pudo hacer en el municipio de Oxchuc y poder continuar con el recorrido programado al día siguiente.

Jueves 23 de junio de 2022:

Continuando con el recorrido programado, siendo las 8:00 A.M., me reuní con el Supervisor de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, para dirigimos directamente a la localidad de Chikpomilja del municipio de Oxchuc, por la vía de Tenejapa, para no pasar por dicho municipio ya que este se encontraba bloqueado por los conflictos sociales existentes, ya ubicados en la localidad de Chikpomilja, nos trasladamos al lugar de la obra, para realizar la verificación a la obra correspondiente a la **CONSTRUCCIÓN DE 61 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, respecto del contrato 2121003-173**, realizando el levantamiento físico de la construcción de los 61 tanques de ferrocemento de 10 m³ de capacidad, con los complementos siguientes: base para tanque, sistema de captación de lluvias a través de canaletas de PVC de 3" y 4" de diámetro, sistema de tuberías de CPVC de 1" y de ½" de diámetro para conexión de bomba rotativa y salidas de conducción de agua para baños y cocina, colocación de los kits correspondientes de filtración y purificación de agua del tanque, ejecutados por la empresa contratista, mismos que se encuentran terminados y operando; cabe hacer mención la verificación fue posible en su totalidad, debido a que la ubicación de los tanques construidos, se encuentran en zonas donde no se presentaban los problemas sociales, concluyendo la verificación programada en este día a las 18:00 horas, posteriormente inicie el traslado hacia el municipio de Huixtán, Chiapas, en donde pernocte esa noche, debido a que por el conflicto social existente no se pudo hacer en el municipio de Oxchuc, y poder continuar con el recorrido programado al día siguiente.

Viernes 24 de junio de 2022:

Continuando con el recorrido programado, siendo las 8:00 A.M., me reuní con el Supervisor de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, para verificar si había paso para llegar a la localidad de el Calvario, constatando que ya existían las condiciones necesarias para llegar al municipio de Oxchuc, debido a la presencia de la Guardia Nacional y al Ejército Nacional que patrullaban la zona, por lo tanto nos trasladamos al lugar de la obra, para realizar la verificación a la obra correspondiente a la **CONSTRUCCIÓN DE 91 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, respecto del contrato 2121005-174**, en esta obra se realizó solamente el levantamiento físico de la construcción de 18 tanques de ferrocemento de 10 m³ de capacidad, con los complementos siguientes: base para tanque, sistema de captación de lluvias a través de canaletas de PVC de 3" y 4" de diámetro, sistema de tuberías de CPVC de 1" y de ½" de diámetro para conexión de bomba rotativa y salidas de conducción de agua para baños y cocina, colocación de los kits correspondientes de filtración y purificación de agua del tanque, ejecutados por la empresa contratista, mismos que se encuentran terminados y operando, sin embargo debido a que, al momento de estar realizando la verificación física se presentaron las autoridades de la



"2022 Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

localidad, para informarnos que no sería posible realizar el recorrido a toda la obra, debido a que todavía existen grupos armados en donde se ubica la mayoría de los tanques ya que estos se encuentran en zonas dispersas, así mismo reunieron a la mayoría de los pobladores en la escuela de la localidad para que ellos confirmaran de manera verbal que realmente la obra se encuentra terminada en cuanto a la construcción de los 91 tanques, así mismo mencionaron que los faltantes, podrán ser revisados para cuando existan las condiciones necesarias de acceso a los mismos, concluyendo la verificación programada en este día a las 15:00 horas, al término del mismo se inició el retorno a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para poder continuar con el recorrido programado el día lunes 27 de junio de 2022.

Lunes 27 de junio de 2022:

Siendo las 8:00 horas, me traslade a realizar la carga de combustible en la gasolinera de la fuente ubicada en Boulevard Belisario Domínguez, Colonia Santa Elena de esta Ciudad, para posteriormente trasladarme al Municipio de Oxchuc, Chiapas; por la ruta de la autopista Tuxtla-San Cristóbal, dirigiéndome a la presidencia municipal lugar en donde se acordó el punto de reunión con el Supervisor de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica para trasladarnos y realizar la verificación a la obra **CONSTRUCCIÓN DE 53 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO**, respecto del contrato 2121007-177, en esta obra se realizó el levantamiento físico de la construcción de 36 tanques de ferrocemento de 10 m³ de capacidad, con los complementos siguientes: base para tanque, sistema de captación de lluvias a través de canaletas de PVC de 3" y 4" de diámetro, sistema de tuberías de CPVC de 1" y de ½" de diámetro para conexión de bomba rotativa y salidas de conducción de agua para baños y cocina, colocación de los kits correspondientes de filtración y purificación de agua del tanque, ejecutados por la empresa contratista, mismos que se encuentran terminados y operando; cabe hacer mención que debido a que los tanques se encuentran dispersos en la localidad, además de una lluvia intensa que se presentó en la localidad, no se pudo verificar la totalidad de los tanques, terminando mis actividades a las 17:30 horas, posteriormente inicié el traslado hacia el municipio de Oxchuc, en donde pernocté esa noche, y poder continuar con el recorrido programado al día siguiente.

Martes 28 de junio de 2022:

Continuando con el recorrido programado, siendo las 8:00 A.M., me reuní con el Supervisor de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, para trasladarnos a la localidad del calvario para realizar la verificación a la obra correspondiente a la **CONSTRUCCIÓN DE 91 SANITARIOS ECOLÓGICOS** correspondiente al contrato 2121024-181, realizando solamente el levantamiento físico de la construcción de 20 baños ecológicos, con los complementos siguientes: construcción de cuarto para baño con medidas de 2.30 x 1.30 mts, colocación de muebles sanitarios, lavabo y cespel, construcción de registro sanitario, construcción de caja para biodigestor de 600 lts de capacidad con cámara de inspección, construcción de pozo de absorción con caja para lodos y trampa de grasas, sistema de tuberías de PVC de 4" y sistema de tuberías de CPVC hidráulico de ½" de diámetro para alimentación de agua a los baños con reservorio de agua y manual de operaciones, ejecutados por la empresa contratista, mismos que se encuentran terminados y operando; dentro del recorrido que se hizo se encontraron casas quemadas y deshabitadas, debido a que todavía existen grupos



"2022 Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana"

armados en donde se ubica la mayoría de los baños ya que estos se encuentran en zonas dispersas, nuevamente las autoridades de la localidad reunieron a la mayoría de los pobladores en la escuela de la localidad para que ellos confirmaran de manera verbal que realmente la obra se encuentra terminada y operando en cuanto a la construcción de los 91 baños ecológicos, los cuales podrán ser revisados para cuando existan las condiciones necesarias de acceso a los mismos, concluyendo la verificación programada en este día a las 15:00 horas, al término del mismo se inició el retorno a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pasando a realizar la carga de combustible en la Gasolinera Servicio las Gasteleñas S.A de C.V., ubicada en Eje Vial uno No. 60 de San Cristóbal de las Casas, llegando a las 17:30 horas aproximadamente, dando por terminada la comisión encomendada.

Al término de cada verificación, se levantó cédula de inspección de campo asentando en ella los resultados obtenidos al respecto, así como el correspondiente reporte fotográfico.

Nota: Debido a los conflictos sociales, políticos y de grupos armados que existen en el municipio de Oxchuc y a las condiciones climáticas que se tuvo durante el periodo de la comisión, en tres localidades no se realizaron las revisiones físicas al 100%, considerando el mayor número posible de tanques y baños ecológicos revisados y a lo manifestado al respecto, por las autoridades de cada localidad, tomando en cuenta nuestra integridad física y el resguardo del vehículo en el que se realizó dicha comisión, así mismo en la Localidad de El Calvario no fue posible conseguir el sello de permanencia debido a las hostilidades existentes, por lo que se solicitó en la Localidad de San Marcos en donde también se realizaron verificaciones físicas.

Atentamente

Ing. Salvador Culebro Martínez.

Auditor

Vo. Bo.

Lic. Adalberto Ruíz Aguilar

Director

CHIAPAS

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.