



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
10 de junio de 2022

Memorándum de comisión No.:	SHyFP/SAPAD/DAE"A"/00035/2022
Fecha:	26 de mayo de 2022
Motivo:	Llevar a cabo las visitas de inspección físicas de 09 obras con números de contrato: 219146-147, 219127-126, 219228-230, 219054-051, 219264-262, 219117-116, 219165-163, 219190-192 y 219278-282, en atención a la orden de auditoría no. 012/2022 practicada a los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Obra Pública (Educación Básica), por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021: ejecutadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH).
Periodo de la comisión:	05 días, comprendidos del 30 de mayo al 03 de junio de 2022.
Periodo real:	05 días, comprendidos del 30 de mayo al 03 de junio de 2022.
Actividades realizadas:	
30-mayo-2022	En cumplimiento al memorándum de comisión, siendo las 07:00 hrs. me trasladé de Tuxtla Gutiérrez a la localidad de Emiliano Zapata, municipio de Arriaga, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 09:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 09:00 hrs., reunido en el sitio de la obra, con la representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato No. 219146-147.- Primaria Emiliano Zapata Salazar, CCT:07DPR3549Y, consistente en: construcción de 04 aulas didácticas, rehabilitación de edificio, demolición de edificios y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con la representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo. Habiendo concluido el recorrido a las 12:00 hrs., procedí a trasladarme a la localidad de Cabeza de Toro, municipio de Tonalá, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 12:30 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 12:30 hrs., reunido en el sitio de la obra, con la representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato No. 219127-126.- Primaria Unión y Progreso, CCT: 07EPR0189H, consistente en: construcción de 04 aulas didácticas, demolición de edificio y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con la representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo. Una vez terminada la jornada del día, me trasladé a la cabecera municipal de Tonalá para pernoctar y continuar al día siguiente con las inspecciones físicas.



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
10 de junio de 2022

31-mayo-2022	Siendo las 07:00 hrs. me trasladé Tonalá a la localidad de Nicolás Bravo Uno anexo Emiliano Zapata, municipio de Mapastepec, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 08:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 09:00 hrs., reunido en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), para la revisión del contrato no. 219228-230.- Telesecundaria 1176 Nicolás Bravo, cct: 07ETV1199U, consistente en: construcción de 03 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior; debido a las inclemencias climáticas provocadas por la tormenta tropical Agatha no se tuvo acceso a las instalaciones del Centro Educativo, toda vez que no se presentó personal en las instalaciones; procediendo a tomar fotografías para dejar constancia de la visita, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo. Habiendo concluido el recorrido a las 11:00 hrs., procedí a trasladarme a la Cabecera Municipal de Acacoyagua, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 12:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 12:00 hrs., reunido en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), para la revisión del contrato no. 219054-051.- Primaria Niños Héroes, CCT:07DPR3113N, consistente en: construcción de servicio sanitario y obra exterior., debido a las inclemencias climáticas provocadas por la tormenta tropical Agatha, no se pudieron tomar medidas de los conceptos cuantificables, por lo que, se realizó la verificación ocular y se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo. Una vez terminada la jornada del día, me instalé para pernoctar y continuar al día siguiente con las inspecciones físicas.
01-junio-2022	Siendo las 07:00 hrs. me trasladé de la localidad de Acacoyagua a la localidad de Villa Comaltitlán, municipio de Comaltitlán, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 08:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 08:00 hrs, reunido en el sitio de la obra, con la representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato no. 219264-262.- Primaria 13 de Enero, CCT: 07EPR0410S, consistente en: construcción de 03 aulas didácticas, demolición de edificio y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con la representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo. Habiendo concluido el recorrido a las 11:30 hrs., procedí a trasladarme a la localidad de Huehuetán Estación FFCC, municipio de Huehuetán, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 12:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 12:00 hrs., reunido en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato no. 219117-116.- Jardín de Niños Ignacio Chávez, CCT: 07DJN1646W, consistente en: construcción de 03 aulas didácticas, servicio sanitario, demolición de edificio y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
10 de junio de 2022

	prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo. Una vez terminada la jornada del día, me trasladé a la cabecera municipal de Huehuetán para pernoctar y continuar al día siguiente con las inspecciones físicas.
02-junio-2022	Siendo las 07:00 hrs. me trasladé de la localidad de Huehuetán a la localidad de Xochiltepec, municipio de Tuzatán, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 08:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 08:00 hrs, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato no. 219165-163.- Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia, CCT: 07DPR0689D, consistente en: construcción de 01 aula USAER, servicio sanitario y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo. Habiendo concluido el recorrido a las 11:30 hrs., procedí a trasladarme a la localidad de La Flor, municipio de Tuzantán, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 12:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 12:00 hrs., reunido en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato no. 219190-192.- Telesecundaria 1506 Matilde Montoya Lafragua, CCT: 07ETV1497T, consistente en: construcción de 03 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo. Una vez terminada la jornada del día, me trasladé a la cabecera municipal de Tuzantán para pernoctar y continuar al día siguiente con las inspecciones físicas.
03-junio-2022	Siendo las 07:00 hrs. me trasladé de la localidad de Tuzantán a la Cabecera Municipal de Mazatán, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 08:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 08:00 hrs, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato no. 219278-282.- Secundaria Ramón Lopez Velarde, CCT: 07DES3674P, consistente en: construcción de taller de electricidad y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
10 de junio de 2022

Cédula de Inspección de Campo.

Habiendo concluido el recorrido a las 12:00 hrs. y terminando la jornada del día, procedí a trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, arribando aproximadamente a las 19:00 hrs.

Elaboró:

Arq. Cristian Nayar Mancilla Velázquez
Auditor

Revisó:

Ing. Ramiro Cruz Martínez
Contralor Interno

Vº. Bº

C.P. Eliazar Ramírez Torres
Encargado de la Dirección de Auditoría en Entidades "A"



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:
10 de junio de 2022

Memorándum de comisión No.:	SHyFP/SAPAD/DAE"A"/00035/2022
Fecha:	26 de mayo de 2022
Motivo:	Llevar a cabo las visitas de inspección físicas de 09 obras con números de contrato: 219146-147, 219127-126, 219228-230, 219054-051, 219264-262, 219117-116, 219165-163, 219190-192 y 219278-282, en atención a la orden de auditoría no. 012/2022 practicada a los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Obra Pública (Educación Básica), por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; ejecutadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH).
Periodo de la comisión:	05 días, comprendidos del 30 de mayo al 03 de junio de 2022.
Periodo real:	05 días, comprendidos del 30 de mayo al 03 de junio de 2022.
Actividades realizadas:	
30-mayo-2022	En cumplimiento al memorándum de comisión, siendo las 07:00 hrs. me trasladé de Tuxtla Gutiérrez a la localidad de Emiliano Zapata, municipio de Arriaga, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 09:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 09:00 hrs., reunido en el sitio de la obra, con la representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato No. 219146-147.- Primaria Emiliano Zapata Salazar, CCT:07DPR3549Y, consistente en: construcción de 04 aulas didácticas, rehabilitación de edificio, demolición de edificios y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con la representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo. Habiendo concluido el recorrido a las 12:00 hrs., procedí a trasladarme a la localidad de Cabeza de Toro, municipio de Tonalá, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 12:30 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 12:30 hrs., reunido en el sitio de la obra, con la representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato No. 219127-126.- Primaria Unión y Progreso, CCT: 07EPR0189H, consistente en: construcción de 04 aulas didácticas, demolición de edificio y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con la representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo. Una vez terminada la jornada del día, me trasladé a la cabecera municipal de Tonalá para pernoctar y continuar al día siguiente con las inspecciones físicas.



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
10 de junio de 2022

31-mayo-2022	Siendo las 07:00 hrs. me trasladé Tonalá a la localidad de Nicolás Bravo Uno anexo Emiliano Zapata, municipio de Mapastepec, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 08:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 09:00 hrs., reunido en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), para la revisión del contrato no. 219228-230.- Telesecundaria 1176 Nicolás Bravo, cct: 07ETV1199U, consistente en: construcción de 03 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior; debido a las inclemencias climáticas provocadas por la tormenta tropical Agatha no se tuvo acceso a las instalaciones del Centro Educativo, toda vez que no se presentó personal en las instalaciones; procediendo a tomar fotografías para dejar constancia de la visita, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo. Habiendo concluido el recorrido a las 11:00 hrs., procedí a trasladarme a la Cabecera Municipal de Acacoyagua, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 12:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 12:00 hrs., reunido en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), para la revisión del contrato no. 219054-051.- Primaria Niños Héroes, CCT:07DPR3113N, consistente en: construcción de servicio sanitario y obra exterior., debido a las inclemencias climáticas provocadas por la tormenta tropical Agatha, no se pudieron tomar medidas de los conceptos cuantificables, por lo que, se realizó la verificación ocular y se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo. Una vez terminada la jornada del día, me instalé para pernoctar y continuar al día siguiente con las inspecciones físicas.
01-junio-2022	Siendo las 07:00 hrs. me trasladé de la localidad de Acacoyagua a la localidad de Villa Comaltitlán, municipio de Comaltitlán, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 08:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 08:00 hrs, reunido en el sitio de la obra, con la representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato no. 219264-262.- Primaria 13 de Enero, CCT: 07EPR0410S, consistente en: construcción de 03 aulas didácticas, demolición de edificio y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con la representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo. Habiendo concluido el recorrido a las 11:30 hrs., procedí a trasladarme a la localidad de Huehuetán Estación FFCC, municipio de Huehuetán, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 12:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 12:00 hrs., reunido en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato no. 219117-116.- Jardín de Niños Ignacio Chávez, CCT: 07DJN1646W, consistente en: construcción de 03 aulas didácticas, servicio sanitario, demolición de edificio y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
10 de junio de 2022

	prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo. Una vez terminada la jornada del día, me trasladé a la cabecera municipal de Huehuetán para pernoctar y continuar al día siguiente con las inspecciones físicas.
02-junio-2022	Siendo las 07:00 hrs. me trasladé de la localidad de Huehuetán a la localidad de Xochiltepec, municipio de Tuzatán, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 08:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 08:00 hrs, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato no. 219165-163.- Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia, CCT: 07DPR0689D, consistente en: construcción de 01 aula USAER, servicio sanitario y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo. Habiendo concluido el recorrido a las 11:30 hrs., procedí a trasladarme a la localidad de La Flor, municipio de Tuzantán, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 12:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 12:00 hrs., reunido en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato no. 219190-192.- Telesecundaria 1506 Matilde Montoya Lafragua, CCT: 07ETV1497T, consistente en: construcción de 03 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo. Una vez terminada la jornada del día, me trasladé a la cabecera municipal de Tuzantán para pernoctar y continuar al día siguiente con las inspecciones físicas.
03-junio-2022	Siendo las 07:00 hrs. me trasladé de la localidad de Tuzantán a la Cabecera Municipal de Mazatán, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 08:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue: Siendo las 08:00 hrs, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato no. 219278-282.- Secundaria Ramón Lopez Velarde, CCT: 07DES3674P, consistente en: construcción de taller de electricidad y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
10 de junio de 2022

Cédula de Inspección de Campo.

Habiendo concluido el recorrido a las 12:00 hrs. y terminando la jornada del día, procedí a trasladarme a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, arribando aproximadamente a las 19:00 hrs.

Elaboró:

Arq. Cristian Nayar Mancilla Velázquez
Auditor

Revisó:

Ing. Ramiro Cruz Martínez
Contralor Interno

Vo. Bo.

C.P. Eliazar Ramírez Torres
Encargado de la Dirección de Auditoría en Entidades "A"