



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
27 de mayo de 2022.

Memorándum de
comisión No.:

SHyFP/SAPAD/DAE"A"/00033/2022

Fecha:

23 de mayo de 2022

Motivo:

Llevar a cabo las visitas de inspección física de las obras: Telesecundaria 297 Juan Bosco Occhiena, ubicada en la Cabecera Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta, ubicado en la Cabecera Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Jardín de Niños José María Morelos y Pavón, ubicado en la localidad El Monte de Sion del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas y Telesecundaria 595 Vicente Guerrero, ubicada en la localidad Corazón de María del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en atención a la Orden de Auditoría No. 012/2022, efectuada al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Obra Pública (Educación Básica), por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, ejecutadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH).

Periodo de la
comisión:

02 días, comprendidos de los días 24 y 25 de mayo de 2022.

Periodo real:

02 días, comprendidos de los días 24 y 25 de mayo de 2022.

Actividades realizadas:

24-mayo-2022.

En cumplimiento al memorándum de comisión, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, siendo las 07:00 horas, me trasladé a la Telesecundaria 297 Juan Bosco Occhiena, ubicada en la Cabecera Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; arribando al sitio de la obra a las 8:30 horas, para iniciar con los trabajos asignados, como sigue:

Siendo las 8:30 horas, reunidos en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número de contrato: 219038-033.- Telesecundaria 297 Juan Bosco Occhiena, ubicada en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; consistente en: Construcción de 03 aulas didácticas, demolición de edificios y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como: herrería, cancelería, aplicación de pintura acrílica en muros, columnas y plafón de losa, puertas, instalación eléctrica interior, mobiliario y equipo, andadores, red eléctrica exterior, entre otros, concluida la revisión a las 13:30 horas, me trasladé al Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta, ubicado en la misma ciudad, arribando a las 15:00 horas, para continuar con la verificación física.

Siendo las 15:00 horas, reunidos en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número de contrato: 219005-036.- Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta, ubicado en la Cabecera Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; consistente en: Construcción de 03 aulas didácticas, Servicio Sanitario, Rehabilitación de Edificio y Obra Exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como: herrería, cancelería, aplicación de pintura acrílica en muros, columnas y plafón de losa, puertas, instalación eléctrica interior, mingitorios, lavabos, espejos, tazas, mobiliario y equipo, andadores, cisterna, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, entre otros, concluida la revisión y a las 19:30 horas, pernocté en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

25-mayo-2022.

Siendo las 07:00 horas, me trasladé de la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al Jardín de Niños José María Morelos y Pavón, ubicado en la localidad El Monte de Sion del mismo municipio, arribando al sitio de la obra a las 08:00 horas, para iniciar con los trabajos programados, como sigue:





Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:
27 de mayo de 2022.

Siendo las 08:00 horas, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número 219050-047.- Jardín de Niños José María Morelos y Pavón, ubicado en la localidad El Monte de Sion del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, consistente en: Construcción de 01 aula didáctica, Servicio Sanitario y Obra Exterior, en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como: herrería, cancelería, aplicación de pintura acrílica en muros, columnas y plafón de losa, puertas, instalación eléctrica interior, mingitorios, lavabos, espejos, tazas, base envolvente para tinacos, mobiliario y equipo, andadores, cisterna, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, planta de tratamiento, plaza cívica, acceso, asta bandera, enmallado perimetral, entre otros, concluida la revisión a las 13:00 horas, Telesecundaria 595 Vicente Guerrero, ubicada en la localidad Corazón de María del mismo municipio, arribando a las 14:00 horas, para continuar con la verificación física.

Siendo las 14:00 horas, reunidos en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número de contrato: 219060-057.- Telesecundaria 595 Vicente Guerrero, ubicada en la localidad de Corazón de María del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; consistente en: Construcción de 01 aula didáctica y laboratorio-taller, rehabilitación de edificios, demolición de edificio y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como: herrería, cancelería, aplicación de pintura acrílica en muros, columnas y plafón de losa, puertas, instalación eléctrica interior, equipamiento de laboratorio-taller, mobiliario y equipo, andadores, cisterna, red eléctrica exterior, plaza cívica, asta bandera, base envolvente para tinacos, entre otros, concluida la revisión a las 18:30 horas, me trasladé a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; arribando a las 22:00 horas, debido a que las entradas y salidas la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; se encontraban bloqueadas por diversos grupos sociales.

En los cuatro actos descritos anteriormente, se tomaron fotografías para constancias de las mismas; los papeles de trabajo generados en dichas verificaciones físicas, se integraron al expediente de la auditoría 012/2022.

Elaboró:


Arq. César Alejandro Trujillo Montero
Auditor

Revisó:


Ing. Ramiro Cruz Martínez
Contralor Interno del INIFECH

Vo. Bo.


C.P. Eliazar Ramírez Torres
Encargado de la Dirección de Auditoría en Entidades "A"

Handwritten scribbles and marks in the top right corner.

