



Memorándum de comisión No.: SHYFP/SAPAD/DAE"A"/00067/2022  
 Fecha: 04 de agosto de 2022  
 Motivo: Llevar a cabo las visitas de inspección física a 02 obras: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "Chenalhó", ubicada en la cabecera municipal de Chenalhó, Chiapas y Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "San Cristóbal de las Casas", ubicada en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en atención al seguimiento de la Orden de Auditoría No. 069/2021, efectuada a los Recursos de la obra pública del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) (Infraestructura de Educación Media Superior y Superior), por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, ejecutadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH).  
 Periodo de la comisión: 02 días, comprendidos de los días 09 y 10 de agosto de 2022.  
 Periodo real: 02 días, comprendidos de los días 09 y 10 de agosto de 2022.

**Actividades realizadas:**

09-agosto-2022. En cumplimiento al memorándum de comisión, siendo las 08:00 horas, en compañía del Supervisor del INIFECH, me trasladé de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "Chenalhó", ubicada en la cabecera municipal de Chenalhó, Chiapas.

Siendo las 11:00 horas, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número **219282-285**.- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "Chenalhó", ubicado en la cabecera municipal de Chenalhó, Chiapas; consistente en: Construcción de Taller de Trabajo Social y Obra Exterior, en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaeciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como: herrería, cancelería, aplicación de pintura acrílica en muros, columnas y plafón de losa, puertas, instalación eléctrica interior, mobiliario y equipo, andadores, entre otros, concluida la revisión a las 15:30 horas, procedí a pernoctar en el lugar.

10-agosto-2022. Siendo las 10:00 horas, me trasladé de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; a Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "San Cristóbal de las Casas", ubicada en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; arribando al sitio de la obra a las 13:30 horas, para iniciar con los trabajos programados, como sigue:

Siendo las 14:00 horas, llegamos a las instalaciones que ocupa el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "San Cristóbal de las Casas", ubicada en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en donde un grupo de personas nos prohibieron el acceso a las instalaciones, debido a que existían problemas internos en donde intervino el Sindicato, por lo que decidimos esperar al director del plantel, quien nos informó que no podíamos ingresar y nos proporcionó documentación al respecto, por lo que se dejó asentado los hechos en la minuta de campo para dejar constancia de la situación que prevalece en dicho plantel. Concluida la minuta siendo las 17:00 horas, me traslade a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, arribando a las 18:20 horas.

En los dos actos descritos anteriormente, se tomaron fotografías para constancias de las mismas; los papeles de trabajo generados en dichas verificaciones físicas, se integraron al expediente de seguimiento de la auditoria 069/2021.

Elaboró:

**Arq. Cristian Nayar Mancilla Velázquez**  
Auditor

Revisó:

**Ing. Ramiro Cruz Martínez**  
Contralor Interno del INIFECH



SECRETARÍA  
DE LA HONESTIDAD  
Y FUNCIÓN PÚBLICA  
GOBIERNO DE CHIAPAS

## Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;  
12 de Agosto de 2022.

Vo. Bo.

  
C.P. Eliazar Ramírez Torres

Encargado de la Dirección de Auditoría en Entidades "A"