



Memorándum de comisión No.: SHyFP/SAPAD/DAE"A"/00069/2022

Memorándum de modificación No.: Sin modificación.

Fecha: 04 de agosto de 2022

Motivo: Llevar a cabo las visitas de inspección física de las obras: 219252-286.- Construcción de la 1a. etapa del edificio 2 (Tipo H) en la sede Huixtla de la UNICACH terminación, CCT: 07ESU0019Y, consistente en: terminación de edificio de 3 niveles y obra exterior y 219283-278.- COBACH No. 235 Gaspar Díaz Reyes, CCT: 07ECB0114M, consistente en: construcción de 03 aulas didácticas y obra exterior, ubicadas en los municipios de Huixtla y Venustiano Carranza, Chiapas; en seguimiento de la Orden de Auditoría No. 069/2021, practicada a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) (Infraestructura de Educación Media Superior y Superior), del periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, ejecutadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas.

Periodo de la comisión: 09 y 10 de agosto de 2022.

Periodo real: 09 y 10 de agosto de 2022.

Actividades realizadas:

09-agosto-2022. En cumplimiento al memorándum de comisión, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 06:00 horas, me trasladé a la cabecera municipal de Huixtla, Chiapas, para iniciar con la inspección física de las obras, al que arribé a las 11:00 horas.

Siendo las 11:00 horas, me reuní en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH) y procedí a la revisión de la obra número 219252-286.- Construcción de la 1a. etapa del edificio 2 (Tipo H) en la sede Huixtla de la UNICACH terminación, CCT: 07ESU0019Y, consistente en: terminación de edificio de 3 niveles y obra exterior, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como, luminarias, herrería, cancelería, piso de loseta cerámica, puertas, entre otros; concluí la revisión a las 17:30 horas y pernocté en esta ciudad.

10-agosto-2022 En la ciudad de Huixtla, Chiapas, siendo las 06:00 horas, me trasladé, a la cabecera municipal de Venustiano Carranza, Chiapas, para continuar con la inspección física de obras, en donde arribé a las 10:30 horas.

Siendo las 10:30 horas, me reuní en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH) y procedí a la revisión de la obra número 219283-278.- COBACH No. 235 Gaspar Díaz Reyes, CCT: 07ECB0114M, consistente en: construcción de 03 aulas didácticas y obra exterior, en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como, herrería, cancelería, protección para ventanas, piso de loseta, andadores, señalamiento, ventiladores. mobiliario y equipo, red eléctrica exterior, entre otros; concluí la revisión a las 16:15 horas y retorné a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a donde arribé a las 19:00 horas.

En los dos actos descritos anteriormente, tomé fotografías para constancias de las mismas; los papeles de trabajo que generé en dichas inspecciones físicas, las integré al expediente de Seguimiento de la auditoría 069/2021.



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:
17 de agosto de 2022.

Elaboró:

Ing. Miguel Ángel Toledo Álvarez
Auditor

Vo. Bo.

C.P. Eliazar Ramírez Torres
Encargado de la Dirección de Auditoría en Entidades "A"