

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
15 de junio de 2022

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/072/2022

FECHA: 13 de junio de 2022

MOTIVO: Verificación física a 01 obra, ubicada en el la localidad de Puerto Madero del Municipio de Tapachula, Chiapas, ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas, correspondientes al proceso de solventación de la Auditoría No. 542, al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), ejercicio 2021.

PERÍODO DE COMISIÓN: Del 14 al 14 de junio de 2022.

ACTIVIDADES: Con fecha 14 de junio de 2022, se me comisionó a la Verificación Física para efectos de seguimiento al proceso de solventación, en el Municipio de Tapachula, Chiapas; la cual se realizó en vehículo oficial proporcionado por la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, marca Nissan, tipo Pick Up, modelo 2012, y con número de placas DA-6819-A, y cuyo resguardo estuvo a mi cargo, Mando Operativo "G", de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, adscrito a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública con la finalidad de dar cumplimiento al Memorándum No. SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/072/2022, de fecha 13 de junio de 2022, de lo cual informo lo siguiente:

Martes 14 de junio de 2022

Siendo las 06:00 horas, de la mañana, desde la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, me traslade al Municipio de Tapachula, Chiapas, arribando a las 12:30 horas aproximadamente, para realizar la verificación ocular a una obra consistente en **"Mercado Público de San Benito, ubicada en la Localidad de Puerto Madero, Municipio de Tapachula, Chiapas (Construcción)"**, con Número de Contrato **SOP-OBRA-2021-106 E**, en compañía del C. Ing. Cristian Gutiérrez Manzo, Auditor E, ambos de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras Públicas, de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública; conjuntamente con la presencia del personal de la Supervisión de Obras de la Secretaría de Obras Públicas, estando reunidos los presentes procedimos a realizar la verificación e inspección física de la obra, para constatar su estado físico y operabilidad.

Sin otro en particular, terminamos el recorrido de la verificación e inspección física de la obra, posteriormente se registran los datos obtenidos en papeles de trabajo y la toma de las fotografías respectivas. Siendo las 16:00 horas, se concluyó con dichas actividades.



SECRETARÍA
DE LA HONESTIDAD
Y FUNCIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE CHIAPAS

Subsecretaría de Auditoría Pública
para la Administración Centralizada
Dirección de Auditoría en Dependencias "B"
Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

La obra se encuentra terminada físicamente al 100% y operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos, sin observaciones técnicas.

Siendo las 16:30 horas, me trasladé a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Atentamente

Elaboro:

Ver. Bo.

Ing. René Armando Juárez Palacios
Mando Operativo "G"

Lic. Adalberto Ruíz Aguilar
Director de Auditoría en Dependencias "B"

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO