

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
20 de febrero de 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/050/2023

FECHA: 03 de febrero de 2023

MOTIVO: Verificación física a 04 obras, ubicadas en los Municipios de Yajalón (01 obra), Ocosingo (01 obra), San Cristóbal de las Casas (01 obra) y Tzimol (01 obra), Chiapas, ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas, correspondientes a la Orden de Auditoría No. 011/2023, bajo el concepto: **"Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)"**, ejercicio 2022.

PERIÓDO DE COMISIÓN: Del 14 al 17 de febrero de 2023.

ACTIVIDADES: Con fecha 03 de febrero de 2023, se me comisionó a la Verificación Física para efectos de cumplimiento en la ejecución de Metas Contractuales de las diversas obras, en los Municipios de Yajalón (01 obra), Ocosingo (01 obra), San Cristóbal de las Casas (01 obra) y Tzimol (01 obra), Chiapas; las cuales se realizaron en vehículo oficial proporcionado por la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, marca: Nissan, tipo: Pick Up, modelo: 2012, y con número de placas DA-6845-A, y cuyo resguardo estuvo a mi cargo, Analista "F", de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, adscrito a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública con la finalidad de dar cumplimiento al Memorándum No. SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/050/2023, de fecha 03 de febrero de 2023, de lo cual informo lo siguiente:

Martes 14 de febrero de 2023

Siendo las 06:30 horas, de la mañana, desde la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, me traslade a la Cabecera Municipal de Yajalón, Chiapas, arribando a las 11:30 horas aproximadamente, para realizar la verificación física a la obra: **"Puente vehicular en la calle 2a. Poniente Norte entre Av. Público Número uno y 3a. Norte Poniente en la Cabecera Municipal de Yajalón (Construcción de obras complementarias)"**, con número de contrato **SOP-OBRA-2022-063 E**. Reunidos en el lugar que ocupa la obra, me entreviste con el Arq. Mario Luis Gutiérrez Rodríguez, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Obras Viales, por lo que, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación física de las metas de mayor relevancia, visibles y susceptibles de verificar en la obra, con la finalidad de constatar la calidad, el estado físico y la operatividad que estas guardan, referentes a los conceptos ejecutados tales como: Juntas de dilatación de calzada



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

metálica MEX T-50; Concreto hidráulico de $f'c=250$ kg/cm² en losa; Concreto hidráulico de $f'c=250$ kg/cm² en parapetos; Estructura fabricada, perfiles laminados, placas de apoyo de acero estructural; Recubrimiento con pintura, de superficies metálicas: por superficie, una (1) mano anticorrosivo con cromato zinc y dos (2) manos esmalte epóxico; Concreto hidráulico de $f'c=150$ kg/cm² en banquetas y guarniciones; Concreto hidráulico de $f'c=250$ kg/cm² pavimento en calles, Construcción de muro de contención a base de gaviones, con precio cotizado de piedra de la región, entre otros; por lo que verificados los conceptos de obra, posteriormente se registraron los datos obtenidos en papeles de trabajo y se realizaron la toma de las fotografías respectivas. Siendo las 13:35 horas, se concluyó con dichas actividades.

La obra se encuentra terminada físicamente al 100% y Operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos, Sin observaciones técnicas.

Pernoctando en la Cabecera Municipal de Yajalón, Chiapas.

Miércoles 15 de febrero de 2023

Siendo las 08:00 horas, de la mañana, me traslade a la Localidad Santo Domingo del Municipio de Ocosingo, Chiapas, arribando a las 13:00 horas aproximadamente, procediendo a realizar la verificación física a la obra: **"Estación de radio "La voz de la selva" en la Localidad Santo Domingo del Municipio de Ocosingo (Reconstrucción)"**, con número de contrato **SOP-OBRA-2022-005 E**. Reunidos en el lugar que ocupa la obra, me entreviste con el Ing. Abraham Ramos Sánchez, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión, por lo que, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación física de las metas de mayor relevancia, visibles y susceptibles de verificar en la obra, con la finalidad de constatar la calidad, el estado físico y la operatividad que estas guardan, referentes a los conceptos ejecutados: Falso plafond de tablaroca (12.7 mm.) con suspensión oculta hasta 4.00 m. de altura; Suministro, fabricación y montaje de muro de tablaroca, dos caras; Suministro y colocación de panel acústico de 60 x 60 cms de 2" espesor nominal; Suministro y colocación de luminaria led lineal 36w, 120-277v, sobreponer, 5000lm; Suministro y colocación de centro de carga trifásico tipo QO-317-M100; Suministro y colocación de W.C. tanque bajo; Suministro y colocación de lavabo blanco chico con llave individual; Suministro e instalación de malla ciclón 55x55 mm. Cal.10.5 y 2.00 m. de altura incluye: postes de línea de 48 mm; Suministro y colocación de puerta de tambor de 90 x 213 cms. Con marco rosi color blanco; Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, de 12,000 btu, marca LG inverter; suministro y colocación de portón de 1.80 mts. Por 2.20 mts. de altura en dos hojas abatibles armado de ángulo de fierro de 1 1/2x1/8 de pulgada y tablero de lámina lisa cal. 18; Suministro y colocación de ventana 1.225 x 1.175 mts., de dos fijos, armado con perfiles tubulares cal. 18, con cristal de 6 mm; Suministro e instalación de sistema de pararrayos kit master con punta de dipolo con dos rehiletos, mástil de acero inoxidable, para punta de pararrayos; entre otros;

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

por lo que verificados los conceptos de obra, posteriormente se registraron los datos obtenidos en papeles de trabajo y se realizaron la toma de las fotografías respectivas. Siendo las 14:35 horas, se concluyó con dichas actividades.

La obra se encuentra terminada físicamente al 100% y Operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos, Sin observaciones técnicas.

Pernoctando en la Localidad Santo Domingo del Municipio de Ocosingo, Chiapas.

Jueves 16 de febrero de 2023

Siendo las 05:00 horas, de la mañana, me traslade a la Cabecera Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, arribando a las 11:30 horas aproximadamente, procediendo a realizar la verificación física a la obra: **"Murales en el Templo de San Agustín en la Cabecera Municipal de San Cristóbal de las Casas (Equipamiento)"**, con número de contrato **SOP/SSOP/DSO/OBRA/0008/2022**. Reunidos en el lugar que ocupa la obra, me entreviste con el Arq. Luis Ignacio Zebadúa Carbonell, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión, por lo que, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación física de las metas de mayor relevancia, visibles y susceptibles de verificar en la obra, con la finalidad de constatar la calidad, el estado físico y la operatividad que estas guardan, referentes a los conceptos ejecutados: Montaje de mural contemporáneo pintado al oleo sobre tela, de 2.95 x 4.44 m. dividido en 5 secciones, incluye: movimientos de acarreo del lugar de almacenaje al lugar de montaje, desembalaje, (retiro de plástico, papel encerado y bastidores de protección), anclaje de los murales a los marcos metálicos con tornillería y Montaje de mural contemporáneo pintado al oleo sobre tela, de 5.10 x 9.40 m. Dividido en 5 secciones, incluye: movimientos de acarreo del lugar de almacenaje al lugar de montaje, desembalaje, (retiro de plástico, papel encerado y bastidores de protección), anclaje de los murales a los marcos metálicos con tornillería; por lo que verificados los conceptos de obra, posteriormente se registraron los datos obtenidos en papeles de trabajo y se realizaron la toma de las fotografías respectivas. Siendo las 14:20 horas, se concluyó con dichas actividades.

La obra se encuentra terminada físicamente al 100% y Operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos, Sin observaciones técnicas.

Pernoctando en la Cabecera Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Viernes 17 de febrero de 2023

Siendo las 08:00 horas, de la mañana, me traslade a la Cabecera Municipal de Tzimol, Chiapas, arribando a las 11:40 horas aproximadamente, procediendo a realizar la verificación física a la obra: **"Obras de protección de la 1a. Av. Poniente Sur entre Calle Central Poniente y Calle 2a. Sur Poniente en la Cabecera Municipal de Tzimol (Construcción)"**, con número de contrato **SOP-SSOP/DOV/OBRA/0004/2022**.



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Reunidos en el lugar que ocupa la obra, me entreviste con el Arq. Gustavo Gordillo Martínez, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Obras Viales, por lo que, conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación física de las metas de mayor relevancia, visibles y susceptibles de verificar en la obra, con la finalidad de constatar la calidad, el estado físico y la operatividad que estas guardan, referente al concepto ejecutado: Elaboración de barandal de 1.00 m. de altura a base de postes verticales de tubo de fierro negro de 3" de diámetro cédula 30, con dos anclas de varilla no. 3 de 15 cms cada uno, ahogado en dado de concreto simple de $f'c=150$ kg/cm² con dimensiones de 0.20x0.20x0.30 mts. separación entre cada poste de 3.00 m. pasamanos con tubo de fierro negro de 3" de diámetro cédula 30, 3 tubos horizontales de fierro negro de 1 1/2" cédula 30, acabado con primario comex 100 o similar en calidad y costo; por lo que verificado el concepto de obra, posteriormente se registraron los datos obtenidos en papeles de trabajo y se realizaron la toma de las fotografías respectivas. Siendo las 13:50 horas, se concluyó con dichas actividades.

La obra se encuentra terminada físicamente al 100% y Operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos, Sin observaciones técnicas.

Concluyendo mis actividades encomendadas y terminando las verificaciones físicas a las obras, me dirigí a mi destino de regreso a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegando a mi destino a las 18:05 horas, sin novedad alguna.

Atentamente

Elaboro:

Arq. Carlos Irán Cruz Bolón
Analista "F"

Vo. Bo.

Lic. Adalberto Ruíz Aguilar
Director de Auditoría en Dependencias "B"

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que lo datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.