



"2023, Año de Francisco Villa el Revolucionario del Pueblo"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

08 de marzo de 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/074/2023

FECHA: 20 de febrero de 2023.

PERIODO DE COMISIÓN: Del 15 al 18 y del 22 al 25 de noviembre de 2022.

MOTIVO: Comisionado para llevar a cabo la verificación física de 5 obras realizadas por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, insertas en **la orden de auditoría número 007/2023** a las Obras contratadas con "Recursos Autorizados y Ejercicios del Anexo de Ejecución PROAGUA Núm. 07 01/2022, del Programa de Agua Potable Drenaje y Tratamiento (Urbano y Rural), ejercicio 2022"; ubicadas en las Localidades de Cabecera Municipal de Palenque, Nueva Galilea Municipio de palenque, El Lacandón Municipio de Palenque, Francisco I. Madero Municipio de Salto de Agua y Betania Municipio de Ocosingo, Chiapas.

ACTIVIDADES: En cumplimiento al Memorándum de comisión en referencia, dicha comisión se realizó con el vehículo oficial Marca Amarok, Tipo PICK-UP modelo 2020 con número de placas CV-6029-B, perteneciente a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, con quien de manera conjunta con personal perteneciente a esa Dependencia, por lo que mediante el presente me permito informar lo siguiente:

Miércoles 22 de febrero de 2023:

Siendo las 6:00 horas, en compañía del C. Ing. Saúl Ignacio Velázquez Morga, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, nos trasladamos, al Municipio de Palenque y posteriormente al lugar de la obra para realizar la verificación física a la misma ubicada en la localidad el Lacandón, correspondiente al contrato 2221002-100, realizando el levantamiento físico de los siguientes conceptos de obra: Letrero alusivo a la obra, suministro de tubería de 10" de diámetro y ¼" de espesor, suministro de fierro liso de 16" de diámetro y ¼" de espesor, suministro de tubería de fierro cedazo de 10" de diámetro y ¼" de espesor, suministro y colocación de grava cuarcífera especial para filtro de pozo profundo, entre otros; trabajos ejecutados por la empresa contratista; la cual se encuentra terminada y operando, concluyendo la verificación programada en este día a las 17:00 horas, posteriormente inicie el traslado hacia el Municipio de palenque, Chiapas, en donde pernocte esa noche, para continuar con el recorrido programado al día siguiente.

Jueves 23 de febrero de 2023:

Continuando con el recorrido Siendo las 7:00 horas, en compañía del C. Ing. Benjamín Sánchez López, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, nos trasladamos, al lugar de la obra para realizar la verificación física a la misma ubicada en la localidad Nueva Galilea, correspondiente al contrato 2221001-092, realizando el levantamiento físico de los siguientes conceptos de obra: Letrero alusivo a la obra, Mampostería de piedra de tercera clase, Acero de refuerzo, concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm²; concreto hidráulico de de f'c=200 gk/cm²; suministro de tubería de pvc con



"2023, Año de Francisco Villa el Revolucionario del Pueblo"

campana de 100 mm(4") de diámetro; Suministro de tubería de pvc con campana de 150 mm(6") de diámetro; entre otros; trabajos ejecutados por la empresa contratista; se constató que la obra se encuentra con deficiencias técnicas en la captación de agua, concluyendo la verificación programada en este día a las 16:00 horas, posteriormente inicie el traslado hacia el Municipio de Palenque, Chiapas, en donde pernocte esa noche, para continuar con el recorrido programado al día siguiente.

Viernes 24 de febrero de 2023:

Siendo las 8:00 A.M., en compañía del C. Arq. Andres Martín Solís Paniagua, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, nos trasladamos, al lugar de la obra para realizar la verificación física a la misma ubicada en la Cabecera Municipal de Palenque, correspondiente al contrato 2220003-090, realizando el levantamiento físico de los siguientes conceptos de obra: Letrero alusivo a la obra, Pozo de visita de 1.5 metros de profundidad; pozo de visita de 2.5 metros de profundidad; Pozo de visita de 4.0 metros de profundidad; Pozo de visita de 4.5 metros de profundidad; Suministro e instalación de tubería de pvc sanitario (alcantarillado), de 500 mm (20") de diámetro; Suministro e Instalación de Tubería de pvc sanitari (alcantarillado) de 630 mm (24") de diámetro; entre otros; trabajos ejecutados por la empresa contratista; la obra se encuentra terminada y operando, concluyendo la verificación programada en este día a las 16:30 horas, posteriormente inicie el traslado hacia a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; para continuar con el recorrido programado al día Lunes 27 de febrero de 2023.

Lunes 27 de febrero de 2023:

Siendo las 6:00 A.M., en compañía del C. Arq. Andres Martín Solís Paniagua, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, nos trasladamos, de Tuxtla Gutiérrez al Municipio de Salto de Agua, Chiapas; posteriormente al lugar de la obra para realizar la verificación física correspondiente, ubicada en la localidad de Francisco I. Mdero, correspondiente al contrato 2221005-103, realizando el levantamiento físico de los siguientes conceptos de obra: Letrero alusivo a la obra, Suministro e Instalación de pvc sanitario (alcantarillado) de 200 mm (8") de diámetro; Pozo de visita de 1.25 metros de profundidad; Pozo de visita de 1.50 metros de profundidad; Pozo de visita de de 2.0 metros de profundidad; Pozo de visita de 2.50 metros de profundidad; Pozo de visita de 3.50 metros de profundidad, Concreto hidráulico de $f'c=200$ kg/cm²; entre otros; trabajos ejecutados por la empresa contratista; la obra se encuentra terminada y operando, concluyendo la verificación programada en este día a las 17:00 horas, posteriormente inicie el traslado hacia el Municipio de Salto de Agua, Chiapas; donde pernocte esa noche, para continuar con el recorrido programado el día martes 28 de febrero del año en curso.

Martes 28 de febrero de 2023:

Siendo las 6:00 A.M., en compañía del C. Saúl Enrique Lievano Burguete, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, nos trasladamos, de Salto de Agua al Municipio de Ocosingo y posteriormente al lugar de la obra para realizar la verificación física a la misma ubicada en la localidad de Betania, correspondiente al contrato 2221003-104,



"2023, Año de Francisco Villa el Revolucionario del Pueblo"


realizando el levantamiento físico de los siguientes conceptos de obra: Letrero alusivo a la obra, Cajas de operación de válvulas a base de muro tabique rojo recocido; Suministro de tubería de acero soldable de $\frac{1}{4}$ " de espesor y 6" de diámetro; Suministro e Instalación y prueba de tubería de fierro galvanizado incluyendo mano de obra, fletes, maniobras y cople de 102 mm (4") de diámetro; Concreto hidráulico de $F'c= 100 \text{ kg/cm}^2$; Concreto hidráulico de $F'c= 200 \text{ kg/cm}^2$, entre otros; trabajos ejecutados por la empresa contratista; cabe mencionar que no se terminó con los trabajos de medición este día por lo que pernoctamos en la localidad de Betania, por lo retirado que esta de la cabecera municipal de Ocosingo, llegando a la localidad de Betania a las 18:30 horas, para continuar con el recorrido programado al día siguiente.

Miercoles 01 de marzo de 2023:


Siendo las 8:00 A.M., en compañía del C. Saúl Enrique Lievano Burguete, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, nos trasladamos, de la localidad de Betania al lugar de la obra para continuar con la verificación física a la misma, correspondiente al contrato 2221003-104, realizando el levantamiento físico de los siguientes conceptos de obra: Suministro e instalación y prueba de tubería de polietileno de alta densidad de 13 mm (1/2") de diámetro; Suministro y colocación de materiales para tomas domiciliarias tipo rural incluye: sujetador pvc, 12 metros niple de FoGo, cople reforzado de FoGo, llave de nariz de 13 mm de diámetro; entre otros; trabajos ejecutados por la empresa contratista; la obra se encuentra terminada y operando, concluyendo la verificación programada en este día a las 12:00 horas, posteriormente iniciamos el retorno a la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dando por terminada la comisión encomendada.

Al término de cada verificación, se levantó cédula de inspección de campo asentando en ella los resultados obtenidos al respecto, firmando los que en ella participan.

Atentamente


Ing. Erik Esquinca García.

Auditor


Vo. Bo.

Lic. Adalberto Ruíz Aguilar

Director

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.

11/11/11

