



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
20 de febrero de 2023

## INFORME DE ACTIVIDADES

**MEMORÁNDUM DE COMISIÓN:** SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/048/2023

**FECHA:** 03 de febrero de 2023

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:** Con fundamento en el Artículo 41 fracciones II y V y 43 fracciones I y V; del Reglamento Interior de esta Dependencia, donde se me **COMISIONÓ** para llevar a cabo la revisión física a 04 (cuatro) obra, ubicadas en los Municipios de Frontera Hidalgo, Pijijiapan, Osumacinta y Suchiapa, Chiapas, con números de contratos SOP-OBRA-2022-040 E, SOP-OBRA-2022-052 E, SOP-OBRA-2022-087 E, SOP/SSOP/DSO/OBRA/0005/2022; en atención al oficio número: **SHyFP/00026/2023** de fechas 02 de enero de 2023, que contiene la **Auditoría con No. de Orden 011/2023**, en específico al Concepto a revisar: **"Recursos Autorizados y Ejercidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)"**, Ejercicio de 2022, practicada a la Secretaría de Obras Públicas.

**PERIÓDO DE COMISIÓN:** Del 14 al 17 de febrero de 2023.

**ACTIVIDADES:** Con fecha 14 de febrero de 2023, se me comisionó para efectos de cumplimiento en la ejecución del Objeto Contractual de las diversas obras, en los Municipios de Frontera Hidalgo, Pijijiapan, Osumacinta y Suchiapa, Chiapas; las cuales se realizaron en vehículo oficial proporcionado por la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, marca: Nissan, tipo: Pick Up, modelo: 2012, y con número de placas DA-6811-A, y cuyo resguardo estuvo a mi cargo Analista Técnico, adscrito a la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública con la finalidad de dar cumplimiento al Memorándum No. SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/048/2023, de fecha 03 de febrero de 2023, de lo cual informo lo siguiente:

**Martes 14 de febrero de 2023**

Siendo las 05:00 horas, de la mañana, desde la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, me traslade al Municipio de Frontera Hidalgo, arribando a las 12:00 horas aproximadamente, para realizar la revisión física a la obra: **"PARQUE PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS), CONSISTENTE EN MOBILIARIO URBANO, DOMO DE CANCHA DE BASQUETBOL, ESCENARIO**



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

**ELEVADO, ALUMBRADO GENERAL",** con número de contrato: **SOP-OBRA-2022-087 E.** Reunidos en el lugar que ocupa la obra, me entreviste con la Arq. María Fernanda Pascacio Manga, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión de Obras, del Departamento de Espacios Públicos y Obras emergentes por lo que, conjuntamente procedimos a iniciar la Revisión física de las metas de mayor relevancia, visibles y susceptibles de Revisar en la obra, con la finalidad de constatar la calidad, el estado físico y la operatividad que estas guardan, referentes a los conceptos ejecutados: Rehabilitación de Bancas de Herrería, Limpieza, Trazo y Nivelación en Área de Desplante, Aplicación de Pintura Termoplástica, en Guarniciones, Suministro y Colocación de Piso de Concreto  $F'c=150$  Kg/cm<sup>2</sup> de 10 cms. espesor, Suministro y Colocación de refuerzo de Malla-Lac 6-6-/10-10, en Piso de Concreto, Suministro y Colocación de Piso de Adoquín color rojo, Suministro y Colocación de Juego Infantil, Sube y Baja, Suministro y Colocación de Columpio, Suministro y Colocación de Juego Infantil Mod. Siena, Salida de Mueble Sanitario, Suministro y Colocación de Mingitorio, Suministro y Colocación de Mampara Metálica, entre otros Conceptos de Obra en Escenario Elevado, Alumbrado General Base, Postes, Brazos y Luminarios Solares; por lo que Revisados los conceptos de obra, posteriormente se registran los datos obtenidos en papeles de trabajo y la toma de las fotografías respectivas de los trabajos ejecutados. Siendo las 17:00 horas, se concluyó con dichas actividades.

Por lo anterior la obra se encuentra terminada físicamente al 100% y Operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos, Sin observaciones técnicas.

Pernoctando en la Cabecera Municipal de Frontera Hidalgo, Chiapas.

### **Miércoles 15 de febrero de 2023**

Siendo las 6:00 horas, de la mañana, me traslade a la Localidad Las Brisas, Municipio de Pijijiapan, Chiapas, toda vez, que se procedió a realizar la verificación física a la obra: **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, DE LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS, EN EL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN (CONSTRUCCIÓN);** con número de contrato **SOP-OBRA-2022-040 E.** Reunidos en el lugar que ocupa la obra, me entreviste con el Ing. Edersein Jiménez Álvarez, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Obras Viales, por lo que, conjuntamente procedimos a iniciar la revisión física de las metas de mayor relevancia, visibles y susceptibles de revisar en la obra, con la finalidad de constatar la calidad, el estado físico y la operatividad que estas guardan, referentes a los conceptos ejecutados: Suministro y Colocación de Refuerzo de Malla-Lac 6-6/10-10, en Piso de Concreto, Concreto de  $F'c=250$  Kg/cm<sup>2</sup> de 15 cms de espesor en Callles, Suministro y Colocación de Junta de Contracción, Rayas para Cruce de Peatones, Raya Central o Lateral, Rayas de Alto para el Flujo Vehicular en Color Blanco, En Guarniciones, Trazo y Nivelación Exclusivamente en Calles, Aplicación de Pintura

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Termoplástica en Guarniciones, Concreto de  $F'c=150$  Kg/cm<sup>2</sup> en Guarniciones, Banquetas, Trazo y Nivelación Exclusivamente en calles, Suministro y Colocación de Refuerzo de Malla-Lac 6-6/10-10, en Piso de Concreto, Piso Estampado de 10cm de concreto  $F'c=150$  kg/cm<sup>2</sup>, Rampa de Acceso a Personas con Capacidades Distintas, Suministro y Colocación de Planta de Ornato, Alumbrado Público, Luminarias y Murete de Enrase en Cimentación con Block ; Por lo que Revisados los conceptos de obra, posteriormente se registran los datos obtenidos en papeles de trabajo y la toma de las fotografías respectivas de los trabajos ejecutados. Siendo las 15:00 horas, se concluyó con dichas actividades.

Por lo anterior la obra se encuentra terminada físicamente al 100% y Operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos, Sin observaciones técnicas.

Retorno a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

#### Jueves 16 de febrero de 2023

Siendo las 8:00 horas, de la mañana, me traslade al Municipio de Osumacinta, Chiapas, toda vez, que se procedió a realizar la verificación física a la obra: "**CAMPO DE FÚTBOL SOCCER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA (CONSTRUCCIÓN)**", con número de contrato **SOP-OBRA-2022-052 E**. Reunidos en el lugar que ocupa la obra, me entreviste con la Ing. Alfredo de Jesús Mota López, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión de Obras, por lo que, conjuntamente procedimos a iniciar con la revisión física de las metas de mayor relevancia, visibles y susceptibles de revisar en la obra, con la finalidad de constatar la calidad, el estado físico y la operatividad que estas guardan, referentes a los conceptos ejecutados: En campo de futbol soccer, Trazo y nivelación exclusivamente en calles, En Pasto Sintético, Suministro y colocación de pasto sintético modelo Sídney, Equipamiento, Suministro y colocación de portería, Bancas para campo de futbol (Bancas Locales), Cubierta, Banca para Visitantes, Cubierta, Banca de Árbitros, Cubierta, Dren Pluvial, Instalación eléctrica, Bases para Postes, Red de alimentación general, Muro de Contención, Andador, Acceso Principal, Estructura de concreto, Portón y Letras Corpóreas, Instalación eléctrica en acceso principal, Enmallado perimetral a 2.00 mts. De alto, Malla ciclón, Enmallado perimetral de 4.00 mts. De alto, Graderío metálico, Módulo sanitario, Puertas, Ventanas y Mamparas, Cisterna de 4.5 m<sup>3</sup>. Y biodigestor de 600 L y registro de lodos, por lo que revisados los conceptos de obra, posteriormente se registran los datos obtenidos en papeles de trabajo y la toma de las fotografías respectivas de los trabajos ejecutados. Siendo las 13:30 horas, se concluyó con dichas actividades.

Por lo anterior la obra se encuentra terminada físicamente al 100% y Operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos, Sin observaciones técnicas.

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"  
Retorno a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

**Viernes 17 de febrero de 2023**

Siendo las 8:00 horas, de la mañana, me traslade al Municipio de Suchiapa, Chiapas, toda vez, que se procedió a realizar la revisión física a la Orden de trabajo de la obra: **TEMPLO DE SAN ESTEBAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA, (RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ILUMINACIÓN Y CANALETA)**, con número de contrato **SOP-SSOP/DOP/OBRA/0005/2022**. Reunidos en el lugar que ocupa la obra, me entreviste con el Ing. Jorge Roberto Narcía Morales, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión de Obras, por lo que, conjuntamente procedimos a iniciar con la revisión física de las metas de mayor relevancia, visibles y susceptibles de revisar en la obra, con la finalidad de constatar la calidad, el estado físico y la operatividad que estas guardan, referentes a los conceptos ejecutados: Suministro y colocación de Luminario Regor de 150 Watts Led, Suministro y Colocación de Luminario Regor de 200 Watts Led, Suministro y Colocación de Luminario Tipo Punta Poste Florencia de 50 Watts, Desmantelamiento de Luminaria Existente, Incluye retiro y almacenamiento, inventario y entrega a la parroquia, Instalación de cable THW cal. 12, Pintado de Poste para Luminario de 5.00 metros y Suministro y Colocación de Canaleta PVC; por lo que Revisados los conceptos de obra, posteriormente se registran los datos obtenidos en papeles de trabajo y la toma de las fotografías respectivas a los trabajos ejecutados. Siendo las 14:00 horas, se concluyó con dichas actividades.

Por lo anterior la obra se encuentra terminada físicamente al 100% y Operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos, Sin observaciones técnicas.

Retorno a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin novedad alguna.

**Atentamente**

Elaboró:

Vo. Bo.

**Ing. Nelson José Lara Pérez**  
Analista Técnico

**Lic. Adalberto Ruíz Aguilar**  
Director de Auditoría en Dependencias "B"

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.