

INFORME DE ACTIVIDADES

06 de marzo del 2023

PARA: LIC. CINAR RODRIGO ALVAREZ SANTOS
DIRECTOR

DE: ING. RUBEN RUIZ RAMIREZ
AUDITOR

Motivo: En relación al memorándum No. SHyFP/S'SAPAC/DAPF/ 015 /2023, de fecha 21 de febrero del 2023, en donde se me comisiona del día 27 de febrero al 01 de marzo del 2023, para realizar verificación física a obras en cumplimiento a la orden de verificación No. 005/2023, en el Municipio de Reforma, Chiapas, relativa a: Cumplimiento de las Disposiciones Normativas Aplicables al Ejercicio de los Recursos de los Ramos 23 y 33, ejercicio 2022, le informo lo siguiente:

FECHA	ACTIVIDAD
27 de febrero de 2023	<p>Siendo las 06:30 horas, me trasladé con el Lic. Ricardo Alejandro Chavarría López en calidad de acompañante al municipio de Reforma, Chiapas, en vehículo oficial con número de placas DA-6808-A, llegando al Municipio a las 12:30 horas, y trasladándome a la Presidencia Municipal, donde me reuní con el C. Ing. Bernardo Hugo Martínez Moreno, Director de Obras Públicas Municipales de Reforma, Chiapas; administración 2021-2024; con la finalidad de llevar a cabo la verificación física de las obras anexas al Oficio No. SHyFP/S'SAPAC/DAPF/ 014 /2023, de fecha 21 de febrero del 2023.</p> <p>Posteriormente, realice la verificación física de 2 obras y/o acciones, que se ejecutaron con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en la Cabecera Municipal.</p> <p>En cada una de las obras visitadas conjuntamente con personal del H. Ayuntamiento y beneficiarios, se levantaron las cédulas de inspección de campo, plasmando en ella la situación que guarda cada una de las obras, así mismo se tomaron las fotos necesarias como evidencia de los trabajos ejecutados.</p> <p>Quedando a pernoctar en Reforma, Chiapas.</p>
28 de febrero de 2023	<p>Siendo las 8:00 horas, me trasladé a la Dirección de Obras Públicas en la Presidencia Municipal, para continuar con la verificación física de 3 obras y/o acciones, que se ejecutaron con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), en la localidad de Zapotal 1ª. Sección y Cabecera Municipal.</p> <p>En cada una de las obras visitadas conjuntamente con personal del H. Ayuntamiento y beneficiarios, se levantaron las cédulas de inspección de campo, plasmando en ella la situación que guarda cada una de las obras, así mismo se tomaron las fotos necesarias como evidencia de los trabajos ejecutados.</p> <p>Quedando a pernoctar en Reforma, Chiapas.</p>



01 de marzo de 2023	<p>Siendo las 8:00 horas, me trasladé a la Dirección de Obras Públicas en la Presidencia Municipal, para continuar con la verificación física de 2 obras y/o acciones, que se ejecutaron con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), en la Cabecera Municipal.</p> <p>En cada una de las obras visitadas conjuntamente con personal del H. Ayuntamiento y beneficiarios, se levantaron las cédulas de inspección de campo, plasmando en ella la situación que guarda cada una de las obras, así mismo se tomaron las fotos necesarias como evidencia de los trabajos ejecutados.</p> <p>Siendo las 17:00 Horas me trasladé a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegando a las 21:00 Horas, dando por concluido la comisión conferida.</p>
---------------------	--

Elaboró

Vo. Bo.

ING. RUBEN RUIZ RAMIREZ
AUDITOR

LIC. CINAR RODRIGO ALVAREZ SANTOS
DIRECTOR