

INFORME DE ACTIVIDADES

06 de marzo del 2023

**PARA: LIC. CINAR RODRIGO ALVAREZ SANTOS  
DIRECTOR**

**DE: ING. JESÚS SÁNCHEZ GUTIÉRREZ  
AUDITOR**

**Motivo:** En relación al memorándum No. SHyFP/S´SAPAC/DAPF/ 017 /2023, de fecha 21 de febrero del 2023, en donde se me comisiona del día 27 de febrero al 01 de marzo del 2023, para realizar verificación física a obras en cumplimiento a la orden de verificación No. 006/2023, en el Municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas; relativa a: Cumplimiento de las Disposiciones Normativas Aplicables al Ejercicio de los Recursos del Ramo General 33, ejercicio 2022, le informo lo siguiente:

FECHA	ACTIVIDAD
<p>27 de febrero de 2023</p>	<p>Siendo las 06:00 horas, me trasladé al municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, en vehículo oficial con número de placas DA-6819-A, llegando al Municipio a las 9:00 horas, y trasladándome a la Presidencia Municipal, donde me reuní con el C. Ing. Juan Salvador León Gómez, Contralor Interno Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas; administración 2021-2024; con la finalidad de llevar a cabo la verificación física de las obras anexas al Oficio No. SHyFP/S´SAPAC/DAPF/ 013 /2023, de fecha 21 de febrero del 2023.</p> <p>Posteriormente, realice la verificación física de 3 obras y/o acciones, que se ejecutaron con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en diferentes localidades del Municipio.</p> <p>En cada una de las obras visitadas conjuntamente con personal del H. Ayuntamiento y beneficiarios se levantaron las cédulas de inspección de campo, plasmando en ella la situación que guarda cada una de las obras, así mismo se tomaron las fotos necesarias como evidencia de los trabajos ejecutados.</p> <p>Quedando a pernoctar en Comitán de Domínguez, Chiapas.</p>
<p>28 de febrero de 2023</p>	<p>Siendo las 7:30 horas, me trasladé a la Dirección de Obras Públicas en la Presidencia Municipal, para continuar con la verificación física de 4 obras y/o acciones, que se ejecutaron con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), en diferentes localidades del Municipio.</p> <p>En cada una de las obras visitadas conjuntamente con personal del H. Ayuntamiento y beneficiarios se levantaron las cédulas de inspección de campo, plasmando en ella la situación que guarda cada una de las obras, así mismo se tomaron las fotos necesarias como evidencia de los trabajos ejecutados.</p> <p>Quedando a pernoctar en Comitán de Domínguez, Chiapas.</p>



01 de marzo de 2023	<p>Siendo las 7:30 horas, me trasladé a la Dirección de Obras Públicas en la Presidencia Municipal, para continuar con la verificación física de 4 obras y/o acciones, que se ejecutaron con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), en diferentes localidades del Municipio.</p> <p>En cada una de las obras visitadas conjuntamente con personal del H. Ayuntamiento y beneficiarios se levantaron las cédulas de inspección de campo, plasmando en ella la situación que guarda cada una de las obras, así mismo se tomaron las fotos necesarias como evidencia de los trabajos ejecutados.</p> <p>Siendo las 19:00 Horas me trasladé a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegando a las 22:00 Horas, dando por concluido la comisión conferida.</p>
---------------------	--

Elaboró

ING. JESÚS SÁNCHEZ GUTIÉRREZ  
AUDITOR

Vo. Bo.

LIC. CINAR RODRIGO ALVAREZ SANTOS  
DIRECTOR