



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
10 de marzo de 2023

Memorándum
de comisión
No.:

SHyFP/SAPAD/DAE"A"/00036/2023

Fecha:

22 de febrero de 2023

Motivo:

Llevar a cabo las visitas de inspección física de 13 obras con números de contrato: 229060-060, 229034-020, 229151-151, 229125-125, 219178-178, 229036-035, 229066-066, 229129-129, 229081-081, 229215-214, 229201-203, 229074-074, 229073-073, ubicadas en diversas localidades de los municipios de Reforma, Pichucalco, Ixhuitán, Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Simojovel, Bochil, Ixtapa y Mezcalapa, Chiapas, en atención a la Orden de Auditoría no. 015/2023 a los Recursos Autorizados y Ejercidos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Básica, ejercicio 2022; ejecutadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH).

Periodo de la
comisión:

07 días, comprendidos del 27 de febrero al 07 de marzo de 2023.

Periodo real:

07 días, comprendidos del 27 de febrero al 07 de marzo de 2023.

Actividades realizadas:

27-febrero-
2023

En cumplimiento al memorándum de comisión, siendo las 06:00 hrs. me trasladé de Tuxtla Gutiérrez a la Cabecera municipal de Reforma, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 11:30 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue:

Siendo las 11:30 hrs, reunida en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato No. **229060-060**.- Escuela Secundaria Técnica 93, CCT: 07DST0097D, consistente en: Construcción de 04 aulas Didácticas y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo.

Habiendo concluido el recorrido a las 14:30 hrs., procedí a trasladarme a la Cabecera Municipal de Pichucalco, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 15:30 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue:

Siendo las 15:30 hrs., reunida en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato No. **229034-020**.- Centro de Atención Múltiple Benito Juárez García, CCT: 07DML0009Q, consistente en Rehabilitación de edificios y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo.

Una vez terminada la jornada del día, me quedé en la cabecera municipal de Pichucalco para pernoctar y continuar al día siguiente con las inspecciones físicas.



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:
10 de marzo de 2023

ejecutora (INIFECH), para la revisión del contrato no. **229036-035**.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez, CCT: 07EPR0586G, consistente en: Construcción de 01 aula didáctica, servicio sanitario, rehabilitación de edificios y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo.

Una vez terminada la jornada del día, me quedé en la cabecera municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán para pernoctar y continuar al día siguiente con las inspecciones físicas.

02-marzo-2023

Siendo las 07:00 hrs. me trasladé de la Cabecera Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán a la localidad de El Jardín, municipio de Simojovel, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 10:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue:

Siendo las 10:00 hrs, reunida en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato no. **229066-066**.- Telesecundaria 820 Miguel de Cervantes Saavedra, CCT: 07ETV0843E, consistente en: Construcción de 01 aula didáctica, servicio sanitario y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo.

Habiendo concluido el recorrido a las 13:30 hrs., procedí a trasladarme a la Cabecera Municipal de Simojovel, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 14:30 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue:

Siendo las 14:30 hrs., reunida en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato no. **229129-129**.- Secundaria Justo Sierra Méndez, CCT: 07EES0026Q, consistente en: Rehabilitación de edificios y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo.

Una vez terminada la jornada del día, me quedé en la cabecera municipal de Simojovel para pernoctar y continuar al día siguiente con las inspecciones físicas.

03-marzo-2023

Siendo las 07:00 hrs. me trasladé de la Cabecera Municipal de Simojovel a la localidad de Yerbabuena Isbontick, Municipio de Bochil, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 09:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue:

Siendo las 09:00 hrs, reunida en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato no. **229081-081**.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, CCT:07DPB2042B, consistente en: Construcción de 02 aulas didácticas,



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
10 de marzo de 2023

cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo.


Una vez terminada la jornada del día, me quedé en la Cabecera municipal de Mezcalapa para pernoctar y continuar al día siguiente con las inspecciones físicas.

07-marzo-2023 Siendo las 07:30 hrs. me trasladé de la Cabecera Municipal de Mezcalapa a la localidad de Miguel Hidalgo Laminas 4, Municipio de Mezcalapa, Chiapas; arribando al sitio de la obra alrededor de las 8:00 hrs., para iniciar con los trabajos asignados como sigue:

Siendo las 8:00 hrs., reunida en el sitio de la obra, con el representante de la Instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión del contrato No. **229073-073.-** Primaria Cuauhtémoc, CCT: 07DPR0785G, consistente en: Construcción de 02 aulas didácticas, servicio sanitario, rehabilitación de edificio, demolición de edificios y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH). Cabe mencionar que se tomaron fotografías para dejar constancia de la visita y de los trabajos efectuados, además de que al término de la visita se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo.

Una vez terminada la jornada del día a las 14:00 hrs., me trasladé a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, arribando aproximadamente a las 16:00 hrs.

Elaboró:


Arq. Iris del Carmen Clemente López
Auditor

Revisó:


Ing. Ramiro Cruz Martínez
Contralor Interno del INIFECH

Vc. Bc.


C.P. Eliazar Ramírez Torres
Encargado de la Dirección de Auditoría en Entidades "A"