



"2023, Año de Francisco Villa el Revolucionario del Pueblo"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
21 de marzo del 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/099/2023
FECHA: 09 de marzo de 2023.
PERIODO DE COMISIÓN: del 13 al 17 de marzo del 2023.

MOTIVO: En seguimiento a las Ordenes de auditorías números **028/2022**, practicada a las Obras contratadas del "**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)**" y **012/2022**, practicada a las Obras contratadas del "**Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)**", Ejercicio presupuestal 2022; ha sido comisionado para llevar a cabo inspección física a las obras con contratos números 2241003-027, 2240019-069, 2240020-070 y 2240018-079, ejecutadas por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica denominadas:

1.-CAMINO: SAN ANTONIO LAS ROSAS - E.C. (CANDELARIA - SAN CRISTÓBAL), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+790.59; CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+790.59, **2.- CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO:** E.C. (HUIXTÁN - OXCHUC) - BUENA VISTA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+590.84, SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000. CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000, **3.- CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO:** E.C. (HUIXTÁN - OXCHUC) - LOS RANCHOS; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+500, SUBTRAMO: KM 1+000 - KM 2+000. CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM 1+000 - KM 2+000 y **4.- CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO:** JOLTZEMEN - YUTBASH, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+120; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+440. CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+440 localizadas en los municipios de San Cristobal de las Casas, Huixtan y Chamula, Chiapas.

ACTIVIDADES: En cumplimiento al Memorándum de comisión en referencia, dicha comisión se realizó con el vehículo oficial Marca Chevrolet, Tipo PICK-UP modelo 2017 con número de placas CY-7834-A, perteneciente a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica, con quien de manera conjunta con personal perteneciente a esa Dependencia se realizó el recorrido a las obras antes descritas, por lo que mediante el presente, me permito informar lo siguiente:

Lunes 13 de marzo de 2023.

Siendo las 08:00 horas, en compañía del C. Ing. Francisco Javier Farrera Montesinos, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, nos trasladamos, al Municipio de San Cristobal de las Casas, Chiapas, al lugar de la obra para realizar la verificación física en la localidad de San Antonio Las Rosas, de este municipio, correspondiente al contrato No. 2241003-027, denominada Camino: San Antonio las Rosas- EC (Candelaria-San Cristóbal) Tramo: km 0+000-km 0+790.59 del municipio de San Cristobal de las Casas, Chiapas; llegando a las 11:30 horas al lugar donde se encuentra ubicada dicha obra, para llevar a cabo el recorrido de la inspección física a la obra, para constatar si se realizaron la reparaciones correspondientes a las deficiencias técnicas determinadas, tales como desprendimiento del sello premezclado, lo cual se realizó el correcto planchado, rastreo y remoción de material, así



"2023, Año de Francisco Villa el Revolucionario del Pueblo"

también se observó que se volvió apintar la raya central y/o lateral, la cual presentaba un mal acabado en este concepto, determinando que se realizaron las reparaciones de la obra y esta se encuentra terminada y operando.

Una vez terminado el recorrido se procedió al levantamiento de la cédula de inspección de campo siendo las 17:00 horas, firmando de conformidad los que en ella participamos, para posteriormente trasladarnos a la cabecera municipal de San Cristobal de las Casas, para pernoctar y proseguir al otro día, con la revisión física correspondiente.

Martes 14 de marzo de 2023.

Siendo las 08:00 horas, en compañía del C. Ing. Hugo Octavio Avendaño Domínguez, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, salimos de la Ciudad de San Cristobal de las Casas para trasladarnos, al Municipio de Huixtan, Chiapas, al lugar de la obra para realizar la verificación física en la localidad de Buena Vista, de este municipio, correspondiente al contrato No. 2240019-069, denominada Camino: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTÁN - OXCHUC) - BUENA VISTA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+590.84, SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000. CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000 del municipio de Huixtan, Chiapas; llegando a las 11:30 horas al lugar donde se encuentra ubicada dicha obra, para llevar a cabo el recorrido de la inspección física a la obra, para verificar si se realizaron los conceptos no ejecutados determinados, por lo que se hizo el recorrido y levantamiento respectivo en la obra, donde se pudo constatar que se realizaron los trabajos tales como: señal preventiva, señal restrictiva, señal informativa, defensa metálica, vialeta color ambar y vialeta color blanca, encontrándose terminada y operando.

Una vez terminado el recorrido se procedió al levantamiento de la cédula de inspección de campo, siendo las 17:00 horas, firmando de conformidad los que en ella participamos, para posteriormente trasladarnos a la cabecera municipal de Huixtan, Chiapas, para pernoctar y proseguir al otro día, con la revisión física correspondiente.

Miercoles 15 de marzo de 2023.

Siendo las 08:00 horas, en compañía del C. Ing. Hugo Octavio Avendaño Domínguez, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, nos trasladamos, al lugar de la obra para realizar la verificación física en la localidad de Los Ranchos, en el municipio de Huixtan, Chiapas, correspondiente al contrato No. 2240020-070, denominada: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTÁN - OXCHUC) - LOS RANCHOS; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+500, SUBTRAMO: KM 1+000 - KM 2+000. CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM 1+000 - KM 2+000, del municipio de Huixtan, Chiapas; llegando a las 10:00 horas al lugar donde se encuentra ubicada dicha obra, para llevar a cabo el recorrido de la inspección física a la obra, para constatar si se realizaron las reparaciones correspondientes a las deficiencias técnicas determinadas, tales como sello premezclado, lo cual se realizó el correcto planchado, rastreo y remoción de material, así también se observó que se volvió a pintar la raya central y/o lateral, la cual presentaba un mal acabado en este concepto, determinando que se realizaron las reparaciones de la obra y esta se encuentra terminada y operando.

Una vez terminado el recorrido se procedió al levantamiento de la cédula de inspección de campo siendo las 16:00 horas, firmando de conformidad los que en ella participamos, para posteriormente



"2023, Año de Francisco Villa el Revolucionario del Pueblo"

trasladarnos a la cabecera municipal de Huixtan, Chiapas, para pernoctar y proseguir al otro día, con la revisión física correspondiente.

Jueves 16 de marzo de 2023.

Siendo las 08:00 horas, en compañía del C. Ing. Aldo Giovanni Pérez Sariñana, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, salimos de la Ciudad de Huixtan, Chiapas, para trasladarnos, al Municipio de Chamula, Chiapas, al lugar de la obra para realizar la verificación física en la localidad de Chamula, de este municipio, correspondiente al contrato No. 2240018-079, denominada: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JOLTZEMEN - YUTBASH, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+120; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+440. CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+440, del municipio de Chamula, Chiapas; llegando a las 11:00 horas al lugar donde se encuentra ubicada dicha obra, para llevar a cabo el recorrido de la inspección física a la obra, para verificar los trabajos correspondientes, realizando el levantamiento respectivo a los conceptos medibles y cuantificables tales como: carpeta de concreto asfáltico, sello premezclado, señalamiento vertical y horizontal, señal preventiva, señal restrictiva, señal informativa, defensa metálica, vialeta color ambar y vialeta color blanca, Fantasma de concreto hidráulico, Poste de kilometraje, la obra se encuentra terminada y operando.

Una vez terminado el recorrido se procedió al levantamiento de la cédula de inspección de campo siendo las 17:00 horas, firmando de conformidad los que en ella participamos, para posteriormente trasladarnos a la cabecera municipal de Chamula, Chiapas, para pernoctar y proseguir al otro día, con la revisión física correspondiente.

Viernes 17 de marzo de 2023.

Siendo las 09:00 horas, me traslade en compañía del Residente de obra de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, de la cabecera Municipal de Chamula a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; para posteriormente presentarme en las instalaciones que ocupa la Contraloría de Auditoría Pública en los Sectores Carretero e Hidráulico.

Atentamente


Arq. Fabricio Espinosa Hernández
Jefe de Área de Auditoría Pública
en los Sectores Carretero e Hidráulico

Vo. Bo.


Lic. Adalberto Ruíz aguilar
Director de Auditoría en Dependencias "B"

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.

11



11