



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

21 de marzo del 2023

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/DAD'B"/ 0098 /2023**

**FECHA: 09 de marzo del 2023.**

**PERIODO DE COMISIÓN: del 13 al 17 de marzo del 2023.**

**MOTIVO:** En seguimiento a la orden de auditoría número 028/2022, "Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF), ejercicio 2022, me permito comunicarle que ha sido comisionado para llevar a cabo inspección física a los contratos números 2241010-036, 2241013-043, 2241008-034 y 2241004-030, ejecutadas por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, obras denominadas: 1.- Camino: Chespal Nuevo - Pavencul; Tramo: Km. 0+000 al Km. 27+360; Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+360 (T.A.), 2.- Camino: Faja de Oro - Iturbide - El Águila; Tramo Km. 0+000 - Km. 13+800; Reconstrucción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 6+200., 3.- Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, Tramo: Km 0+000 - Km 42+300; Reconstrucción del Subtramo: Km 24+000 - Km 34+400 (T.A.); 4.- Construcción de Puente Vehicular S/N De 25 Ml., Ubicado en el Km. 1+050.20, Sobre el Camino: E.C. (Villa Corzo - La Concordia) - Desvío Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita; Construcción de Puente Vehicular S/N., Ubicado En El Km. 1+050.20; localizadas en los municipios de Tapachula, Cacahoatán, Motozintla y Villacorzo, Chiapas.

**ACTIVIDADES:** En cumplimiento al Memorándum de comisión en referencia, el traslado a la ubicación de las obra se realizó con vehiculo oficial, marca NISSAN, tipo PICK-UP, No. de placas DA-6811-A, modelo 2012, proporcionado por el Área de Recursos Materiales de de esta Secretaría y el combustible fue proporcionado por el personal comisionado para su posterior reembolso, lo anterior me permito informar lo siguiente:

**Lunes 13 de marzo de 2023**

Siendo las 5:30 horas, salí de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez y me dirigí por la carretera libre y de cuota, hacia el lugar que ocupa la obra "Camino: Chespal Nuevo - Pavencul; Tramo: Km. 0+000 al Km. 27+360; Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+360 (T.A).", en el municipio de Tapachula; a las 14:00 horas llegué al lugar donde se encuentra ubicada la obra, donde habitantes no identificados, (se presume personas de la comunidad de Nuevo Chespal) provocaron daños incendiando el campamento de la empresa, por lo que nos recomendaron precaución durante recorrido, ya que es una localidad en donde existe conflicto social y para cuidar nuestra integridad, se realizó el recorrido de la inspección física en tramos aislados a las obras de drenaje, pavimentos de concreto asfáltico y



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita; Construcción de Puente Vehicular S/N., Ubicado En El Km. 1+050.20", en el municipio de Villacorzo; siendo la 14:00 horas llegué al lugar donde se encuentra ubicada, para llevar a cabo el recorrido de la inspección física, constándose que se ejecutaron los trabajos relacionados a la corrección de las deficiencias técnicas de los conceptos observados en acabados y pintura en parapeto de concreto hidráulico, colocación y fijación de banda de elastómero en junta constructiva, deslaves en el terraplén para rampa de acceso, acabado superficial de concreto hidráulico para protección del terraplén en la rampa de acceso y drenaje. Sin embargo, durante la inspección se constató, que la obra presenta nuevas deficiencias técnicas constructivas, tales como grietas, asentamientos y separación en la junta constructiva, en los concretos hidráulicos de la losa de acceso, cuneta y lavadero.

Una vez terminado el recorrido se procedió al levantamiento de la cédula de inspección de campo siendo las 17:00 horas, firmando de conformidad los que en ella participamos, para posteriormente trasladarnos a la cabecera municipal y pernoctar.

**Viernes 17 de marzo de 2023**


Siendo las 8:00 horas, salí de Villacorzo, para trasladarme a las oficinas de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez y entregar el vehículo proporcionado por el Área de Recursos Materiales y Servicios de esta Secretaría, para la realización de la presente comisión.

Atentamente

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Juan Ricardo Jiménez Gómez.**

Auditor de la Contraloría de Auditoría Pública en los Sectores Carretero e Hidráulico

Vo. Bo.

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Adalberto Ruíz Aguilar**

Director de Auditoría en Dependencias "B"

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.