



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
18 de abril de 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/162/2023

FECHA: 10 de abril de 2023

PERIODO DE COMISIÓN: Del 13 al 14 de abril de 2023.

MOTIVO: Comisionado para llevar a cabo la verificación física de los trabajos de solventación de la **Obra: "Ampliación del Tramo: la Angostura San Francisco Pujilic (Tercera Etapa; Tramo: Km. 0+000 al Km.44+040, Subtramo: Km. 23+000 al Km. 33+000", por el ejercicio 2022;** realizada por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, insertas en la **Orden de Auditoría número 008/2023**, ubicada en la Localidad de la Angostura, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas.

ACTIVIDADES: En cumplimiento al Memorándum de comisión en referencia, dicha comisión se realizó con el vehículo oficial Marca CHEVROLET Tipo TORNADO modelo 2017 con número de placas CY-7834-A, perteneciente a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, con quien de manera conjunta con personal perteneciente a esa Dependencia, por lo que mediante el presente me permito informar lo siguiente:

Jueves 13 de abril de 2023:

Siendo las 7:00 horas, me dirigí a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, lugar en donde se acordó el punto de reunión con el Supervisor, para trasladarnos al municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, para realizar la verificación de manera conjunta de los trabajos de solventación de la obra ubicada en la Localidad de la Angostura, correspondiente al contrato 2241001-021, respecto de la obra "Ampliación del Tramo: la Angostura San Francisco Pujilic (Tercera Etapa; Tramo: Km. 0+000 al Km.44+040, Subtramo: Km. 23+000 al Km. 33+000, en lo correspondiente al levantamiento físico de los trabajos realizados de conceptos observados en lo correspondiente a colocación de carpeta asfáltica en los kilómetros del 29+040 al 33+000 en tramos diversos y riego de liga en los kilómetros 28+980 al 32 +000, así como la verificación de la colocación de señales preventivas, restrictivas e informativas, así como pintura en rayas central y laterales, así como la construcción de muros de block en los tramos antes mencionados, los cuales se encontraron realizados por la empresa contratista; concluyendo la verificación programada en este día a las 18:00 horas, por lo que me traslade al municipio de Venustiano Carranza en donde se pernoctó esa noche, para continuar la verificación al día siguiente:

Viernes 14 de abril de 2023:

Siendo las 8:00 A.M., me traslade al en compañía del supervisor de la Comisión de Caminos al lugar de la obra para continuar con el levantamiento físico de construcción de cunetas ubicados del **km 28+000 al km 33+000**, cabe mencionar que la obra se encuentra terminada y operando; concluyendo la verificación a las 11:00, por lo que al término del mismo, iniciamos el retorno a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, llegando a las 13:30 horas, dando por terminada la comisión encomendada.

GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA
DE LA HONESTIDAD
Y FUNCIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE CHIAPAS

Subsecretaría de Auditoría Pública para
la Administración Centralizada
Dirección de Auditoría en Dependencias "B"

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Al término de la verificación, se levantó la cédula de inspección de campo asentando en ella los resultados obtenidos al respecto, así como el correspondiente reporte fotográfico.

Atentamente

Ing. Salvador Culebro Martínez.
Auditor

Vo. Bo.

Lic. Adalberto Ruíz Aguilar
Director

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.