INFORME DE ACTIVIDADES

19 de Junio del 2023

PARA: **LIC. CINAR RODRIGO ALVAREZ SANTOS**
DIRECTOR

DE: **ÍNG. RUBEN RUIZ RAMIREZ**
AUDITOR

Motivo: En relación al memorándum No. SHyFP/S´SAPAC/DAPF/ 038 /2023, de fecha 31 de mayo del 2023, en donde se me comisiona del día 12 al 14 de junio del 2023, para realizar verificación física a obras en cumplimiento a la orden de verificación No. 018/2023, en el Municipio de Juárez, Chiapas, relativa a: Cumplimiento de las Disposiciones Normativas Aplicables al Ejercicio de los Recursos de los Ramos 23 y 33, ejercicio 2022, le informo lo siguiente:

FECHA	A C T I V I D A D
12 de junio de 2023	Siendo las 06:00 horas, me trasladé con la Ing. Maritza Alejandra Mancilla Alvarez, Lic. Ana Laura Toledo Bernal y el C.P. Marco Antonio Toalá Vilchis en calidad de acompañantes al Municipio de Juárez, Chiapas, en vehículo oficial con número de placas DA-6808-A, llegando al Municipio a las 11:30 horas, y trasladándonos a la Presidencia Municipal, donde nos reunimos con el C. Ing. Daniel Alberto Contreras Gil, Supervisor de Obras Públicas y enlace del Municipio de Juárez, Chiapas; administración 2021-2024; con la finalidad de llevar a cabo la verificación física de las obras anexas al Oficio No. SHyFP/S´SAPAC/DAPF/ 00046 /2023, de fecha 01 de junio del 2023. Posteriormente, realizamos la verificación física de 2 obras y/o acciones, que se ejecutaron con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en la Cabecera Municipal, y 2 obras que se ejecutaron con recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, de las cuales una se ejecutó en la Cabecera Municipal y una en el Ejido de Santa Cruz. En cada una de las obras visitadas conjuntamente con personal del H. Ayuntamiento y beneficiarios, se levantaron las cédulas de inspección de campo, plasmando en ella la situación que guarda cada una de las obras, así mismo se tomaron las fotos necesarias como evidencia de los trabajos ejecutados. Quedando a pernoctar en Juárez, Chiapas.
13 de junio de 2023	Siendo las 8:00 horas, nos trasladamos a la Dirección de Obras Públicas en la Presidencia Municipal, para continuar con la verificación física de 6 obras y/o acciones, ejecutandose 3 obras con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), en la localidad de Nuevo Volcán Chichonal, una obra en el Ejido Corozal 1ª. Sección y 2 obras en la Cabecera Municipal. En cada una de las obras visitadas conjuntamente con personal del H. Ayuntamiento y beneficiarios, se levantaron las cédulas de inspección de campo, plasmando en ella la situación que guarda cada una de las obras, así mismo se tomaron las fotos necesarias como evidencia de los trabajos ejecutados. Quedando a pernoctar en Juárez, Chiapas.

14 de junio de 2023	Siendo las 8:00 horas, nos trasladamos a la Dirección de Obras Públicas en la Presidencia Municipal, para continuar con la verificación física de 4 obras y/o acciones, una se ejecutó con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), en la Cabecera Municipal, una obra en el Ejido Allende y una obra en el Ejido Aldama y una obra ubicado en la Cabecera Municipal, ambas correspondientes al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, En cada una de las obras visitadas conjuntamente con personal del H. Ayuntamiento y beneficiarios, se levantaron las cédulas de inspección de campo, plasmando en ella la situación que guarda cada una de las obras, así mismo se tomaron las fotos necesarias como evidencia de los trabajos ejecutados. Siendo las 17:00 Horas nos trasladamos a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegando a las 22:00 Horas, dando por concluido la comisión conferida.

Elaboró

ING. RUBEN RUIZ RAMIREZ
AUDITOR

Vo. Bo.

LIC. CINAR RODRIGO ALVAREZ SANTOS
DIRECTOR