



"2023, Año de Francisco Villa el Revolucionario del Pueblo"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
29 de junio de 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/262/2023

FECHA: 15 de junio de 2023.

PERIODO DE COMISIÓN: Del 19 al 23 y 26 de junio de 2023.

MOTIVO: Comisionado para llevar a cabo la verificación física de 5 obras realizadas por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, en seguimiento a **la orden de auditoría número 007/2023** a las Obras contratadas con "Recursos Autorizados y Ejercicios del Anexo de Ejecución PROAGUA Núm. 07 01/2022, del Programa de Agua Potable Drenaje y Tratamiento (Urbano y Rural), ejercicio 2022"; ubicadas en las Localidades de Jesús María Garza Municipio de Villaflores, Cabecera Municipal de Acala, Cabecera Municipal de Palenque, Nueva Galilea Municipio de palenque y el Jobo Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

ACTIVIDADES: En cumplimiento al Memorándum de comisión en referencia, dicha comisión se realizó con el vehículo oficial Marca Amarok, Tipo PICK-UP modelo 2020 con número de placas CV-6029-B, perteneciente a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, con quien de manera conjunta con personal perteneciente a esa Dependencia, por lo que mediante el presente me permito informar lo siguiente:

Lunes 19 de junio de 2023:

Siendo las 7:30 horas, en compañía del C. Arq. Kelly Magdiel Macal López, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, nos trasladamos, al Municipio de Villaflores y posteriormente al lugar de la obra para realizar la verificación física a la misma ubicada en la localidad Jesús María Garza, correspondiente al contrato 2220006-099, realizando el levantamiento físico de los siguientes conceptos de obra: Letrero alusivo a la obra, se verificaron en el área de laboratorio de la planta de tratamiento dos mesas faltantes en el momento de la auditoría, mismas que con esta fecha se corroboró que se encuentran debidamente instaladas; la obra se encuentra terminada y operando, concluyendo la verificación programada en este día a las 17:00 horas, posteriormente inicie el traslado hacia el Municipio de Villaflores, Chiapas, en donde pernocte esa noche, para continuar con el recorrido programado al día siguiente.

Martes 20 de junio de 2023:

Continuando con el recorrido Siendo las 7:00 horas, en compañía del C. Ing. Julio César Lorenzana Hernández, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, nos trasladamos, al Municipio de Acala, posteriormente al lugar de la obra para realizar la verificación física a la misma ubicada en la cabecera Municipal, correspondiente al contrato 2220002-089, realizando el levantamiento físico de los siguientes conceptos de obra: los cuales estaban faltantes en el momento de la auditoría Letrero alusivo a la obra, Mampostería de piedra de tercera clase, suministro e instalación de malla ciclón, para enmallado de la captación el Guapino; entre otros; trabajos ejecutados por la empresa



"2023, Año de Francisco Villa el Revolucionario del Pueblo"

contratista; se constató que la obra se encuentra terminada y operando, concluyendo la verificación programada en este día a las 16:00 horas, posteriormente inicie el traslado hacia el Municipio de Acala, Chiapas, en donde pernocte esa noche, para continuar con el recorrido programado al día siguiente.

Miercoles 21 de Junio de 2023:

Siendo las 6:00 A.M., en compañía del C. Ing. Benjamin Sánchez López, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, nos trasladamos al Municipio de Palenque, posteriormente al lugar de la obra para realizar la verificación física a la misma ubicada en la localidad Nueva Galilea, Municipio de Palenque, correspondiente al contrato 2221001-092, realizando el levantamiento físico de los siguientes conceptos de obra: Letrero alusivo a la obra, subimos a la captación que fue observada en el momento de la auditoría, debido a que esta había colapsado por una fuerte corriente de agua y el desgajamiento de un cerro, cabe mencionar que debido al traslado de Tuxtla a palenque en este día nadamas checamos las correcciones realizadas en la captación; trabajos ejecutados por la empresa contratista; concluyendo en este día a las 19:30 horas, posteriormente inicie el traslado hacia a la cabecera Municipal de Palenque, Chiapas; en donde pernocte esa noche, para continuar con el recorrido en la localidad Nueva Galilea el día jueves 22 de junio de 2023.

Jueves 22 de Junio de 2023:

Siendo las 8:00 A.M., en compañía del C. Ing. Benjamin Sánchez López, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, nos trasladamos al Municipio de Palenque, posteriormente al lugar de la obra para realizar la verificación física a la misma ubicada en la localidad Nueva Galilea, Municipio de Palenque, correspondiente al contrato 2221001-092, realizando el recorrido correspondiente en la red de agua potable para verificar que les llegara el vital líquido a los beneficiarios; trabajos ejecutados por la empresa contratista; la obra se encuentra terminada y operando, concluyendo la verificación programada en este día a las 16:00 horas, posteriormente inicie el traslado hacia a la cabecera Municipal de Palenque, Chiapas; en donde pernocte esa noche, para continuar con el recorrido programado al día siguiente.

Viernes 23 de Junio de 2023:

Siendo las 8:00 A.M., en compañía del C. Arq. Andres Martín Solís Paniagua, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, nos trasladamos, al lugar de la obra ubicada en la cabecera Municipal de Palenque, para realizar la verificación física correspondiente, al contrato 2220003-090, realizando el levantamiento físico de los siguientes conceptos de obra: Letrero alusivo a la obra, Pozo de visita de 1.5 metros de profundidad; pozo de visita de 2.5 metros de profundidad; Pozo de visita de 4.0 metros de profundidad; Pozo de visita de 4.5 metros de profundidad; Suministro e instalación de tubería de pvc sanitario (alcantarillado), de 500 mm (20") de diámetro; Suministro e Instalación de Tubería de pvc sanitari (alcantarillado) de 630 mm (24") de diámetro;; entre otros; trabajos ejecutados por la empresa contratista; la obra se encuentra terminada y operando, concluyendo la verificación programada en este día a las 15:00 horas,



Subsecretaría de Auditoría Pública para la
Administración Centralizada
Dirección de Auditoría en Dependencias "B"

"2023, Año de Francisco Villa el Revolucionario del Pueblo"

posteriormente iniciamos el retorno a la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; para continuar con el recorrido el día 26 de junio de 2023.

Lunes 26 de junio de 2023:

Siendo las 8:00 A.M., en compañía del C. Arq. José Anibal Suárez Sánchez, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, nos trasladamos, al lugar de la obra para realizar la verificación física a la misma ubicada en la localidad el Jobo, correspondiente al contrato 2220005-091, realizando el levantamiento físico de los siguientes conceptos de obra: Letrero alusivo a la obra, Humedales con sus módulos plásticos y material filtrante, cabe mencionar que en uno de los módulos en el momento de la auditoría hacia falta los módulos plásticos y material filtrante, con esta nueva verificación se corrobora que estos conceptos están debidamente ejecutados, trabajos ejecutados por la empresa contratista, la obra se encuentra terminada y operando, concluyendo la verificación programada en este día a las 15:00 horas, posteriormente iniciamos el retorno a la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dando por terminada la comisión encomendada.


Al término de cada verificación, se levantó cédula de inspección de campo asentando en ella los resultados obtenidos al respecto, firmando los que en ella participan.

Atentamente


Ing. Erik Esquinca García.

Auditor

Vo. Bo.


Lic. Adalberto Ruíz Aguilar

Director

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.

GOBIERNO DEL ESTADO