

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo".

INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
29 de junio de 2023

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/251/2023.

FECHA: 19 de junio de 2023.

MOTIVO: Verificación física a 03 (tres) obras, ubicadas en: los municipios de Venustiano Carranza, La Trinitaria y Las Rosas, Chiapas; en atención a la orden de Auditoría **012/2023** bajo el concepto: "Recursos autorizados y ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)", ejercicio 2022, practicada a la Secretaría de Obras Públicas.

PERIODO DE COMISIÓN: del 21 al 23 de junio de 2023.

ACTIVIDADES: En cumplimiento al Memorándum No. SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/251/2023, de fecha 19 de junio de 2023, a través del cual se me comisionó realizar la verificación física de 03 obras; diligencia realizada en compañía del supervisor encargado de la ejecución de las obras y en vehículo oficial de la Secretaría de Obras Públicas (unidad bajo el resguardo del servidor público, adscrito a la Subsecretaría de Obras Públicas), informo lo siguiente:

- **Miércoles 21 de junio del 2023:**

Siendo aproximadamente las 08:00 horas, ubicado en el estacionamiento de la Secretaría de Obras Públicas, me reuní con el C. Ing. Mario Alfredo Hernández García, supervisor de obra, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas; lo anterior, para iniciar el traslado en calidad de acompañante, en vehículo oficial de la Secretaría de Obras Públicas, para llevar a cabo la comisión; comenzando el recorrido rumbo al Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas:

Contrato No. SOP-OBRA-2022-014E denominada: "Parque público en la cabecera municipal de Venustiano Carranza (Rehabilitación)"

Siendo las 10:30 horas, ubicados en el entronque de acceso a la cabecera municipal de Venustiano Carranza, nos percatamos que el acceso principal, así como los accesos secundarios a dicho municipio se encontraban bloqueados y resguardados por un grupo de personas, que a decir de las personas vecinas de dicho lugar, informaron que las personas que mantienen el bloqueo, pertenecen a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).

Por lo anterior, siendo las 11:30 horas, imposibilitados para poder llevar a cabo la verificación de la 1ª obra programada, y con el fin de salvaguardar nuestra integridad se tomó la decisión de cancelar la diligencia del día, no sin antes tomar el respectivo reporte fotográfico de la situación del acceso del municipio; y levantar la Cédula de Inspección de Campo correspondiente, manifestando los hechos del día.

Acto seguido en compañía del C. Ing. Mario Alfredo Hernández García, supervisor de obra, procedimos a retornar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, arribando a mi destino aproximadamente a las 14:30 horas.

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo".

INFORME DE ACTIVIDADES

- **Jueves 22 de junio del 2023:**

Siendo aproximadamente las 07:30 horas, ubicado en el estacionamiento de la Secretaría de Obras Públicas, me reuní con el C. Ing. Mario Alfredo Hernández García, supervisor de obra, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas; lo anterior, para iniciar el traslado en calidad de acompañante, en vehículo oficial de la Secretaría de Obras Públicas, para llevar a cabo la comisión; comenzando el recorrido rumbo al Municipio de La Trinitaria, Chiapas:

Contrato No. SOP-OBRA-2022-053E denominada: "Unidad deportiva en la cabecera municipal de La Trinitaria (Rehabilitación)".

Siendo las 11:30 horas, ubicados en la cabecera Municipal de La Trinitaria, Chiapas, nos dirigimos al lugar de la obra referida; iniciando con la verificación de los conceptos visibles, cuantificables, medibles y más representativos de la obra, entre los cuales se encuentran: Campo de Fútbol Soccer: SOP-225 - Suministro y colocación de pasto sintético modelo sidney de 53 mm. De altura, color verde esmeralda, SOP-306 - Suministro y colocación de poste cónico metálico de 15.00 mts. De alto para alumbrado en campo de fútbol soccer, SOP-049 - Suministro y colocación de luminaria de 600 watts tipo proyector cat. Sled-820-600 w5tk, aube 5000 k, 120-277 volts, 620 watts, 51,600 lúmenes colocada sobre super-poste de metálico; Campo de Fútbol Rápido: SOP-225 - Suministro y colocación de pasto sintético modelo sidney de 53 mm. De altura, color verde esmeralda; Cancha de Fútbol 5ª y 5b: SOP-073.- Recubrimiento de acrílico antiderrapante para canchas con resinas acrílicas sílices y pigmentos...; Alumbrado público: S/C-020.- Luminaria Solar A10 punta de poste de 120 watts; 22SOP-218.- Suministro y colocación de poste cónico.

Siendo las 17:30 horas, terminada la inspección procedí a levantar el reporte fotográfico de la situación prevaleciente de la obra y la Cédula de Inspección de Campo, manifestando que la obra se encuentra terminada, entregada y en uso por sus beneficiarios para los fines establecidos en el contrato.

Acto seguido, pernocté en la cabecera municipal de La Trinitaria, Chiapas.

- **Viernes 23 de junio del 2023:**

Contrato No. SOP-OBRA-2022-083E denominada: "Parque público central en la cabecera municipal de Las Rosas (Rehabilitación)".

Siendo las 7:30 horas, ubicado en la cabecera Municipal de La Trinitaria, Chiapas, me reuní con el C. Ing. Mario Alfredo Hernández García, supervisor de obra, para la inspección de la 3ª obra programada a visitar, la cual se ubica en la cabecera municipal de Las Rosas, por lo que procedimos a trasladarnos al lugar de la obra referida arribando al mismo a las 10:30 horas; iniciando con la verificación de los conceptos visibles, cuantificables, medibles y más representativos de la obra, entre los cuales se encuentran: 2401000020 - Suministro y sembrado de pasto tipo alfombra en jardín...; 50PISOROSA - Suministro y colocación de adoquín plástico (caucho) de 50 x 50 x 2.50 cms. De color verde, en área de juegos infantiles ...; SOP-508 - Suministro y colocación de juego infantil mod. Ibiza IOS--112 7.0 con dimensiones de 7.00 x 4,80 x 3.80 mts...; 22SOP-039 - Base de concreto prefabricada de concreto F' C=200 kg/cm2 secc. 60 x 35 x 50 cms. ...; 22SOP-973 - Suministro y colocación



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo".

INFORME DE ACTIVIDADES

de luminaria led solar A10 para parques de 120 watts. ...; 1715000020 - Suministro y colocación de poste de fierro cónico circular de 6 metros de altura de 3 1/2" de diámetro... ; 50MOROSA01.- Suministro y colocación de banca kiro modelo MUA-420...; 50MOROSAS02.- Suministro y colocación de bote de basura Grijalva. ...; 50MOROSAS04.- Suministro y colocación de rejilla metálica ...

Siendo las 15:30 horas, terminada la inspección procedí a levantar el reporte fotográfico de la situación prevaleciente de la obra y la Cédula de Inspección de Campo, manifestando que la obra se encuentra terminada, entregada y en uso por sus beneficiarios para los fines establecidos en el contrato.

Finalmente, terminado el recorrido general; en calidad de acompañante y en compañía del C. Ing. Mario Alfredo Hernández García, supervisor de obra, procedimos a retornar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dando por terminados los trabajos de la comisión, arribando a mi destino aproximadamente a las 18:30 horas.

Elaboró:

Atentamente

Vo.Bo.

Arq. Leticia Isabel Sánchez Gutiérrez
Auditora

Lic. Adalberto Ruiz Aguilar
Director de Auditoría en Dependencias "B"

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que lo datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario