



Memorandum de comisión No.: SHyFP/SAPAD/DAE“A”/0120/2023

Fecha: 14 de junio de 2023

Motivo: Llevar a cabo las visitas de inspección física a 03 obras con números de contrato 229106-108, 229182-182 y 229104-104, ubicadas en las cabeceras municipales de Tapachula, Cacahoatán y Huehuetán, Chiapas, en atención a la Orden de Verificación No. 037/2022, a los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) (Infraestructura de Educación Media Superior e Infraestructura de Educación Superior), Ejercicio 2022, ejecutadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH).

Periodo de la comisión: 04 días, comprendidos del día 19 al 22 de junio de 2023.

Periodo real: 04 días, comprendidos del día 19 al 22 de junio de 2023.

Actividades realizadas:

19/Jun/2023. En cumplimiento al memorándum de comisión, siendo las 07:00 horas, me trasladé de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a la Escuela Preparatoria No. 6 del Estado, ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas; arribando al sitio de la obra a las 13:30 horas, para iniciar con los trabajos asignados, como sigue:

Siendo las 14:00 horas, reunidos en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número de contrato: **229106-108**.- Escuela Preparatoria No.6 del Estado, ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas; consistente en: Construcción de 05 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como: herrería, cancelería, aplicación de pintura acrílica en muros y plafón de losa, puertas, instalación eléctrica, mobiliario, construcción de cisterna, durante la verificación física se presentaron lluvias intensas por lo que se determinó continuar al siguiente día con la verificación de los trabajos.

Siendo las 17:30 horas, nos retiramos de las instalaciones que ocupa la obra antes referenciada, procediendo a pernoctar en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas.

20/Jun/2023. Siendo las 08:00 horas, regresamos con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), a la obra con número de contrato: **229106-108**.- Escuela Preparatoria No.6 del Estado, ubicada en la cabecera municipal de Tapachula, Chiapas; consistente en: Construcción de 05 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior; para concluir con la verificación física de acuerdo a lo programado.

Siendo las 11.30 horas me trasladé a la cabecera municipal de Cacahoatan, Chiapas, para llevar a cabo la revisión de la obra número de contrato: **229182-182**.- Escuela Preparatoria Jaime Sabines Gutiérrez, ubicada en la cabecera municipal de Cacahoatán, Chiapas; consistente en: Construcción de 03 aulas didácticas, servicio sanitario, demolición de edificio y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como: herrería, cancelería, aplicación de pintura acrílica en muros y plafón de losa, puertas, instalación eléctrica, mobiliario, construcción de cisterna, durante el recorrido de la verificación física se presentaron lluvias intensas, por lo que se determinó continuar al siguiente día con la verificación de los trabajos.

Siendo las 15:30 horas, nos retiramos de las instalaciones que ocupa la obra antes referenciada, procediendo a pernoctar en la cabecera municipal de Cacahoatán, Chiapas.

21/Jun/2023. Siendo las 08:00 horas, regresamos con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), a la obra con número de contrato: **229182-182**.- Escuela Preparatoria Jaime Sabines Gutiérrez, ubicada en la cabecera municipal de Cacahoatán, Chiapas; consistente en: Construcción de 03 aulas didácticas, servicio sanitario, demolición de edificio y obra exterior; para concluir con la verificación física de acuerdo a lo programado.

Siendo las 11.00 horas me trasladé a la cabecera municipal de Huehuetán, Chiapas, para llevar a cabo la revisión de la obra número de contrato: **229104-104**.- CECYT No. 47, ubicada en la cabecera municipal de Huehuetán,

Blvd. Los Castillos No. 410, Fracc. Montes Azules, C.P. 29056, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Conmutador: 01(961)6187530 Teléfono: Quejas y denuncias 01-800-900-9000 www.shyfpchiapas.gob.mx



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
26 de junio de 2023.

Chiapas; consistente en: Construcción de 02 aulas didácticas, biblioteca, servicio sanitario y obra exterior; en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaeciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como: herrería, cancelería, aplicación de pintura acrílica en muros y plafón de losa, puertas, instalación eléctrica, mobiliario, construcción de cisterna, durante el recorrido de la verificación física se presentaron lluvias intensas, por lo que se determinó continuar al siguiente día con la verificación de los trabajos.

Siendo las 15:30 horas, nos retiramos de las instalaciones que ocupa la obra antes referenciada, procediendo a pernoctar en la cabecera municipal de Huehuetán, Chiapas.

22/Jun/2023.

Siendo las 09:00 horas, regresamos con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), a la obra con número de contrato: **229104-104**.- CECYT No. 47, ubicada en la cabecera municipal de Huehuetán, Chiapas; consistente en: Construcción de 02 aulas didácticas, biblioteca, servicio sanitario y obra exterior; concluyendo la revisión a las 12:00 horas; me trasladé a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, arribando a las 18:30 horas.

Elaboró:

Arq. Cristian Nayar Mancilla Velázquez
Auditor

Revisó:

Ing. Ramiro Cruz Martínez
Contralor Interno del INIFECH

Vo. Bo.

C.P. Eliazar Ramírez Torres
Encargado de la Dirección de Auditoría en Entidades "A"