

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
07 de julio de 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/300/2023

FECHA: 29 de junio de 2023

MOTIVO: Verificación física a 01 (una) obra denominada: Campo de futbol soccer en la Cabecera Municipal de Osumacinta (Construcción), adjudicada mediante Contrato No. SOP-OBRA-2022-052 E, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Ejercicio 2022; en atención a la Queja con **Expediente No. SAC/D-0323/2023**, recepcionada por esta Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones mediante Memorándum No. SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/0222/2023, de fecha 23 de mayo del año en curso; cuyo asunto es: "Verificar el sistema de alumbrado de la obra antes mencionada".

PERÍODO DE COMISIÓN: 04 de julio de 2023.

ACTIVIDADES: Con fecha 29 de junio de 2023, se me comisionó a la Verificación Física de los conceptos de obra denunciados para constatar que estén efectivamente ejecutados y comprobar el estado físico que éstas guardan; asimismo, comprobar el grado de su operatividad, correspondiente a la obra antes mencionada; la cual se realizó en compañía del supervisor encargado de dicha obra, con vehículo oficial de la Secretaría de Obras Públicas, y cuyo resguardo estuvo a cargo del supervisor, quien está adscrito a la Dirección de Supervisión de Obras; con la finalidad de dar cumplimiento al Memorándum No. SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/300/2023, de fecha 29 de junio de 2023, de lo cual informo lo siguiente:

Martes 04 de julio de 2023

Siendo las 09:00 horas, de la mañana, desde la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, me trasladé al Municipio de Osumacinta, Chiapas, arribando a las 10:45 horas aproximadamente, para realizar la verificación física a la obra consistente en **"Campo de futbol soccer en la Cabecera Municipal de Osumacinta (Construcción)"**, adjudicada mediante Contrato No. SOP-OBRA-2022-052 E; y reunidos en el lugar que ocupa la obra, me entreviste con el Ing. Alfredo Jesús Mota López, Supervisor de la Obra, adscrito a la Dirección de Supervisión de Obras, por lo que conjuntamente procedimos a iniciar con la verificación física del concepto de obra (*Suministro y colocación de luminaria de 600 watts tipo proyector colocada*

sobre *super-poste metálico*); posteriormente se registraron los datos obtenidos en papeles de trabajo y se tomaron las evidencias fotográficas respectivas. Siendo las 14:25 horas, se concluyó con dichas actividades.

Los conceptos observados correspondientes al alumbrado de la obra, se encontraron corregidos y operando adecuadamente para los fines y usos que fueron establecidos, Sin observaciones técnicas.

Por lo que, concluidas las actividades, procedí a retornar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, arribando a las 15:45 horas, dando así por terminada la comisión.

Atentamente

Elaboro:

Arq. Carlos Irán Cruz Bolón
Analista "F"

Vo. Bo.

Lic. Adalberto Ruíz Aguilar
Director de Auditoría en Dependencias "B"

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.