

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
11 de septiembre de 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/ 379 /2023

FECHA: 22 de agosto de 2023

MOTIVO: Verificación física a 01 obra, denominada: Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Motozintla (Reconstrucción), en la Localidad el Copal del Municipio de Motozintla, Chiapas; adjudicada mediante contrato No. SOP-OBRA-2020-111 E; en atención a la Queja **Expediente número SAC/P-0233/2023**, recibido con fecha 18 de abril del año en curso; cuyo fin a verificar físicamente el **"Domo Tipo Arcotecho de Motozintla"**, ubicado en la Unidad Deportiva El Copal, en Motozintla, Chiapas.

PERÍODO DE COMISIÓN: Del 06 al 07 de septiembre de 2023.

ACTIVIDADES: Con fecha 06 de septiembre de 2023, se me comisionó a la Verificación Física de los hechos ocurridos por el Desplome del **"Domo Tipo Arcotecho de Motozintla"**, ubicado en la Unidad Deportiva El Copal, en Motozintla, Chiapas; la cual se realizó en vehículo oficial proporcionado por la Unidad de Apoyo Administrativo de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, marca Nissan, tipo Pick Up, modelo 2012, y con número de placas DA-6808-A, y cuyo resguardo estuvo a mi cargo Analista Técnico, de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, adscrito a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública con la finalidad de dar cumplimiento al Memorándum No. SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/379/2023, de fecha 22 de agosto de 2023, de lo cual informo lo siguiente:

Miércoles 06 de septiembre de 2023

Siendo las 05:10 horas, de la mañana, partí desde las oficinas de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y me trasladé al Municipio de Motozintla, Chiapas, arribando a las 13:00 horas aproximadamente, para realizar la verificación física de los hechos ocurridos por el Desplome del **"Domo Tipo Arcotecho de Motozintla"**, ubicado en la Unidad Deportiva El Copal, en Motozintla, Chiapas; Reunidos en el H. Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, me entreviste con el Ing. José Francisco Vázquez Sánchez, Director de Obras Públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, asimismo se tuvo la presencia de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Motozintla de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, para la autorización al acceso al Domo tipo Arcotecho, donde se encontraba acordonada y custodiada por la Fiscalía, para el procedimiento de la verificación física, así como también se tuvo la presencia del C. José Arturo Mora


custodiada por la Fiscalía, para el procedimiento de la verificación física, así como también se tuvo la presencia del C. José Arturo Mora Ventura, quien fue uno de los lesionados y afectados por el incidente ocasionado por el desplome tipo arcotecho, por lo que se constata lo siguiente:

Continuando con la verificación física en campo y del procedimiento de la verificación consistió únicamente para efectos de hacer constar que el Calibre sea el correcto de las láminas que se encuentran actualmente en el piso de las canchas y parte que se encuentran aparentemente bien en el "Domo", por lo que se realizaron los trabajos de verificación, consistentes en el calibre de las láminas desmanteladas del arcotecho, para lo cual se contó con un calibrador "Vernier" marca "Mitutoyo/o MADE IN JAPAN, para lo cual se tomaron muestras aleatorias, se optó por tomar el calibre de las láminas que estaban abajo, en el piso de la cancha de basquetbol, algunas de ellas deterioradas; sin embargo, se tomaron muestras las que no tenían daño en la parte a muestrear, se practicaron varias muestras en distintas láminas, Una vez verificadas estas laminas, se optó por subir al domo, a través de una escalera de madera subí a tomar muestras aleatorias cerca de las columnas y en todas las muestras se obtuvo el resultado en las láminas muestreadas, Por lo que se calcularía en gabinete el resultado obtenido, se tomaron distintas muestras al azar sin contar con el calibre 16 por el que fue pagada y contratada según contrato de obra, se registran los datos obtenidos en papeles de trabajo en y la toma de las fotografías. Siendo las 12:20 horas de la tarde, se concluye totalmente con dichas actividades.


Siendo las 17:40 horas, llegando a las instalaciones que ocupa la Secretaria de la Honestidad y Función Pública de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para hacer entrega del vehículo oficial marca Nissan doble cabina Pick-Up, modelo 2012, con número de placas DA-6808-A; dando así por terminada la comisión.

Atentamente

Elaboró:


Ing. Nelson José Lara Pérez
Analista Técnico

Vo. Bo.


Lic. Adalberto Ruíz Aguilar
Director de Auditoría en Dependencias "B"

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.