

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
27 de octubre de 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/ 442 /2023

FECHA: 09 de octubre de 2023

MOTIVO: Verificación física a 01 obra, denominada: Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Motozintla (Reconstrucción), en la Localidad el Copal del Municipio de Motozintla, Chiapas; adjudicada mediante contrato No. SOP-OBRA-2020-111 E; en atención a la Queja **Expediente número SAC/P-0233/2023**, recibido con fecha 18 de abril del año en curso; cuyo fin a verificar físicamente el **"Domo Tipo Arcotecho de Motozintla"**, ubicado en la Unidad Deportiva El Copal, en Motozintla, Chiapas.

PERIÓDO DE COMISIÓN: Del 17 al 20 de octubre de 2023.

ACTIVIDADES: Con fecha 17 de octubre de 2023, se me comisionó a la Verificación Física y esta a su vez participar en la recepción de las declaraciones emitidas por cada uno de los afectados de los hechos ocurridos por el Desplome del **"Domo Tipo Arcotecho de Motozintla"**, ubicado en la Unidad Deportiva El Copal, en Motozintla, Chiapas; la cual se realizó en compañía del supervisor en cargado de las obras, con vehículo oficial de la secretaría de obras públicas, de lo cual informo lo siguiente:

Martes 17 de octubre de 2023

Siendo las 06:00 horas, de la mañana, partí desde la Secretaría de Obras Públicas en compañía del Supervisor de obra de la Secretaría de Obras Públicas, de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y me trasladé al Municipio de Motozintla, Chiapas, arribando a las 13:00 horas aproximadamente, para participar en la recepción de las declaraciones emitidas por cada uno de los afectados de los hechos ocurridos por el Desplome del **"Domo Tipo Arcotecho de Motozintla"**, ubicado en la Unidad Deportiva El Copal, en Motozintla, Chiapas; Reunidos en el H. Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, me entreviste con el Ing. José Francisco Vázquez Sánchez, Director de Obras Públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, conjuntamente procedimos a instalarnos en las oficinas que ocupa el área de enlace y transparencia dentro de las instalaciones del H. Ayuntamiento para dar inicio con las declaraciones de las personas afectadas y lesionadas del pasado 17 de febrero de 2023 cuando se desplomó el "Domo Tipo Arcotecho de Motozintla"; posteriormente se registran los datos obtenidos en la Instrumentación de la presente Acta Administrativa Circunstanciada de Hechos, asimismo papeles de trabajo y la toma de las fotografías de los afectados tomando sus declaraciones respectivas. Siendo las 9:00 horas de la noche, se concluye parcialmente con dichas actividades.

Pernoctando en la Cabecera Municipal de Motozintla, Chiapas, para continuar las actividades al día siguiente.

Miércoles 18 de octubre de 2023

Siendo las 07:30 horas, de la mañana, nuevamente en compañía del Supervisor de obra de la Secretaría de Obras Públicas, nos presentamos en las oficinas que ocupa el área de enlace y transparencia dentro de las instalaciones del H. Ayuntamiento para seguir con la participación en la recepción de las declaraciones emitidas por cada uno de los afectados de los hechos ocurridos por el Desplome del **"Domo Tipo Arcotecho de Motozintla"**, ubicado en la Unidad Deportiva El Copal, en Motozintla, Chiapas; Reunidos en el H. Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, nuevamente me entrevisté con el Ing. José Francisco Vázquez Sánchez, Director de Obras Públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, para indicarle y seguir con los procedimientos con la recepción de las declaraciones de las personas afectadas y lesionadas del pasado 17 de febrero de 2023 cuando se desplomó el "Domo Tipo Arcotecho de Motozintla"; posteriormente se registraron los datos obtenidos en la Instrumentación de la presente Acta Administrativa Circunstanciada de Hechos, asimismo, en papeles de trabajo y la toma de las fotografías de los afectados tomando sus declaraciones respectivas. Siendo las 09:10 horas de la noche, se concluye parcialmente con dichas actividades.

Pernoctando en la Cabecera Municipal de Motozintla, Chiapas, para continuar las actividades al día siguiente.

Jueves 19 de octubre de 2023

Siendo las 08:00 horas, de la mañana, nuevamente me trasladé a las Instalaciones del H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla, Chiapas, en el área de Enlace y Transparencia, para seguir con la participación en la recepción de las declaraciones emitidas por cada uno de los afectados de los hechos ocurridos por el Desplome del **"Domo Tipo Arcotecho de Motozintla"**, ubicado en la Unidad Deportiva El Copal, en Motozintla, Chiapas; Reunidos en el H. Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, nuevamente me entrevisté con el Ing. José Francisco Vázquez Sánchez, Director de Obras Públicas Municipales del H. Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, para indicarle y seguir con los procedimientos con la recepción de las declaraciones de las personas afectadas y lesionadas del pasado 17 de febrero de 2023 cuando se desplomó el "Domo Tipo Arcotecho de Motozintla"; posteriormente se registraron los datos obtenidos en la Instrumentación de la presente Acta Administrativa Circunstanciadas de Hechos, asimismo, en papeles de trabajo y la toma de las fotografías de los afectados tomando sus declaraciones respectivas. Siendo las 20:10 horas de la noche, se concluye totalmente con dicha actividad, toda vez, que se continuará al día siguiente con la verificación física.

Pernoctando en la Cabecera Municipal de Motozintla, Chiapas, para continuar las actividades al día siguiente con la verificación física a la obra.

Viernes 20 de octubre de 2023

Siendo las 06:00 horas, de la mañana, en la Cabecera Municipal de Motozintla, Chiapas me trasladé a la Unidad Deportiva El Copal, para proceder a realizar la verificación física del **"Domo Tipo Arcotecho de Motozintla"**, ubicado en la Unidad Deportiva El Copal, en Motozintla, Chiapas, con Número de Contrato **SOP-OBRA-2020-111 E**. Conjuntamente con el Supervisor de la obra de la Secretaría de Obras Públicas, así como también tuvimos la presencia y acompañamiento del C. José Arturo Mora Ventura, uno de los lesionados y afectados por el Desplome del Arcotecho, una vez situados en el lugar que ocupa el **"Domo Tipo Arcotecho de Motozintla"**, ubicado en la Unidad Deportiva El Copal, en Motozintla, Chiapas, por lo que daríamos inicio con la verificación física de las metas de mayor relevancia, visibles y susceptibles de verificar en la obra, con la finalidad de determinar la calidad y la operatividad de la misma, por lo que tuvimos la novedad que el **"Domo Tipo Arcotecho de Motozintla"**, ubicado en la Unidad Deportiva El Copal, en Motozintla, Chiapas, se encuentra custodiado por la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, dependiente de la Fiscalía General del Estado, por lo que se tuvo prohibido al acceso al **"Domo Tipo Arcotecho de Motozintla"**, ubicado en la Unidad Deportiva El Copal, en Motozintla, Chiapas. Por lo que se procedió a levantar la Cédula de Inspección de Campo asimismo se registran los datos obtenidos en papeles de trabajo y la toma de las fotografías respectivas, concluyendo dicha actividad a las 11:00 horas aproximadamente.

Es así que nos trasladamos a las oficinas de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, dependiente de la Fiscalía General del Estado, ubicada en 1ª. Norte No. 400, Barrio Emiliano Zapata y recibí una constancia del Fiscal del Ministerio Público de Motozintla, Chiapas, donde justifican la restricción al Domo Tipo Arcotecho de Motozintla, Chiapas.

Siendo las 18:30 horas, llegando a las instalaciones que ocupa la Secretaría de Obras Públicas, dando así por terminada la comisión.

Atentamente

Elaboró:

Ing. Nelson José Lara Pérez
Analista Técnico

Vo. Bo.

Lic. Adalberto Ruíz Aguilar
Director de Auditoría en Dependencias "B"

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.

