



OP 135

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;  
01 de abril de 2024.

Memorándum de comisión No.: SHyFP/SAPAD/DAE"A"/042/2024

Memorándum de modificación No.: Sin modificación

Fecha: 04 de marzo de 2024.

Motivo: Llevar a cabo la visita de inspección física a 11 obras con números de contrato: 239210-047, 239033-016, 239201-038, 239211-051, 239164-056, 239301-194, 239119-118, 239122-035, 239162-001, 239125-040 y 239182-010, ubicadas en diversas localidades de los municipios de Juárez, Pichucalco, Ixtapangajoya, Ixhucatán, Jitotol, San Andrés Duraznal, Simojovel e Ixtapa, Chiapas, en atención a la orden de auditoría No. 013/2024 a los Recursos Autorizados y Ejercidos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Básica, ejercicio 2023; ejecutadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH).

Periodo de la comisión: 09 días, comprendidos del 11 al 15 y del 19 al 22 de marzo de 2024.

Periodo real: 09 días, comprendidos del 11 al 15 y del 19 al 22 de marzo de 2024.

Actividades realizadas:

11-marzo-2024. En cumplimiento al memorándum de comisión, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, siendo las 07:00 horas, me trasladé a la cabecera municipal de Juárez, Chiapas, arribando al sitio de la obra a las 12:00 horas, para iniciar con los trabajos asignados, como sigue:

Siendo las 12:00 horas, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número 239210-047.- Primaria Francisco Villa, CCT: 07DPR3833U, consistente en: construcción de 02 aulas didácticas y obra exterior, en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como, herrería, cancelería, piso de concreto, entre otros, y concluida la revisión a las 16:00 horas, pernocté en esta cabecera municipal.

12-marzo-2024. En el municipio de Juárez, siendo las 07:30 horas, me trasladé a la cabecera municipal de Pichucalco, Chiapas, arribando al sitio de la obra a las 08:00 horas, para continuar con los trabajos asignados, como sigue:

Siendo las 08:00 horas, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número 239033-01.- Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez, Canales, CCT: 07EPR0275D, consistente en: construcción de 03 aulas didácticas y servicio sanitario, rehabilitación de edificios y obra exterior, en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como, cancelería, andadores, señalamiento vial escolar "ESCUELA", señalamiento de velocidad "MAXIMA", ventiladores de techo, registros eléctricos, jaboneras y señalamiento de "Baños de Hombres" y "Baño de Mujeres", entre otros, y concluida la revisión a las 16:05 horas, pernocté en esta cabecera municipal.



## Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;  
01 de abril de 2024.

### Actividades realizadas:

13-marzo-2024.

En el municipio de Pichucalco, siendo las 07:00 horas, me trasladé a la localidad La Gloria, del municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, arribando al sitio de la obra a las 11:00 horas, para continuar con los trabajos asignados, como sigue:

Siendo las 11:00 horas, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número 239201-038.- Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa, CCT: 07DCC0229N, consistente en: construcción de 01 aula didáctica, rehabilitación de edificios y obra exterior, en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como, piso de concreto, piso de concreto, herrería, cancelería, red eléctrica exterior, entre otros, y concluida la revisión a las 16:00 horas, retorné a la cabecera municipal de Ixtapangajoya, a las 17:30 horas, donde pernocté.

14-marzo-2024.

En la cabecera municipal de Ixtapangajoya, Chiapas, siendo las 07:00 horas, me trasladé a la localidad Lázaro Cárdenas, de este municipio, arribando al sitio de la obra a las 08:30 horas, para continuar con los trabajos asignados, como sigue:

Siendo las 08:30 horas, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número 239211-051.- Jardín de Niños Ignacio Ramírez Calzada, CCT: 07DCC0936Q, consistente en: construcción de 01 aula didáctica, servicio sanitario y obra exterior, en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como, plaza cívica, barandal, piso de concreto, cancelería, red eléctrica exterior, entre otros, y concluida la revisión a las 12:00 horas, me trasladé a la localidad Ignacio Zaragoza, del municipio de Ixhucatán, Chiapas, arribando a las 13:00 horas, para continuar con los trabajos.

Siendo las 13:00 horas, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), al respecto no realicé la revisión de la obra número 239164-056.- Telesecundaria 1172 Ignacio José de Allende y Unzaga, CCT: 07ETV1195Y, consistente en: construcción de 01 aula didáctica, 01 aula de medios, rehabilitación de edificios y obra exterior, en virtud de que el plantel educativo se encontró cerrado, sin labores docentes, se tomaron fotografías a los trabajos realizados en la escuela, desde el exterior de la misma y concluida la visita a la obra, a las 15:00 horas, retorné a la cabecera municipal de Ixhucatán, arribando a las 16:30 horas, donde pernocté.

15-marzo-2024.

En la cabecera municipal de Ixhucatán, Chiapas, siendo las 07:00 horas, me trasladé a la localidad Cálido, del municipio de Jitotol, arribando al sitio de la obra a las 10:00 horas, para continuar con los trabajos asignados, como sigue:

Siendo las 10:00 horas, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número 239301-194.- Telesecundaria 867 Belisario Domínguez Palencia, CCT: 07ETV0889Z, consistente en: rehabilitación de edificios y obra exterior, en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como, piso de concreto, piso de concreto, herrería, cancelería, red eléctrica exterior, rehabilitación de edificios, entre otros, y concluida la revisión a las 16:00 horas, retorné a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, arribando a las 19:00 horas.



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;  
01 de abril de 2024.

Actividades realizadas:

19-marzo-2024. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, siendo las 07:00 horas, me trasladé a la cabecera municipal de San Andrés Duraznal, Chiapas, arribando al sitio de la obra a las 10:30 horas, para continuar con los trabajos asignados, como sigue:

Siendo las 10:30 horas, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número 239119-118.- Primaria Rafael Ramírez Castañeda, CCT: 07EPB2030X, consistente en: construcción de 04 aulas didácticas, rehabilitación de edificio y obra exterior, en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como, herrería, cancelería, piso de concreto, mobiliario y equipo, entre otros, y concluida la revisión a las 16:00 horas, pernocté en esta cabecera municipal.

20-marzo-2024. En la cabecera municipal de San Andrés Duraznal, siendo las 07:00 horas, me trasladé a la localidad La Ceiba, del municipio de Simojovel, Chiapas, arribando al sitio de la obra a las 11:00 horas, para continuar con los trabajos asignados, como sigue:

Siendo las 11:00 horas, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número 239122-035.- Primaria Ilhuicamina, CCT: 07DPB1861B, consistente en: construcción de 02 aulas didácticas, rehabilitación de edificios, demolición de edificio y obra exterior, en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como, andadores, piso de concreto, piso de concreto, herrería, cancelería, entre otros, y concluida la revisión a las 16:00 horas, retorné a la cabecera municipal de Simojovel, a las 17:30 horas, donde pernocté.

21-marzo-2024. En la cabecera municipal de Simojovel, siendo las 07:00 horas, me trasladé a la localidad La Constitución, de ese municipio, arribando al sitio de la obra a las 10:00 horas, para continuar con los trabajos asignados, como sigue:

Siendo las 10:00 horas, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número 239162-001.- Primaria Constitución Mexicana, CCT: 07DPB0340N, consistente en: construcción de 04 aulas didácticas y obra exterior, en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como, piso de concreto, piso de concreto, herrería, cancelería, ventiladores, entre otros, y concluida la revisión a las 13:30 horas, me trasladé a la localidad Nuevo Israelita de ese municipio, arribando a las 14:00 horas.

Siendo las 14:00 horas, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número 239125-040.- Primaria Ignacio Aldama, CCT: 07DPB2740X, consistente en: construcción de 02 aulas didácticas, servicio sanitario, demolición de edificio y obra exterior, en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como, piso de concreto, envolvente de tinacos, herrería, cancelería, muro de acometida, entre otros, y concluida la revisión a las 17:30 horas, retorné a la cabecera municipal de Simojovel, a las 18:30 horas, donde pernocté.



## Informe de Actividades


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;  
01 de abril de 2024.

### Actividades realizadas:

22-marzo-2024.

En la cabecera municipal de Simojovel, siendo las 07:00 horas, me trasladé a la localidad Francisco Javier Mina, del municipio de Ixtapa, Chiapas, arribando al sitio de la obra a las 08:30 horas, para continuar con los trabajos asignados, como sigue:


Siendo las 08:30 horas, reunido en el sitio de la obra, con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), procedí a la revisión de la obra número 239182-010Primaria 18 de Marzo, CCT: 07DPR0117P, consistente en: construcción de 04 aulas didácticas y servicio sanitario, demolición de edificios y obra exterior, en la que realicé la inspección objetiva de la obra, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa prevaleciente, para lo cual efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora (INIFECH), tales como, piso de concreto, luminarias, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, herrería, cancelería, red eléctrica exterior, entre otros, y concluida la revisión a las 16:00 horas, retorné a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, arribando a las 18:00 horas.

Elaboró:  


Ing. Miguel Ángel Toledo Álvarez  
Auditor

Revisó:  


Ing. Ramiro Cruz Martínez  
Contralor Interno del INIFECH

V. B.  


L.C.F. José Juan Ruiz Cueto  
Director de Auditoría en Entidades "A"

