

INFORME DE ACTIVIDADES

29 de mayo del 2024

PARA: LIC. CINAR RODRIGO ALVAREZ SANTOS
DIRECTOR

DE: ING. JESÚS SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
AUDITOR

Motivo: En relación al memorándum No. SHyFP/S´SAPAC/DAPF/ 020 /2024, de fecha 07 de mayo del 2024, en donde se me comisiona los días 20 y 21 de mayo al municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas y del 22 al 24 de mayo al municipio de Mapastepec, Chiapas, para realizar verificación física a obras en cumplimiento a las órdenes de verificación Nos. 028/2024 y 030/2024, respectivamente, al Cumplimiento de las Disposiciones Normativas Aplicables al Ejercicio del Recurso del Ramo 33/Fondo III/Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ejercicio 2023, le informo lo siguiente:

FECHA	ACTIVIDAD
20 de mayo de 2024	<p>Siendo las 04:45 horas, me trasladé con el Lic. Leonardo Fabio Goyzueta de Okellar Arana en calidad de acompañante al municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, en vehículo oficial con número de placas DA-6808-A, llegando al municipio a las 8:30 horas, y trasladándome a la Presidencia Municipal, donde me reuní con el C. Arq. Vicente González Díaz, Contralor Interno Municipal de Villa Comaltitlán, Chiapas; administración 2021-2024; con la finalidad de llevar a cabo la verificación física de las obras de acuerdo al Oficio No. SHyFP/S´SAPAC/DAPF/ 006 /2024, de fecha 13 de mayo del 2024.</p> <p>Posteriormente, realice la verificación física de 3 obras y/o acciones, que se ejecutaron con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en la localidad Cantón Siete Piedras y Cabecera Municipal.</p> <p>En cada una de las obras visitadas participó personal del H. Ayuntamiento y beneficiarios, se levantaron las cédulas de inspección de campo, plasmando en ella la situación que guarda cada una de las obras, así mismo se tomaron las fotos necesarias como evidencia de los trabajos ejecutados.</p> <p>Quedando a pernoctar en Villa Comaltitlán, Chiapas.</p>
21 de mayo de 2024	<p>Siendo las 8:00 horas, me trasladé a la Dirección de Obras Públicas en la Presidencia Municipal, para continuar con la verificación física de 4 obras, que se ejecutaron con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), ubicadas en la comunidad Buena Vista, Cabecera Municipal, Adolfo Ruiz Cortinez y Cinco de marzo.</p> <p>En cada una de las obras visitadas participó personal del H. Ayuntamiento y beneficiarios, se levantaron las cédulas de inspección de campo, plasmando en ella la situación que guarda cada una de las obras, así mismo se tomaron las fotos necesarias como evidencia de los trabajos ejecutados.</p> <p>Quedando a pernoctar en Villa Comaltitlán, Chiapas.</p>