

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
31 de mayo de 2024

## INFORME DE ACTIVIDADES

**MEMORÁNDUM DE COMISIÓN:** SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/194/2024

**FECHA:** 09 de mayo de 2024.

**MOTIVO:** Verificación física a 12 (doce) obras, ubicadas en: los Municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Venustiano Carranza, Tzimol, Comitán de Domínguez, Huixtán y San Cristóbal de las Casas Chiapas; en atención a la Orden de Auditoría **030/2024** bajo el concepto: "Recursos Autorizados y Ejercidos del Fondo de Aportaciones, para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)", ejercicio 2023, que se está practicando a la Secretaría de Obras Públicas.

**PERIODO DE COMISIÓN:** del 16 al 27 de mayo del 2024.

**ACTIVIDADES:** En cumplimiento al Memorándum No. SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/194/2024, de fecha 09 de mayo de 2024, a través del cual en compañía de la C. Arq. Leticia Isabel Sánchez Gutiérrez, Auditora adscrita a la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones; se me comisionó realizar la verificación física de 12 obras; diligencia realizada en compañía de los supervisores encargados de la ejecución de las obras y en vehículos oficiales de la Secretaría de Obras Públicas (unidades bajo el resguardo de los servidores públicos, adscritos a la Subsecretaría de Obras Públicas), informo lo siguiente:

- **Jueves 16 de mayo del 2024:**

Siendo aproximadamente las 07:30 horas, ubicados en el estacionamiento de la Secretaría de Obras Públicas, nos reunimos con el C. Ing. Erick González Gutiérrez, supervisor de obra, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas; lo anterior, para iniciar el traslado en calidad de acompañantes, en vehículo oficial de la Secretaría de Obras Públicas, para llevar a cabo la verificación de la 1ª obra; comenzando el recorrido rumbo a la Colonia Rosario Poniente de esta Ciudad, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:

**Contrato No. SOP-OBRA-2023-067 E** denominada: *"Pavimentación de la calle 15a. poniente nte. entre libramiento norte pte. y Avenida de Pormedio y avenida de Pormedio entre calle 15a. poniente nte. y avenida Rosario de la colonia el Rosario pte. en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (construcción)."*

Siendo las 08:00 horas, ubicados en el lugar de la obra referida, iniciamos con la verificación de los conceptos visibles, cuantificables, medibles y más representativos de la obra, previamente seleccionados y relacionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Siendo las 12:30 horas, terminada la inspección procedí a plasmar los resultados en los papeles de trabajo correspondientes, a la toma del respectivo reporte fotográfico; y a llenar la Cédula de Inspección de Campo correspondiente; haciendo de conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas que los resultados

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"*

obtenidos se les haría de su conocimiento una vez hecha la cuantificación en gabinete. Posteriormente retornamos a la Secretaría de Obras Públicas.

**Contrato No. SOP-OBRA-2023-078 E** denominada: *"Pavimentación de la calle Cerro las Delicias entre calle Jade y calle Cañón del Sumidero de la colonia San Fernando en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (construcción)"*.

Siendo aproximadamente las 13:30 horas, ubicados en el estacionamiento de la Secretaría de Obras Públicas, nos reunimos con el C. Ing. Víctor Manuel Enciso Sánchez, supervisor de obra, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas; lo anterior, para iniciar el traslado en calidad de acompañantes, en vehículo oficial de la Secretaría de Obras Públicas, para llevar a cabo la inspección de la 2ª obra; comenzando el recorrido rumbo a la obra antes mencionada en esta Ciudad, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:

Siendo las 14:00 horas, ubicados en el lugar de la obra referida, iniciamos con la verificación de los conceptos visibles, cuantificables, medibles y más representativos de la obra, previamente seleccionados y relacionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Siendo las 17:30 horas, terminada la inspección procedí a plasmar los resultados en los papeles de trabajo correspondientes, a la toma del respectivo reporte fotográfico; y a llenar la Cédula de Inspección de Campo correspondiente; haciendo de conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas que los resultados obtenidos se les haría de su conocimiento una vez hecha la cuantificación en gabinete.

- **Viernes 17 de mayo del 2023:**

Siendo aproximadamente las 08:30 horas, ubicado en el estacionamiento de la Secretaría de Obras Públicas, nos reunimos con el C. Arq. Carlos Alberto López Viza, supervisor de obra, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas; lo anterior, para iniciar el traslado en calidad de acompañantes, en vehículo oficial de la Secretaría de Obras Públicas, para llevar a cabo la verificación de la 3ª obra; comenzando el recorrido rumbo a la obra a verificar en esta Ciudad, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:

**Contrato No. SOP-OBRA-2023-167 E** denominada: *"Palacio de Gobierno (mantenimiento de fachada y apuntalamiento)"*.

Siendo las 08:45 horas, ubicados en el lugar de la obra referida, iniciamos con la verificación de los conceptos visibles, cuantificables, medibles y más representativos de la obra, previamente seleccionados y relacionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Siendo las 16:00 horas, terminada la inspección procedí a plasmar los resultados en los papeles de trabajo correspondientes, a la toma del respectivo reporte fotográfico; y a llenar la Cédula de Inspección de Campo correspondiente; haciendo de conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas que los resultados obtenidos se les haría de su conocimiento una vez hecha la cuantificación en gabinete.

- **Lunes 20 de mayo del 2024:**

**Contrato No. SOP-OBRA-2023-155 E** denominada: *"Parque Público en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza (construcción de obras complementarias)"*.

6X



Subsecretaría de Auditoría Pública  
para la Administración Centralizada  
Dirección de Auditoría en Dependencias "B"

Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Siendo aproximadamente las 07:00 horas, ubicados en el estacionamiento de la Secretaría de Obras Públicas, me reuní con el C. Ing. Mario Alfredo Hernández García, supervisor de obra, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas; lo anterior, para iniciar el traslado en calidad de acompañantes, en vehículo oficial de la Secretaría de Obras Públicas, para llevar a cabo la comisión; comenzando el recorrido rumbo al Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas:

Siendo las 9:30 horas, en compañía del C. Ing. Mario Alfredo Hernández García, supervisor de obra, para la inspección de la 4ª obra programada a visitar, ubicada en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas; procedimos a trasladarnos al lugar de la obra referida arribando al mismo a las 10:00 horas; iniciando con la verificación de los conceptos visibles, cuantificables, medibles y más representativos de la obra, previamente seleccionados y relacionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Siendo las 14:00 horas, terminada la inspección procedí a plasmar los resultados en los papeles de trabajo correspondientes, a la toma del respectivo reporte fotográfico; y a llenar la Cédula de Inspección de Campo correspondiente; haciendo de conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas que los resultados obtenidos se les haría de su conocimiento una vez hecha la cuantificación en gabinete.

**Contrato No. SOP-OBRA-2023-156 E** denominada: "Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza (construcción del drenaje pluvial y estabilización de taludes).".

Siendo aproximadamente las 14:30 horas, ubicados en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas nos reunimos con la Ing. Nelly Yadira Torres Barrionuevo, supervisora de obra, para la inspección de la 5ª obra programada a visitar, procedimos a trasladarnos al lugar de la obra referida arribando al mismo a las 15:00 horas; iniciando con la verificación de los conceptos visibles, cuantificables, medibles y más representativos de la obra, previamente seleccionados y relacionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Siendo las 19:00 horas, terminada la inspección procedí a plasmar los resultados en los papeles de trabajo correspondientes, a la toma del respectivo reporte fotográfico; y a llenar la Cédula de Inspección de Campo correspondiente.

Acto seguido, pernocté en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas.

• **Martes 21 de mayo del 2024:**

**Contrato No. SOP/SSOP/DSO/OBRA/0002/2023** denominada: "Parque Público de la Cabecera Municipal de Tzimol (Construcción de barandales)".

Siendo las 7:00 horas, ubicado en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas, nos reunimos con el C. Ing. Julio César Meza Ramírez, para posteriormente trasladarnos a la Cabecera Municipal de Tzimol, Chiapas, para la inspección de la 6ª obra programada a visitar, la cual se ubica en la Cabecera Municipal mencionada, con quien me trasladé al lugar de la obra referida arribando al mismo a las 09:00 horas; iniciando con la verificación de los conceptos visibles, cuantificables, medibles y más representativos de la obra, previamente seleccionados y relacionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Siendo las 13:00 horas, terminada la inspección procedí a plasmar los resultados en los papeles de trabajo correspondientes, a la toma del respectivo reporte fotográfico; y a llenar la Cédula de Inspección de Campo correspondiente; haciendo de conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas que los resultados obtenidos se les haría de su conocimiento una vez hecha la cuantificación en gabinete.

**Contrato No. SOP/SSOP/DSO/OBRA/0001/2023** denominada: "Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez (Construcción de obras complementarias de 3a. etapa)".

Siendo aproximadamente las 14:30 horas, ubicados en la Cabecera Municipal de Tzimol, Chiapas nos reunimos con el Ing. Mario Alfredo Hernández García, supervisor de obra, para la inspección de la 7ª obra programada a visitar, procedimos a trasladarnos a la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, lugar donde se localiza la obra referida, arribando al mismo a las 15:30 horas; iniciando con la verificación de los conceptos visibles, cuantificables, medibles y más representativos de la obra, previamente seleccionados y relacionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Siendo las 19:00 horas, terminada la inspección procedí a plasmar los resultados en los papeles de trabajo correspondientes, a la toma del respectivo reporte fotográfico; y a llenar la Cédula de Inspección de Campo correspondiente; haciendo de conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas que los resultados obtenidos se les haría de su conocimiento una vez hecha la cuantificación en gabinete.

Acto seguido, pernocté en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas.

• **Miércoles 22 de mayo del 2024:**

**Contrato No. SOP-OBRA-2023-190 E** Pavimentación de la C. Lázaro Cárdenas entre C. Principal y C. Benito Juárez, C. Benito Juárez entre C. Lázaro Cárdenas y C. Grijalva, y C. Grijalva entre C. Principal y C. Benito Juárez, en la Localidad San Pedro Pedernal del Municipio de Huixtán (Construcción)

**Contrato No. SOP-OBRA-2023-212 E** Pavimentación de la calle Hermenegildo Galeana entre calle Central y carretera la Libertad - 20 de noviembre, tramo del km. 0+000 al km. 0+118.42 en la Localidad la Libertad del Municipio de Huixtán (construcción)

Siendo aproximadamente las 08:00 horas, ubicados en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas nos reunimos con el C. Arq. Gustavo Gordillo Martínez, supervisor de obra, para la inspección de la 8ª y 9ª obras programadas a visitar, por lo que procedimos a trasladarnos rumbo a la Cabecera Municipal de Huixtán, Chiapas, lugar donde se localizan las obras referidas; sin embargo siendo aproximadamente las 10:30 horas, una vez ubicados en el acceso de dicho Municipio nos percatamos que pobladores bloquearon la carretera de acceso a dicho Municipio, con el fin de solicitar obras a Gobierno del Estado.

Por lo anterior, nos comunicamos vía telefónica con nuestros superiores para informar los hechos antes mencionados, los cuales nos instruyeron que esperaríamos con cautela para ver si la problemática se resolvía; caso contrario retirarnos del lugar. Siendo aproximadamente las 14:00 horas, se determinó que no se podrían llevar a cabo la verificación de las 02 obras programadas, por lo que, en compañía del C. Arq. Gustavo Gordillo Martínez, supervisor de obra, retornamos a esta Ciudad Capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, arribando a la misma aproximadamente a las 16:30 horas.

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

• **Jueves 23 de mayo del 2024:**

**Contrato No. SOP-OBRA-2023-018 E** denominada: "*Monumento Histórico que ocupa la Delegación DIF Regional V Altos Tsotsil-Tseltal en San Cristóbal de las Casas (Reconstrucción)*".

Siendo aproximadamente las 07:30 horas, ubicado en el estacionamiento de la Secretaría de Obras Públicas, me reuní con el C. Arq. Luis Ignacio Zebadúa Carbonell, Supervisor de obra, para la inspección de la 10ª obra programada a visitar, procedimos a trasladarnos al lugar de la obra referida arribando al mismo a las 09:00 horas; iniciando con la verificación de los conceptos visibles, cuantificables, medibles y más representativos de la obra, previamente seleccionados y relacionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Siendo las 17:00 horas, terminada la inspección procedí a plasmar los resultados en los papeles de trabajo correspondientes, a la toma del respectivo reporte fotográfico; y a llenar la Cédula de Inspección de Campo correspondiente; haciendo de conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas que los resultados obtenidos se les haría de su conocimiento una vez hecha la cuantificación en gabinete.

Acto seguido procedimos a trasladarnos a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dando por terminados los trabajos del día, arribando a mi destino aproximadamente a las 18:30 horas.

• **Viernes 24 de mayo del 2024:**

Siendo aproximadamente las 07:30 horas, ubicado en el estacionamiento de la Secretaría de Obras Públicas, me reuní con el C. Ing. Antonio de Jesús Cruz Martínez, supervisor de obra, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas; lo anterior, para iniciar el traslado en calidad de acompañante, en vehículo oficial de la Secretaría de Obras Públicas, para llevar a cabo la inspección de la 11ª obra; comenzando el recorrido rumbo al Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas:

**Contrato No. SOP-OBRA-2023-107 E** denominada: "*Red de distribución de energía eléctrica en la Localidad de Huitepec Santa Anita del Municipio de San Cristóbal de las Casas (ampliación)*".

Siendo las 09:00 horas, ubicados en la Cabecera Municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, nos dirigimos a la Localidad de Huitepec Santa Anita, lugar en el que se encuentra la obra referida para iniciar con la verificación de los conceptos visibles, cuantificables, medibles y más representativos de la obra, previamente seleccionados y relacionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Siendo las 17:00 horas, terminada la inspección procedí a plasmar los resultados en los papeles de trabajo correspondientes, a la toma del respectivo reporte fotográfico; y a llenar la Cédula de Inspección de Campo correspondiente; haciendo de conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas que los resultados obtenidos se les haría de su conocimiento una vez hecha la cuantificación en gabinete.

Acto seguido procedimos a trasladarnos a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dando por terminados los trabajos del día, arribando a mi destino aproximadamente a las 18:30 horas.



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

• **Lunes 27 de mayo del 2024:**

Siendo aproximadamente las 07:30 horas, ubicado en el estacionamiento de la Secretaría de Obras Públicas, nos reunimos con el C. Ing. Oziel Candelaria Ramos, supervisor de obra, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas; lo anterior, para iniciar el traslado en calidad de acompañante, en vehículo oficial de la Secretaría de Obras Públicas, para llevar a cabo la inspección de la 12ª obra; comenzando el recorrido rumbo a la obra en esta Ciudad, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:

**Contrato No. SOP-OBRA-2023-014 E** denominada: "Vialidad Pacificada de la calle el Sabinal al margen norte del río Sabinal entre la calle las Brisas y avenida América cad. km. 0+000 al km. 0+542 en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (construcción de obras complementarias)".

Siendo las 08:00 horas, ubicados en el lugar de la obra referida, iniciamos con la verificación de los conceptos visibles, cuantificables, medibles y más representativos de la obra, previamente seleccionados y relacionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Siendo las 16:00 horas, terminada la inspección procedí a plasmar los resultados en los papeles de trabajo correspondientes, a la toma del respectivo reporte fotográfico; y a llenar la Cédula de Inspección de Campo correspondiente; haciendo de conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas que los resultados obtenidos se les haría de su conocimiento una vez hecha la cuantificación en gabinete.

**Nota:** Se anexa hoja con sellos de comprobación del recorrido hecho.

**Atentamente**

Elaboró:

Vo.Bo.

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Fernando Arguello García**  
Auditor

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. José Luis Vázquez del Carpio**  
Director de Auditoría en Dependencias "B"

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario