



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del mayab"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 31 de mayo de 2024

INFORME DE COMISIÓN

PARA: Ing. José Luis Vázquez del Carpio.
Director de Auditoría en Dependencias "B".

DE: Arq. Carlos Irán Cruz Bolón.
Auditor

ASUNTO: Informe de Actividades de la Comisión conferida mediante Memorándum No. SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/192/2024, de fecha 09 de mayo de 2024.

PERSONAL COMISIONADO: Arq. Carlos Irán Cruz Bolón e Ing. Nelson José Lara Pérez, Auditor y Analista Técnico, respectivamente.

LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN: Municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Huehuetán, Cacahoatán y Suchiate, Chiapas, durante los días del 16 a 24 de mayo de 2024.

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Revisión física a 10 (diez) obras, ubicadas en los Municipios de Tuxtla Gutiérrez (03 obras), Chiapa de Corzo (03 obras), Huehuetán (01 obra), Cacahoatán (01 obra) y Suchiate, Chiapas (02 obras); con contratos números: SOP-OBRA-2023-094 E, SOP-OBRA-2023-108 E, SOP-OBRA-2023-112 E, SOP-OBRA- 2023 068 E, SOP-OBRA-2023-097 E, SOP-OBRA-2023-099 E, SOP-OBRA-2023-169 E, SOP-OBRA-2023-166 E, SOP-OBRA-2023-102 E, SOP-OBRA-2023-098 E; en atención al oficio número SHyFP/00572/2024 de fecha 01 de abril de 2024; que contiene la Orden de la Auditoría No. 030/2024 bajo el concepto: "Recursos Autorizados y Ejercidos del Fondo de Aportaciones, para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)", ejercicio 2023, que se practica a la Secretaría de Obras Públicas.

ACTIVIDADES: El día Jueves 16 de mayo de 2024, siendo las 8:00 horas, me trasladé como acompañante al Sitio de la Obra denominada "PARQUE PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, (CONSTRUCCION DE ESPACIOS ADICIONALES)", con número de contrato: SOP-OBRA-2023-108 E, en compañía del Supervisor de la Obra con Vehículo Oficial de la Secretaría de Obras Públicas y del Ing. Nelson José Lara Pérez, con carácter de Analista Técnico de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, así como también la asistencia del personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y por la Empresa Constructora: VICTORIA'S COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.; estando reunidos los presentes procedimos a realizar la inspección física de campo a los conceptos de obra medibles y cuantificables

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del mayab"

previamente seleccionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Por lo que se le hizo del conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas y a la Empresa Constructora antes mencionada, que posteriormente se les daría del conocimiento a los resultados obtenidos de la revisión.

Sin otro en particular se concluyó el recorrido de la Inspección física de campo de dicha obra a las 11:50 horas.

Por lo que retornamos a las Oficinas de la Secretaría de Obras Pública para reunirnos con el Supervisor de la Obra "PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN FERNANDO ENTRE LA AVENIDA SAN PABLO Y AVENIDA CASTILLO TIELMANS EN LA COLONIA ADONAI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ (CONSTRUCCION)", con número de contrato: SOP-OBRA-2023-094 E, para realizar el recorrido de la Inspección física de campo correspondiente.

Siendo las 12:00 horas, me trasladé como acompañante al Sitio de la obra mencionada con anterioridad en compañía del Supervisor de la Obra con Vehículo Oficial de la Secretaría de Obras Públicas y del Ing. Nelson José Lara Pérez, con carácter de Analista Técnico de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras Públicas, así como también la asistencia del personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y por la Empresa Constructora: M&M OBRAS Y CONSULTORIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.; estando reunidos los presentes procedimos a realizar la inspección física de campo a los conceptos de obra medibles y cuantificables previamente seleccionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Por lo que se le hizo del conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas y a la Empresa Constructora antes mencionada, que posteriormente se les daría del conocimiento a los resultados obtenidos de la revisión.

Sin otro en particular se concluyó el recorrido de la Inspección física de campo de dicha obra a las 16:20 horas; trasladándome a las Oficinas de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones.

El día Viernes 17 de mayo de 2024, siendo las 8:00 am, me trasladé como acompañante al Sitio de la Obra denominada "PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA PEDREGAL SAN ANTONIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ (RECONSTRUCCION)", con número de contrato: SOP-OBRA-2023-112 E, en compañía del Supervisor de la Obra con Vehículo Oficial de la Secretaría de Obras Públicas y del Ing. Nelson José Lara Pérez, con carácter de Analista Técnico de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, así como también la asistencia del personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del mayab"

de Obras Públicas del Estado y por la Contratista: CARLOS OSWALDO DOMINGUEZ CONCHA; estando reunidos los presentes procedimos a realizar la inspección física de campo a los conceptos de obra medibles y cuantificables previamente seleccionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Por lo que se le hizo del conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas y a la Empresa Constructora antes mencionada, que posteriormente se les daría del conocimiento a los resultados obtenidos de la revisión.

Sin otro en particular se concluyó el recorrido de la Inspección física de campo de dicha obra a las 12:15 horas.

Por lo que retornamos a las Oficinas de la Secretaría de Obras Pública para reunirnos con el Supervisor de la Obra "PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALZADA VICTORICO GRAJALES Y CARRETERA INTERNACIONAL TRAMO DEL KM. 0+080 AL KM. 0+842.19 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCION)", con número de contrato: SOP-OBRA-2023-097 E, para realizar el recorrido de la Inspección física de campo correspondiente.

Siendo las 12:40 am, me trasladé como acompañante al Sitio de la mencionada con anterioridad en compañía del Supervisor de la Obra con Vehículo Oficial de la Secretaría de Obras Públicas y del Ing. Nelson José Lara Pérez, con carácter de Analista Técnico de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras Públicas, así como también la asistencia del personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y por la Empresa Constructora: RUJA'S CONSTRUCCION Y EDIFICACION DEL SUR, S.A. DE C.V.; estando reunidos los presentes procedimos a realizar la inspección física de campo a los conceptos de obra medibles y cuantificables previamente seleccionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Por lo que se le hizo del conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas y a la Empresa Constructora antes mencionada, que posteriormente se les daría del conocimiento a los resultados obtenidos de la revisión.

Sin otro en particular se concluyó el recorrido de la Inspección física de campo de dicha obra a las 16:30 horas; trasladándome a las Oficinas de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones.

El día Lunes 20 de mayo de 2024, siendo las 8:00 am, me trasladé como acompañante al Sitio de la Obra denominada " UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO (RECONSTRUCCION DE ACABADOS EN AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR)" con número de contrato: SOP-

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del mayab"

OBRA-2023-068 E, en compañía del Supervisor de la Obra con Vehículo Oficial de la Secretaría de Obras Públicas y del Ing. Nelson José Lara Pérez, con carácter de Analista Técnico de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, así como también la asistencia del personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y por la Empresa Constructora: CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO INDUSTRIAL ORVA, S.A. DE C.V.; estando reunidos los presentes procedimos a realizar la inspección física de campo a los conceptos de obra medibles y cuantificables previamente seleccionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Por lo que se le hizo del conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas y a la Empresa Constructora antes mencionada, que posteriormente se les daría del conocimiento a los resultados obtenidos de la revisión.

Sin otro en particular se concluyó el recorrido de la Inspección física de campo de dicha obra a las 13:00 horas.

Por lo que retornamos a las Oficinas de la Secretaría de Obras Pública para reunirnos con el Supervisor de la Obra " PAVIMENTACION DEL BOULEVARD JARDINES DEL GRIJALVA ENTRE EL BOULEVARD ACACIA DE CHINA Y CALLE LAUREL DE LA INDIA EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL GRIJALVA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO (CONSTRUCCION)", con número de contrato: SOP-OBRA-2023-099 E, para realizar el recorrido de la Inspección física de campo correspondiente.

Siendo las 13:20 am, me trasladé como acompañante al Sitio de la mencionada con anterioridad en compañía del Supervisor de la Obra con Vehículo Oficial de la Secretaría de Obras Públicas y del Ing. Nelson José Lara Pérez, con carácter de Analista Técnico de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras Públicas, así como también la asistencia del personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y por la Empresa Constructora: GRUPO CONSTRUCTOR CYGNY, S.A. DE C.V.; estando reunidos los presentes procedimos a realizar la inspección física de campo a los conceptos de obra medibles y cuantificables previamente seleccionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Por lo que se le hizo del conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas y a la Empresa Constructora antes mencionada, que posteriormente se les daría del conocimiento a los resultados obtenidos de la revisión.

Sin otro en particular se concluyó el recorrido de la Inspección física de campo de dicha obra a las 16:30 horas; trasladándome a las Oficinas de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones.



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del mayab"

El día Martes 21 de mayo de 2024, siendo las 7:30 am, me trasladé al Municipio de Huehuetán, Chiapas, como acompañante al Sitio de la Obra denominada "PAVIMENTACION DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE COROZAL Y CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD HUEHUETAN ESTACION FFCC DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN (CONSTRUCCION)", con número de contrato: SOP-OBRA-2023-169 E, en compañía del Supervisor de la Obra con Vehículo Oficial de la Secretaría de Obras Públicas y del Ing. Nelson José Lara Pérez, con carácter de Analista Técnico de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, así como también la asistencia del personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y por la Empresa Constructora: SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V.; arribando al lugar de la obra a las 13:00 horas, por lo que estando reunidos los presentes procedimos a realizar la inspección física de campo a los conceptos de obra medibles y cuantificables previamente seleccionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Por lo que se le hizo del conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas y a la Empresa Constructora antes mencionada, que posteriormente se les daría del conocimiento a los resultados obtenidos de la revisión.

Sin otro en particular se concluyó el recorrido de la Inspección física de campo de dicha obra a las 15:45 horas, pernoctando en la Cabecera Municipal de Huehuetán, Chiapas.

El día Miércoles 22 de mayo de 2024, siendo las 8:00 am, me trasladé al Municipio de Cacahoatán, Chiapas, como acompañante al Sitio de la Obra denominada "PAVIMENTACION DE LA CALLE 4A. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 7A. SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOTAN (CONSTRUCCION)", con número de contrato: SOP-OBRA-2023-166 E, en compañía del Supervisor de la Obra con Vehículo Oficial de la Secretaría de Obras Públicas y del Ing. Nelson José Lara Pérez, con carácter de Analista Técnico de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, así como también la asistencia del personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y por la Empresa Constructora: GRUPO MENDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; arribando al lugar de la obra a las 11:30 horas, por lo que estando reunidos los presentes procedimos a realizar la inspección física de campo a los conceptos de obra medibles y cuantificables previamente seleccionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Por lo que se le hizo del conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas y a la Empresa Constructora antes mencionada, que posteriormente se les daría del conocimiento a los resultados obtenidos de la revisión.

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del mayab"

Sin otro en particular se concluyó el recorrido de la Inspección física de campo de dicha obra a las 15:25 horas, pernoctando en la Cabecera Municipal de Cacahoatán, Chiapas.

El día Jueves 23 de mayo de 2024, siendo las 8:00 am, me trasladé al Municipio de Suchiate, Chiapas, como acompañante al Sitio de la Obra denominada "PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION 8A. SUR DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL A HUIXTLA HACIA LA LOCALIDAD LOS CERRITOS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+878.62 EN LA LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SUCHIATE (CONSTRUCCION)", con número de contrato: SOP-OBRA-2023-102 E, en compañía del Supervisor de la Obra con Vehículo Oficial de la Secretaría de Obras Públicas y del Ing. Nelson José Lara Pérez, con carácter de Analista Técnico de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, así como también la asistencia del personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y por la Contratista: FLORENTINO FLORES ROBLES; arribando al lugar de la obra a las 11:45 horas, por lo que estando reunidos los presentes y tomando como antecedentes lo indicado en el Escrito denominado "Atenta Nota" suscrito por el Ing. Roemberg Macías Ozuna, Subsecretario de Obras Públicas en el que expone Circunstancias particulares en los temas de actos de violencia e inseguridad a efectos de que sean tomadas en consideración, solicitando a su vez que no se lleve a cabo la verificación física a ese lugar a efecto de salvaguardar la integridad física del Supervisor de obra y de los Auditores designados; procedimos únicamente a realizar la inspección ocular y toma de fotografías de la obra antes mencionada, encontrando que dicha obra está operando adecuadamente.

Por lo que se le hizo del conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas y a la Empresa Constructora antes mencionada, que posteriormente se les daría del conocimiento a los resultados obtenidos de la revisión.

Sin otro en particular se concluyó el recorrido de la Inspección ocular de campo de dicha obra a las 15:05 horas, pernoctando en la Cabecera Municipal de Suchiate, Chiapas.

El día Viernes 24 de mayo de 2024, siendo las 8:00 am, me trasladé al lugar de la Obra ubicado en el Municipio de Suchiate, Chiapas, como acompañante al Sitio de la Obra denominada "PAVIMENTACION DE LA CALLE DR. ROBERTO OCAMPO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL A HUIXTLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DR. ROBERTO OCAMPO Y CALLE LAS ORQUIDEAS EN LA LOC. CIUDAD HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SUCHIATE, (CONSTRUCCION DE ESPACIOS ADICIONALES)", con número de contrato: SOP-OBRA-2023-098 E, en compañía del Supervisor de la Obra con Vehículo Oficial de la Secretaría de Obras Públicas y del Ing. Nelson José Lara Pérez, con carácter de Analista Técnico de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obra Pública y



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del mayab"

Comunicaciones, así como también la asistencia del personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y por la Empresa Constructora: O'GRILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; arribando al lugar de la obra a las 10:20 horas, por lo que estando reunidos los presentes procedimos a realizar la inspección física de campo a los conceptos de obra medibles y cuantificables previamente seleccionados en el Papel de trabajo "Cédula de trabajo de Conceptos de Obra".

Por lo que se le hizo del conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Obras Públicas y a la Empresa Constructora antes mencionada, que posteriormente se les daría del conocimiento a los resultados obtenidos de la revisión.

Sin otro en particular se concluyó el recorrido de la Inspección física de campo de dicha obra a las 14:45 horas, y con ello se concluyeron mis actividades encomendadas, terminando las verificaciones físicas a las obras, posteriormente me dirigí a mi destino de regreso a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Siendo las 21:00 horas, llegando a mi destino Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin novedad alguna.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Elaboró:

Arq. Carlos Irán Cruz Bolón
Auditor

Vo. Bo.

Ing. José Luis Vázquez del Carpio
Director de Auditoría en Dependencias "B"

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.

