

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
16 de julio de 2024

## INFORME DE ACTIVIDADES

**MEMORÁNDUM DE COMISIÓN:** SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/0319/2024

**FECHA:** 04 de julio de 2024.

**PERIODO DE COMISIÓN:** Del 08 al 09 de julio de 2024.

**MOTIVO:** Comisionado para llevar a cabo la verificación física de 02 obras realizadas por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, atendiendo el seguimiento a **la orden de auditoría número 007/2024** a los "Recursos Autorizados y Ejercidos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), ejercicio 2023"; ubicadas en la localidad de Siberia y Chalchihuitan, de los municipios de Chanal y Chalchihuitan, Chiapas.

**ACTIVIDADES:** En cumplimiento al memorándum de comisión en referencia, dicha comisión se realizó con el vehículo oficial marca Chevrolet S10 MAX, Tipo PICK-UP modelo 2023 con número de placas DA-5018-D, perteneciente a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, con quien de manera conjunta con personal perteneciente a esa Dependencia, por lo que mediante el presente me permito informar lo siguiente:

### **Lunes 08 de julio de 2024:**

Siendo las 6:00 horas, me dirigí a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, lugar en donde se acordó el punto de reunión con el C. Arq. José Miguel Paniagua Alamilla, Residente de obra para trasladarnos al municipio de Chanal y realizar la verificación de manera conjunta a la obra ubicada en la localidad de Siberia, del mismo municipio, correspondiente al contrato **2321003-110**, realizando el levantamiento físico de los conceptos de obra siguientes: Perforación de pozo exploratorio con barrena de 12" de diámetro en cualquier tipo de material de 0.00 a 150 mts de profundidad; realización de análisis físico químico y bacteriológico del agua del pozo profundo así como las recomendaciones correspondientes, referente a este concepto de obra el residente presenta copia del informe de recomendaciones y de ensayo físicoquímico y bacteriológico en el cual informan la cantidad de cloro que se necesita para que el agua pueda ser apta para el consumo humano; entre otros conceptos cabe mencionar que la obra se encuentra terminada y no opera debido a que fue construida en etapas, actualmente se encuentra en la etapa de construcción de plataforma, caseta de control y electrificación, correspondiente a otro contrato; concluyendo la verificación programada en este día a las 18:00 horas, pernoctando esa noche en el municipio de Chanal, para continuar con el recorrido programado al día siguiente.

### **Martes 09 de julio de 2024:**

Continuando con el recorrido siendo las 7:00 horas, en compañía del Arq. Leandro Guillermo Chang Cruz, Residente de obra en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, nos trasladamos a la cabecera municipal de Chalchihuitan, al lugar de la obra en la cabecera municipal del mismo municipio, para realizar la verificación física correspondiente al contrato **2321004-108**, realizando el levantamiento físico de los siguientes conceptos de obra: Tanque