



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemerito del Proletariado, revolucionario y Defensor del Mayab"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Octubre 28 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S/SAPAC/DAD"B"/ 0490 /2024

FECHA: 22 octubre de 2024.

PERIODO DE COMISIÓN: del 24 al 25 de octubre de 2024.

MOTIVO: Comisionado para llevar a cabo la verificación física, al contrato de obra número: 2340015-079, ejecutado por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, correspondiente a la obra **Construcción del camino: E.C. (Chalchiuitan- Tzacucum) - Balunaco, tramo: Km. 7+904, subtramo: Km. 2+300 - Km. 3+300, construcción del subtramo: Km. 2+300 - 3+300; ubicada en la localidad de Balunaco de municipio de Chalchiuitan, Chiapas;** en atención al oficio número **CCeH/UAA/00996/2024**, con fecha 16 de octubre del año en curso, mediante el cual presentan el complemento de documentación comprobatoria de las observaciones persistentes del informe de Resultados de la **Orden de Verificación No. 065/2023** practicadas a las Obras contratadas con Recursos Autorizados y Ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), ejercicio 2023.

ACTIVIDADES: En cumplimiento al memorándum de comisión en referencia, el traslado a la ubicación de la obra se realizó con vehículo oficial de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeH), Marca Chevrolet, tipo Tornado, Placas CZ-9994-A, en compañía del C. Ing. Arq. Jorge Alberto Montero molina, Supervisor de Obra de la CCeH, lo anterior me permito informar lo siguiente:

Jueves 24 de octubre de 2024

Siendo las 9:00 horas, salimos de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, hacia el lugar que ocupa la Construcción del camino: **E.C. (Chalchiuitan- Tzacucum) - Balunaco, tramo: Km. 7+904, subtramo: Km. 2+300 - Km. 3+300, construcción del subtramo: Km. 2+300 - 3+300;** ubicada en la localidad de Balunaco de municipio de Chalchiuitan, Chiapas; a las 14:00 horas llegué al lugar donde se encuentra ubicada la obra, se realizó el recorrido de la inspección física del tramo en mención, constatándose los trabajos de los conceptos de obra relacionados a la capa de rodadura (riego de sello sistema macrosello), señalamientos horizontales (rayas central y lateral, vialitas color ambar dos caras y blanca una cara), verticales (señal preventiva, restrictiva e informativa, fantasmas y postes de kilometraje de concreto hidráulico) y defensa metálica, la obra se encuentra terminada y operando.

Una vez terminado el recorrido se procedió al levantamiento de la cédula de inspección de campo a siendo las 18:00 horas, firmando de conformidad los que en ella participamos y pernoctar en la cabecera municipal.




"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemerito del Proletariado, revolucionario y Defensor del Mayab"

Viernes 25 de octubre de 2024

Siendo las 9:00 horas, salí del municipio de Chalchihuitán, para trasladarme y llegar a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez a las 13:30 horas, dando por terminada la comisión encomendada.


Atentamente



Ing. Juan Ricardo Jiménez Gómez.

Auditor de la Contraloría de Auditoría Pública
en los Sectores Carretero e Hidráulico

Vº Bº.



Ing. José Luis Vázquez del Carpio

Director

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.