



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
21 de Noviembre de 2024.

Memorándum de
comisión No.: SHyFP/SAPAD/DAE"A"/ 0217 /2024.

Memorándum de
modificación No.: Sin modificación.

Fecha: 08 de noviembre de 2024.

Motivo: Llevar a cabo la visita de inspección física de la Obra número 249154-151.- CECyT No. 47 Estación Huehuetán, CCT: 07ETC00495, consistente en: Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior, Ubicada en el Municipio de Huehuetán, Chiapas, ejecutada por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH), en atención a la Orden de Verificación No. 047/2024, denominada "Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Media Superior (IO080) e Infraestructura Educativa Superior (IO08C)", periodo de revisión del 01 de enero al 30 de junio de 2024.

Periodo de la
comisión: 13 y 14 de noviembre de 2024.

Periodo real: 13 y 14 de noviembre de 2024.

Actividades realizadas:

13-noviembre-2024 En cumplimiento al memorándum de comisión en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, siendo las 08:30 horas, me reuní con el representante de la instancia ejecutora en las instalaciones del INIFECH, para trasladarnos al CECyT No. 47 Estación Huehuetán, ubicada en el Municipio de Huehuetán, Chiapas.

Arribando al sitio de la obra a las 13:00 horas, procedí a la revisión de la obra número 249154-151.- CECyT No. 47 Estación Huehuetán, CCT: 07ETC00495, consistente en: Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior; realicé la inspección objetiva de la obra, verificando conceptos como: Suministro, Colocación de Herrería, Cancelería para 03 Aulas, Ventiladores, Luminarias, Interruptores, Señalizaciones en el Exterior de cada Aula, Protección Civil, Mobiliario y Equipo, entre otros, para dejar constancia de la misma, efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora del INIFECH y el personal directivo del plantel. Terminada la revisión a las 17:00 horas, procedí a trasladarme a la cabecera municipal de Huehuetán, Chiapas, para pernoctar y continuar al siguiente día con la inspección de la obra.



Informe de Actividades

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
21 de Noviembre de 2024.

14-noviembre-2024

Siendo las 08:00 horas, y para continuar con la inspección física de la obra, me reuní con el representante de la instancia ejecutora del INIFECH, para trasladarnos al CECyT No. 47 Estación Huehuetán, arribando a las 08:30 horas, procedí con la revisión de los trabajos de la obra número 249154-151.- CECyT No. 47 Estación Huehuetán, CCT: 07ETC00495, consistente en: Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior; realicé la inspección objetiva de la obra, verificando conceptos como: Red Eléctrica, Registros en Piso, Andadores y Suministro y Colocación de Letrero de Obra, para dejar constancia de la misma, efectué el levantamiento de los conceptos medibles y cuantificables con el representante de la instancia ejecutora del INIFECH y el personal directivo del plantel.

Concluyendo los trabajos correspondientes, siendo las 12:00 horas, por lo que procedí a trasladarme a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, arribando a las 18:00 horas.

Los papeles de trabajo generados de la Inspección Física de la Obra, se integran al expediente de la Orden de Verificación No. 047/2024, denominada Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Media Superior (I0080) e Infraestructura Educativa Superior (I008C), periodo de revisión del 01 de enero al 30 de junio de 2024.

Elaboró:

Ing. Zabdi Maleni Pérez Rincón
Auditora

Revisó:

Ing. Ramiro Cruz Martínez
Contralor Interno del INIFECH

Vo. Bo.:

L.C.P. José Juan Ruiz Cueto
Director de Auditoría en Entidades "A"