



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
08 de octubre de 2024

## INFORME DE ACTIVIDADES

**MEMORÁNDUM DE COMISIÓN:** SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/438/2024

**FECHA:** 25 de septiembre de 2024.

**PERIODO DE COMISIÓN:** 30 de septiembre de 2024.

**MOTIVO:** Comisionado para llevar a cabo la verificación física de 01 obra realizada por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, atendiendo la denuncia número **SAC/D-0483/2024**, presentada por autoridades de Chilimjovertic, municipio de Chamula, Chiapas; en la que solicitan intervención a la problemática referente al abandono de la obra de pavimentación de la carretera iniciada el 08 de junio de 2023, correspondiente al contrato de obra número **2361031-103** y a la obra denominada: construcción del camino: E.C. Km. 10+000 del tramo, Cruztóm - Las Ollas, Chilimjovertic, tramo: Km 0+000 - Km 8+640, Subtramo: Km 2+250 - Km. 3+750, Construcción del Subtramo: 2+750 - Km 3+750, consistente en: construcción del camino: E.C. Km. 10+000 del tramo Cruztóm - Las Ollas, Chilimjovertic, tramo Km. 0+000 - Km. 8+640, subtramo: Km. 2+250 - Km. 3+750, construcción del subtramo: Km 2+750 - Km. 3+750, contratada con recursos provenientes del Fondo General de Participaciones 2023, ubicada en la localidad de Chilimjovertic, municipio de Chamula, Chiapas.

**ACTIVIDADES:** En cumplimiento al memorándum de comisión en referencia, dicha comisión se realizó con el vehículo oficial marca Chevrolet S10 MAX, Tipo PICK-UP modelo 2023 con número de placas DA-5018-D, perteneciente a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, con quien de manera conjunta con personal perteneciente a esa Dependencia, por lo que mediante el presente me permito informar lo siguiente:

**Lunes 30 de septiembre de 2024:**

Siendo las 7:00 horas, me dirigí a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, lugar en donde se acordó el punto de reunión con el C. Ing. Fabian Maza López, Supervisor de obra para trasladarnos al municipio de Chamula y realizar la verificación de manera conjunta a la obra ubicada en la localidad de Chilimjovertic, del mismo municipio, correspondiente al contrato **2361031-103**, realizando el levantamiento físico de los conceptos de obra siguientes: Alcantarilla de concreto hidráulico de  $f'c=280$  kg/cm<sup>2</sup>, Mampostería de tercera clase, a cualquier altura; Chapeo en el coronamiento de enrase, con mortero de cemento; Concreto hidráulico sin incluir cimbra colado en seco simple, grupo I en obras de drenaje de  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup>; cabe mencionar que existen conceptos por ejecutar tales como: Carpeta de concreto asfáltico elaborado en obra con planta de asfalto, incluye compactado al 100% suministro de todos los materiales, así como la maquila correspondiente, Señalamiento horizontal y vertical; entre otros conceptos, la obra se encuentra abandonada, terminando de verificar la obra a las 17:00 horas, posteriormente iniciamos el retorno a la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; llegando a las 19:00 horas para dar por terminados los trabajos encomendados.




SECRETARÍA  
DE LA GOBERNACIÓN  
Y FUNCIÓN PÚBLICA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


**Subsecretaría de Auditoría Pública para la  
Administración Centralizada  
Dirección de Auditoría en Dependencias "B"**

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"*

Al término de la verificación, se levantó cédula de inspección de campo asentando en ella los resultados obtenidos al respecto, firmando los que en ella participan.

**Atentamente**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Erik Esquinca García.**  
Auditor

Vo. Bp.  
  
\_\_\_\_\_  
**Ing. José Luis Vazquez del Carpio**  
Director

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que lo datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.