



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
17 de octubre de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SHyFP/S'SAPAC/DAD"B"/468/2024

FECHA: 25 de septiembre de 2024.

PERIODO DE COMISIÓN: 15 de octubre de 2024.

MOTIVO: Comisionado para llevar a cabo la verificación física de 01 obra realizada por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, atendiendo la denuncia número **SAC/D-2483/2024**, presentada por autoridades de Chilimjoveltic, municipio de Chamula, Chiapas; en la que solicitan intervención a la problemática referente al abandono de la obra de pavimentación de la carretera iniciada el 08 de junio de 2023, correspondiente al contrato de obra número **2361031-103** y a la obra denominada: construcción del camino: E.C. Km. 10+000 del tramo, Cruztóm - Las Ollas, Chilimjoveltic, tramo: Km 0+000 - Km 8+640, Subtramo: Km 2+250 - Km. 3+750, Construcción del Subtramo: 2+750 - Km 3+750, consistente en: construcción del camino: E.C. Km. 10+000 del tramo Cruztóm - Las Ollas, Chilimjoveltic, tramo Km. 0+000 - Km. 8+640, subtramo: Km. 2+250 - Km. 3+750, construcción del subtramo: Km 2+750 - Km. 3+750, contratada con recursos provenientes del Fondo General de Participaciones 2023, ubicada en la localidad de Chilimjoveltic, municipio de Chamula, Chiapas.

ACTIVIDADES: En cumplimiento al memorándum de comisión en referencia, dicha comisión se realizó con el vehículo oficial marca Chevrolet S10 MAX, Tipo PICK-UP modelo 2023 con número de placas DA-5018-D, perteneciente a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, con quien de manera conjunta con personal perteneciente a esa Dependencia, por lo que mediante el presente me permito informar lo siguiente:

Martes 15 de octubre de 2024:

Siendo las 7:00 horas, me dirigí a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, lugar en donde se acordó el punto de reunión con el C. Ing. Fabian Maza López, Supervisor de obra para trasladarnos al municipio de Chamula y realizar la verificación de manera conjunta a la obra ubicada en la localidad de Chilimjoveltic, del mismo municipio, correspondiente al contrato **2361031-103**, realizando el levantamiento físico de los conceptos de obra siguientes: Alcantarilla de concreto hidráulico de $f'c=280$ kg/cm², Mampostería de tercera clase, a cualquier altura; Chapeo en el coronamiento de enrase, con mortero de cemento; Concreto hidráulico sin incluir cimbra colado en seco simple, grupo I en obras de drenaje de $f'c=150$ kg/cm²; cabe mencionar que existen conceptos por ejecutar tales como: Carpeta de concreto asfáltico elaborado en obra con planta de asfalto, incluye compactado al 100% suministro de todos los materiales, así como la maquila correspondiente, Señalamiento horizontal y vertical; entre otros conceptos, la obra sigue abandonada, terminando de verificar la obra a las 17:00 horas, posteriormente iniciamos el retorno a la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; llegando a las 19:00 horas, para dar por terminados los trabajos encomendados.



**Subsecretaría de Auditoría Pública para la
Administración Centralizada
Dirección de Auditoría en Dependencias "B"**

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Al término de la verificación, se levantó cédula de inspección de campo asentando en ella los resultados obtenidos al respecto, firmando los que en ella participan.

Atentamente

Ing. Erik Esquinca García.
Auditor

Vo. Bo

Ing. José Luis Vazquez del Carpio
Director

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que lo datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.