

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

28 de marzo de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SAyBG/S'SAPAC/DAD"B"/0053/2025

FECHA: 18 de marzo de 2025.

PERIODO DE COMISIÓN: Del 20 al 21 de marzo de 2025

MOTIVO: Comisionado para llevar a cabo la verificación física de los contratos de obra números **2320004-098** y **2320005-099**, ejecutado por la extinta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, ahora Comisión Estatal de Caminos correspondiente a las Obras: 1.- "Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 16.96 lps." y 2.- "Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 08 lps." ejercicio 2023; realizada en atención al oficio número **SI/SSOP/DSIH/0021/2025**, de fecha 12 de marzo de 2025, respecto de la solicitud de verificación física a los contratos antes mencionados, con la finalidad de emitir el manifiesto de obra terminada, atendiendo la Orden de Auditoría de cumplimiento **2023-A07000-19-0600-2024, No. 600**, denominada "**Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)**", ubicados en las localidades de Cristóbal Obregón y Doctor Domingo Chanona en el municipio de Villaflores, Chiapas.

ACTIVIDADES: En cumplimiento al Memorándum de comisión en referencia, dicha encomienda se realizó en el vehículo oficial Marca Chevrolet Tipo Tornado modelo 2023 con número de placas CV-3921-E, perteneciente a la Dirección de Supervisión de Infraestructura Hidráulica, de manera conjunta con personal perteneciente a esa Entidad, por lo que mediante el presente me permito informar lo siguiente:

Jueves 20 de marzo de 2025:

Siendo las 7:30 horas, me dirigí a la Dirección de Supervisión de Infraestructura Hidráulica perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas, lugar en donde se acordó el punto de reunión con el Supervisor de obra Ing. Ricardo de la Cruz Astudillo, para trasladarnos al municipio de Villaflores, Chiapas, para realizar la verificación de manera conjunta a la obra ubicada en la localidad de Cristóbal Obregón, correspondiente al contrato de la obra número 2320004-098, denominada Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 16.96 lps., realizando la verificación del emisor de llegada a la planta de tratamiento, red de atarjeas y pozos de visita de entrada, sistema de pretratamiento de aguas, construcción de tanques de almacenamiento, de reactor de flujo ascendente y anaerobio, de humedales y de secado de lodos, así como la construcción y equipamiento de caseta de clorador, caseta de vigilancia, baños y las obras exteriores que comprenden banquetas, postes de iluminación con fotoceldas

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

solares, enmallado perimetral y salida de descarga de aguas tratadas, mismos que se encuentran concluidas, sin embargo la obra no se encuentra en operaciones, debido a los cambios de administración municipales y de la localidad, esperando la programación del personal que tendrá a su cargo el mantenimiento y operación de la planta de tratamiento; concluyendo la verificación en este día a las 17:00 horas, pernoctando esa noche en el municipio de Villaflores, para continuar con el recorrido programado al día siguiente.

Viernes 21 de marzo de 2025:

Siendo las 8:00 horas, nos trasladamos en compañía del supervisor de obra Ing. Ricardo de la Cruz Astudillo Alvarado, a la localidad de Domingo Chanona para realizar la verificación de manera conjunta a la obra correspondiente al contrato de la obra número 2320005-099, denominada Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 08 lps, realizando la verificación del emisor de llegada a la planta de tratamiento, red de atarjeas y pozos de visita de entrada, sistema de pretratamiento de aguas, construcción de tanques de almacenamiento, de reactor con filtro anaerobio, de humedales artificiales y de secado de lodos, así como la construcción y equipamiento de caseta de clorador, caseta de vigilancia, bodega, baños y las obras exteriores que comprenden drenaje pluvial, banquetas, postes de iluminación con fotoceldas solares, enmallado perimetral y salida de descarga de aguas tratadas, mismos que se encuentran concluidos físicamente y operando, concluyendo con verificación en este día a las 16:30 horas, e iniciando el retorno a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, llegando a las 18:00 horas, dando por terminada la comisión encomendada.

Al término de las verificaciones, se levantaron las correspondientes cédulas de inspección de campo asentando en ellas los resultados obtenidos al respecto firmando los que en ellas participan, así como también los reportes fotográficos.

Atentamente


Ing. Salvador Culebro Martínez.

Auditor de la Contraloría de Auditoría Pública
en los Sectores Carretero e Hidráulico

Vo. Bo.

Dr. Carlos Freddie Orrico Alonso
Director

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.

Atrás de la Unidad Administrativa, edificio anexo a maquinaria
de la Comisión Estatal de Caminos, Colonia Maya, C.P. 29010,
Teléfono: Quejas y denuncias 01-800-900-9000
<https://anticorrupcionybg.gob.mx>
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.