



SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

25

SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA
PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN DEPENDENCIAS "B"
CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA
EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
04 de junio de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SAYBG/S'SAPAC/DAD"B"/0121/2025

FECHA: 21 de mayo de 2025.

PERIODO DE COMISIÓN: Del 27 al 30 de mayo de 2025

MOTIVO: Comisionado para llevar a cabo la verificación física a los contratos de obra números: 2420002-093, 2421015-138 y 2421009-096, ejecutados por la Dirección de Supervisión de Infraestructura Hidráulica de la extinta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, ahora Dirección de Supervisión de Infraestructura Hidráulica de la Secretaría de Infraestructura, ubicados en las localidades de El Carmen Zacatal, Jolnachoj y Patosil, de los municipios de Jitotol, Larrainzar y Zinacantan, Chiapas; en atención a la Orden de Auditoría A PROCESO-001-006-2025, realizada al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), ejercicio 2024.

ACTIVIDADES: En cumplimiento al Memorándum de comisión en referencia, dicha encomienda se realizó en el vehículo oficial Marca Nissan Tipo Pick-up modelo 2012 con número de placas CV-2748-G, perteneciente a esta Secretaría, de manera conjunta con personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Federal, por lo que mediante el presente me permito informar lo siguiente:

Martes 27 de mayo de 2025:

Siendo las 5:50 horas, me dirigí a las oficinas centrales de esta Secretaría por el vehículo en el que haríamos la comisión, pasando a la estación de Servicio número 000354, Gasolinera La Fuente para el abastecimiento de combustible correspondiente y posteriormente pasar por el Ing. David Miranda Figueroa, auditor de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Federal, para trasladarnos al municipio de Jitotol, Chiapas, en donde nos reunimos con el Ing. Adán Pascacio Herrera, Residente de obra de la Dirección de Infraestructura Hidráulica perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, para realizar la verificación de manera conjunta a la obra ubicada en la localidad de Carmen Zacatal (Barrio los Pinos), correspondiente al contrato de la obra número 2420002-093, denominada Construcción del Sistema de Agua Potable, realizando la verificación y medición de los conceptos siguientes: Construcción de tanque superficial de mampostería de 30 m³ de capacidad, cajas para operación de válvulas, instalación de medidor tipo propela, válvulas de compuerta y desfogue, enmallado perimetral, sobre la línea de conducción se realizó el levantamiento físico en diferentes tramos seleccionados de la tubería de fierro galvanizado (Fo.Go.) de 2" de diámetro, colocación de válvulas expulsoras de aire (VAEAS), colocación de casetas de protección con enmallado, así como la construcción de atraques y pasos aéreos con muro de concreto hidráulico en diferentes tramos de la línea de conducción, mismos que se encuentran concluidas, debido a las condiciones climatológicas (lluvias) y a la topografía del terreno, no se

Atrás de la Unidad Administrativa, edificio anexo a maquinaria de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Colonia Maya, C.P. 29010,

Teléfono: Quejas y denuncias 800-900-9000

<https://anticorrupcionybg.gob.mx>; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas



**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

**SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA
PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN DEPENDENCIAS "B"
CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA
EN LOS SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO**

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

pudo continuar con el recorrido a la obra, sin embargo se pudo constatar que se hicieron los trabajos y que la obra se encuentra operando; concluyendo la verificación en este día a las 17:00 horas, pernoctando esa noche en el municipio de Jitotol, para continuar con el recorrido programado al día siguiente.

Miércoles 28 de mayo de 2025:

Siendo las 8:00 horas, nos trasladamos con el Ing. David Miranda Figueroa, auditor de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Federal hacia el municipio de Zinacantan, Chiapas para reunirnos con el Arq. Jorge Luis Gómez Luis, Jefe de Centro de Supervisión Zona II de Saneamiento y Alcantarillado de la Dirección de Infraestructura Hidráulica perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, para realizar la verificación de manera conjunta a la obra ubicada en la localidad de Jolnacho, correspondiente al contrato de la obra número 2421015-138, denominada Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (1a. de 2 Etapas), Consistente en: Red de Alcantarillado, Descargas domiciliarias, Estructura de Descarga, Baños y Fosa; realizando la verificación y medición de la línea de alcantarillado sanitario con tubería de PVC de 8" de diámetro, construcción de pozos de visita de diferentes medidas, brocales de concreto, cajas de caídas adosadas a los pozos y registros sanitarios en los ramales de la línea de descarga de drenaje sanitario, se realizó el levantamiento físico de la construcción de atraques, pasos aéreos y enconfrados con concreto hidráulico realizados en diversos tramos de la tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro, construcción de 2 baños sanitarios con fosas sépticas y del muro de salida de descarga de las aguas negras, mismos que se encuentran terminados, sin embargo esta no se encuentra en operaciones, debido a que los trabajos corresponden a la primera de dos etapas, concluyendo la verificación en este día a las 17:00 horas, pernoctando esa noche en el municipio de Larrainzar, para continuar con el recorrido programado al día siguiente.

Jueves 29 de mayo de 2025:

Siendo las 8:00 horas, nos trasladamos con el Ing. David Miranda Figueroa, auditor de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Federal hacia el municipio de Zinacantan, Chiapas para reunirnos con la Arq. Yanet Berenice Castillo Díaz, Residente de obra de la Dirección de Infraestructura Hidráulica perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, para realizar la verificación de manera conjunta a la obra ubicada en la localidad de Patosil, correspondiente al contrato de la obra número 2421009-096, denominada Construcción del Sistema de Agua Potable; realizando la verificación y medición de construcción de 2 tanques superficiales de mampostería de 30 m³ de capacidad, cajas para operación de válvulas, instalación de medidores tipo propela, cajas para operación con válvulas de compuerta y de desfogue, enmallado perimetral en ambos tanques; sobre la línea de conducción se realizó el levantamiento físico de un muestreo de 1,630 metros lineales de tubería de fierro galvanizado (Fo.Go.) de 2 1/2" de diámetro, colocación de válvulas expulsoras de aire (VAEAS), así como la construcción de atraques y pasos aéreos con muro de concreto hidráulico en diferentes tramos de la línea de conducción, así como 352 metros lineales de tubería de FoGo de 3" de diámetro en red de distribución, mismos que se encuentran terminados, cabe hacer mención que a partir de las 17:30 horas ya no se pudo continuar con la medición en la línea de conducción, debido a las lluvias que se presentan en la región, sin embargo se pudo

Atrás de la Unidad Administrativa, edificio anexo a maquinaria de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Colonia Maya, C.P. 29010,
Teléfono: Quejas y denuncias 800-900-9000
<https://anticorrupcionybg.gob.mx>; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

constatar que el agua llega a la comunidad a través de la red de distribución y que la obra se encuentra operando; siendo las 18:30 horas, nos trasladamos al municipio de Zinacantan en donde se pernoctamos esa noche.

Viernes 30 de mayo de 2025:

Siendo las 7:30 horas, iniciamos el traslado de regreso con el Ing. David Miranda Figueroa, auditor de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Federal hacia la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez por la autopista de San Cristóbal de las Casas- Tuxtla, llegando a las 9:50 horas, dando por terminada la comisión encomendada.

Al término de las verificaciones, se levantaron las correspondientes cédulas de inspección de campo asentando en ellas los resultados obtenidos al respecto firmando los que en ellas participan, así como también los respectivos reportes fotográficos.

Atentamente

Ing. Salvador Culebro Martínez.
Auditor de la Contraloría de Auditoría Pública
en los Sectores Carretero e Hidráulico

Vo. Bo.

Arq. Juan Rogelio Castillejos Dosal
Contralor de Auditoría Pública

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.

