



234
20
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA PARA
LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA EN DEPENDENCIAS "B"
CONTRALORÍA DE AUDITORÍA PÚBLICA EN LOS
SECTORES CARRETERO E HIDRÁULICO

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
06 de junio de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SAyBG/S'SAPAC/DAD"B"/0122/2025

FECHA: 21 de mayo de 2025.

PERIODO DE COMISIÓN: 27 de mayo al 30 de mayo de 2025.

MOTIVO: Comisionado para llevar a cabo la verificación física a los contratos de obra números: 2421004-088, 2421010-094, 2420003-085 y 2420001-084, ejecutados por la Dirección de Supervisión de Infraestructura Hidráulica, ahora Dirección de Supervisión de Infraestructura Hidráulica de la Secretaría de Infraestructura, ubicados en los Municipios de Tumbalá, Palenque y Ocosingo, Chiapas, **atendiendo la Orden de Auditoría A PROCESO-001-006-2025**, realizada al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), ejercicio 2024.

ACTIVIDADES: En cumplimiento al memorándum de comisión en referencia, dicha comisión se realizó en compañía de los CC. Arq. Fabricio Espinosa Hernández, auditor de la Contraloría de Auditoría Pública en los Sectores Carretero e Hidráulico, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado de Chiapas y Arq. Julio Cesar Ramírez Navarrete, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Federal, con el vehículo oficial marca NISSAN, Tipo PICK-UP modelo 2012 con número de placa CX-2456G, con quien de manera conjunta con personal de la Dirección de Supervisión de Infraestructura Hidráulica de la Secretaría de Infraestructura, se realizaron las verificaciones físicas a las obras respectivas, por lo que mediante el presente me permito informar lo siguiente:

Martes 27 de mayo de 2025:

Siendo las 04:30 horas, me dirigí a las oficinas que ocupa la Contraloría de Auditoría Pública en los Sectores Carretero e Hidráulico, para recoger el vehículo que nos llevaría a los lugares de la comisión, por lo que posteriormente me trasladé a la estación de servicio 000354, para abastecerme de combustible, e ir por los CC. Arq. Julio Cesar Ramírez Navarrete y Arq. Fabricio Espinosa Hernández, para realizar el recorrido programado, por lo que siendo las 06:00 horas, nos trasladamos a la Localidad de Venustiano Carranza del municipio de Tumbalá, Chiapas, donde se ubica el contrato No. **2421004-088**, respecto a la obra: **"Construcción de la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable"**, llegando a esta, a las 12:00 horas, y en compañía de personal de la ejecutora y contratista, se dio inicio al recorrido a la obra, verificando los conceptos tales como: válvulas de seccionamiento tipo compuerta, de admisión y expulsión de aire, jaula de 1.00 x 1.00 x 1.5 metros de malla ciclón, cajas para operación de válvulas, tubería de fierro galvanizado, toma domiciliaria, malla ciclón galvanizada, entre otros, los cuales se encuentran ejecutados, por lo que la obra se encuentra terminada y operando; concluyendo la verificación programada en este día a las 18:00 horas, se realizó el levantamiento de la Cédula de Inspección de Campo, con el personal que intervino en la verificación, para que posteriormente

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

nos dirigiéramos a la cabecera municipal de Palenque, Chiapas, llegando a las 20:30 horas, para pernoctar esa noche, abasteciendo de combustible en la estación de servicio E10687 y así continuar con el recorrido y medición de conceptos de obra de acuerdo al itinerario de recorrido.

Miércoles 28 de mayo de 2025:

Siendo las 7:00 horas, nos trasladamos a la Localidad Licenciado José Castillo Tielmans del municipio de Palenque, Chiapas, donde se ubica el contrato No. **2421010-094**, respecto a la obra: **Construcción de 112 letrinas**, llegando a esta a las 08:00 horas y en compañía de personal de la ejecutora y contratista, se dio inició al recorrido a la obra, verificando los conceptos tales como: caseta del sanitario de 2.35 x 1.85 m (centro a centro), salidas eléctricas, herrería, instalación hidrosanitaria y muebles de baño, fosa de la letrina de 2.85 x 2.85 m (centro a centro), registros sanitarios, los cuales se encuentran ejecutados, por lo que la obra se encuentra terminada y operando; concluyendo la verificación programada en este día a las 11:00 horas, se realizó el levantamiento de la Cédula de Inspección de Campo, con el personal que intervino en la verificación, para que posteriormente nos dirigiéramos a la cabecera municipal de Palenque, Chiapas y así continuar con el recorrido y medición de conceptos de obra de acuerdo al itinerario de recorrido.

Siendo las 12:00 horas, ubicados en la cabecera municipal de Palenque, Chiapas, donde se ubica el contrato No. **2420003-085**, respecto a la obra: **Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (3a de 3 Etapas)**, en compañía de personal de la ejecutora y contratista, se dio inició al recorrido a la obra, verificando los conceptos en red de atarjeas y colector norte, tales como: suministro e instalación de tubería pvc hidráulico, suministro e instalación de tubería de alcantarillado sanitario, pozos de visita, suministro e instalación de brocales y tapas, los cuales se encuentran ejecutados, cabe mencionar que la obra no opera debido a que fue construida por etapas faltando la construcción de la planta de tratamiento, la cual no se encuentra incluida en ninguna de las etapas; concluyendo la verificación programada en este día a las 21:00 horas, realizando el levantamiento de la Cédula de Inspección de Campo, con el personal que intervino en la verificación, para que posteriormente se pernoctara esa noche en la cabecera municipal de Palenque, Chiapas, abasteciendo de combustible en la estación de servicio E10687, así mismo se hizo recarga a través de bidón, debido que en la zona de la verificación al siguiente día, no hay estación de servicio para abastecerse de combustible, y así continuar con el recorrido y medición de conceptos de obra de acuerdo al itinerario de recorrido.

Jueves 29 de mayo de 2025:

Siendo las 06:00 horas, nos trasladamos a la Localidad de Frontera Corozal del municipio de Ocosingo, Chiapas, donde se ubica el contrato No. **2420001-084**, respecto a la obra: **"Construcción (1a de 2 Etapas) de la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable"**, llegando a esta, a las 09:00 horas y en compañía de personal de la ejecutora y contratista, se dio

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

inició al recorrido a la obra, verificando en el tanque de captación los conceptos tales como: caja desarenadora, tubería de acero soldable, caja de operación de válvulas, tapa de lámina de 60x60, malla tipo mosquitero, malla ciclón galvanizado, tubería de P.V.C hidráulico, caja rompedora de presión, los cuales se encuentran ejecutados, cabe mencionar que la obra no opera debido a que falta la construcción de la segunda etapa; por lo que, concluyendo la verificación programada en este día a las 15:00 horas de manera parcial, nos dirigimos a la cabecera municipal de Palenque, Chiapas, llegando a las 18:00 horas, para, pernoctar esa noche y así continuar con el recorrido y medición de conceptos faltantes al día siguiente, aclarando que debido a las condiciones sociales en que encuentra la localidad de Frontera Corozal del municipio de Ocosingo, se decidió no pernoctar en ésta, en consenso con el auditor federal.

Viernes 30 de mayo de 2025:

Continuando con el recorrido siendo las 08:00 horas, nos trasladamos a la estación de servicio E10687 para abastecernos de combustible y dirigirnos a la Localidad de Frontera Corozal del municipio de Ocosingo, Chiapas, donde se ubica el contrato No. **2420001-084**, respecto a la obra: "**Construcción (1a de 2 Etapas) de la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable**", llegando a esta, a las 10:30 horas y en compañía de personal de la ejecutora y contratista, se dio inicio al recorrido a la obra, verificando en el tanque de almacenamiento los conceptos tales como: malla perimetral, medidor de flujo tipo propela, tapas de lámina, escalera marina, tubería de llegada de acero soldable, tubería de salida, tubería de desfogue; realizando el levantamiento de la Cédula de Inspección de Campo, con el personal que intervino en la verificación. Posteriormente siendo las 12:00 horas, iniciamos el retorno a la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; llegando a las 18:00 horas, para dar por terminados los trabajos encomendados.

Atentamente



Ing. Erik Esquinca García.

Auditor de la Contraloría de Auditoría Pública
en los Sectores Carretero e Hidráulico

Vo. Bo.



Arq. Juan Rogelio Castillejos Dosal
Contralor de Auditoría Pública

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que lo datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.

