

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa".

INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
01 de julio de 2025

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SAyBG/S'SAPAC/DAD"B"/CISI/ 62 /2025

FECHA: 17 de junio de 2025.

MOTIVO: Con fundamento en el Artículo 58 Fracciones III, XXI y XXIV; del Reglamento Interior de esta Dependencia, donde se me comisionó para llevar a cabo la revisión física a 06 (seis) obras, ubicadas en los municipios de San Cristóbal de las Casas (02 obras), Venustiano Carranza (01 obra) y Las Margaritas, Chiapas (01 obra); con contrato número: SOP-OBRA-2024- 100 F, 160F, 080F y 078F, en atención al Oficio número **SAyBG/0442/2025** de fecha 08 de abril de 2025; que contiene la **Orden de la Auditoría No. 030/2025**, denominada: **"Recursos Autorizados y Ejercidos del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR)", ejercicio 2024**, que se practicó a la Secretaría de Infraestructura.

Por lo que realice estas actividades del 19 al 24 de junio del año en curso.

FECHA	ACTIVIDAD
<p>Jueves 19/06/2025</p>	<p>Siendo aproximadamente las 08:00 horas, ubicados en el estacionamiento de la Secretaría de Infraestructura, nos reunimos con el Arq. Luis Ignacio Zebadúa Carbonell, residente de obra, adscrito a la Secretaría de Infraestructura; lo anterior, para iniciar el traslado en calidad de acompañante, en vehículo oficial de la Secretaría de Infraestructura, para llevar a cabo la verificación de la 1ª obra; comenzando el recorrido rumbo a la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas:</p> <p>Contrato No. SOP-OBRA-2024-100 F denominada: <i>"Centro Cultural la Enseñanza (rehabilitación), a realizarse en la localidad de San Cristóbal de las Casas, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas."</i></p> <p>Siendo las 09:30 horas, ubicados en el lugar de la obra referida, iniciamos con la verificación de los conceptos visibles, cuantificables, medibles y más representativos de la obra, previamente seleccionados del concentrado de volúmenes de la estimación finiquito.</p> <p>Terminada la inspección procedí a plasmar los resultados en los papeles de trabajo correspondientes, a la toma del respectivo reporte fotográfico; y a llenar la Cédula de Inspección de Campo correspondiente; haciendo de conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Infraestructura que los resultados obtenidos se les haría de su conocimiento una vez hecha la cuantificación en gabinete. Posteriormente siendo las 16:30 aproximadamente, retornamos a la Secretaría de Infraestructura.</p>

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa".

FECHA	ACTIVIDAD
<p>Viernes 20/06/2025</p>	<p>Siendo aproximadamente las 08:00 horas, ubicados en el estacionamiento de la Secretaría de Infraestructura, nos reunimos con el Arq. Luis Ignacio Zebadúa Carbonell, residente de obra, adscrito a la Secretaría de Infraestructura; lo anterior, para iniciar el traslado en calidad de acompañante, en vehículo oficial de la Secretaría de Infraestructura, para llevar a cabo la verificación de la 2ª obra; comenzando el recorrido rumbo a la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas:</p> <p>Contrato No. SOP-OBRA-2024-160 F denominada: <i>"Centro Cultural La Enseñanza; acción: (rehabilitación); consistente en: Centro Cultural La Enseñanza (crujía oriente), patio egipcio y entrada restaurant, a realizarse en la localidad de: San Cristóbal de las Casas, del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas."</i></p> <p>Siendo las 09:30 horas, ubicados en el lugar de la obra referida, iniciamos con la verificación de los conceptos visibles, cuantificables, medibles y más representativos de la obra, previamente seleccionados del concentrado de volúmenes de la estimación finiquito.</p> <p>Terminada la inspección procedí a plasmar los resultados en los papeles de trabajo correspondientes, a la toma del respectivo reporte fotográfico; y a llenar la Cédula de Inspección de Campo correspondiente; haciendo de conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Infraestructura que los resultados obtenidos se les haría de su conocimiento una vez hecha la cuantificación en gabinete. Posteriormente siendo las 16:30 aproximadamente, retornamos a la Secretaría de Infraestructura.</p>
<p>Lunes 23/06/2025</p>	<p>Siendo aproximadamente las 07:00 horas, ubicados en el estacionamiento de la Secretaría de Infraestructura, me reuní con la C. Arq. Claudia Ivette González, residente de obra, adscrita a la Secretaría de Infraestructura; lo anterior, para iniciar el traslado en calidad de acompañante, en vehículo oficial de la Secretaría de Infraestructura, para llevar a cabo la comisión; comenzando el recorrido rumbo a la localidad de Aguacatenango, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas:</p> <p>Contrato No. SOP-OBRA-2024-080 F denominada: <i>"Templo de la Virgen de la Natividad - Aguacatenango (Rehabilitación)"</i>.</p> <p>Siendo las 10:30 horas, en compañía de la C. Arq. Claudia Ivette González, residente de obra, para la inspección de la 3ª obra programada a visitar, procedimos a trasladarnos al lugar de la obra referida arribando al mismo a las 11:15 horas; iniciando con la verificación de los conceptos visibles, cuantificables, medibles y más representativos de la obra, previamente seleccionados del concentrado de volúmenes de la estimación finiquito.</p>

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa".

FECHA	ACTIVIDAD
	<p>Terminada la inspección procedí a plasmar los resultados en los papeles de trabajo correspondientes, a la toma del respectivo reporte fotográfico; y a llenar la Cédula de Inspección de Campo correspondiente; haciendo de conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Infraestructura que los resultados obtenidos se les haría de su conocimiento una vez hecha la cuantificación en gabinete, dando por terminado los trabajos aproximadamente a las 18:00 horas.</p> <p>Acto seguido, retornamos a la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas, donde pernocté.</p>
<p>Martes 24/06/2025</p>	<p>Siendo las 8:00 horas, ubicado en la Cabecera Municipal de Venustiano Carranza, Chiapas, me reuní con el C. Ing. Jorge Roberto Narcía Morales, residente de obra, para posteriormente trasladarnos a la cabecera municipal de Las Margaritas, Chiapas, para la inspección de la 4ª obra programada a visitar, arribando al lugar de la obra aproximadamente a las 10:30 horas; iniciando con la verificación de los conceptos visibles, cuantificables, medibles y más representativos de la obra, previamente seleccionados del concentrado de volúmenes de la estimación finiquito.</p> <p>Contrato No. SOP-OBRA-2024-078 F denominada: "<i>Templo de Santa Margarita (Rehabilitación)</i>."</p> <p>Terminada la inspección procedí a plasmar los resultados en los papeles de trabajo correspondientes, a la toma del respectivo reporte fotográfico; y a llenar la Cédula de Inspección de Campo correspondiente; haciendo de conocimiento al personal de la Supervisión de Obra de la Secretaría de Infraestructura que los resultados obtenidos se les haría de su conocimiento una vez hecha la cuantificación en gabinete, dando por terminado los trabajos aproximadamente a las 16:00 horas.</p> <p>Acto seguido, retornamos a esta Ciudad Capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, arribando a la misma aproximadamente a las 19:30 horas.</p>

Nota: Se anexa hoja con sellos de comprobación del recorrido hecho.

Atentamente

Elaboró:

Vo.Bo.



Arq. Fernando Arguello García
Auditor



Ing. Arturo de Jesús Paniagua Cruz
Contralor Interno en la Secretaría de
Infraestructura

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que lo datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.

