



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa".

### INFORME DE ACTIVIDADES

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
01 de julio de 2025

**MEMORÁNDUM DE COMISIÓN:** SAYBG/S'SAPAC/DAD"B"/CISI/ 61 /2025

**FECHA:** 17 de junio de 2025.

**MOTIVO:** Con fundamento en el Artículo 58 Fracciones III, XXI y XXIV; del Reglamento Interior de esta Dependencia, donde se me comisionó para llevar a cabo la revisión física a 06 (seis) obras, ubicadas en los municipios de Chapultenango (01 obra), Tapalapa (01 obra), Pantepec (02 obras), Rayón (01 obra) y Ixtapa, Chiapas (01 obra); con contrato número: SOP-OBRA-2024- 081 F, SOP-OBRA-2024-096 F, SOP-OBRA-2023-230 F, SOP-OBRA-2024-079 F, SOP-OBRA-2024-097 F Y SOP-OBRA-2023-231 F, en atención al Oficio número **SAYBG/0442/2025** de fecha 08 de abril de 2025; que contiene la **Orden de la Auditoría No. 030/2025**, denominada: **"Recursos Autorizados y Ejercidos del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR)", ejercicio 2024**, que se practicó a la Secretaría de Infraestructura.

Por lo que realice estas actividades del 19 al 25 de junio del año en curso.

| FECHA                | ACTIVIDAD   |
|----------------------|---|
| Jueves<br>19/06/2025 | <p>Siendo las 6:00 horas de la mañana, me trasladé a la Secretaría de Infraestructura, donde se acordó el punto de reunión, conjuntamente con el C. Arq. Diego Armando Nanguelú Nucamendi, Residente de la Obra, para partir desde el punto de reunión con el medio de transporte vehículo oficial de la Secretaría de Infraestructura a las 7:00 horas de la mañana, hacia el Municipio de Chapultenango, Chiapas y posteriormente al lugar donde se realizó la ejecución de la obra: <b>Convento de Nuestra Señora de la Asunción (Rehabilitación), consistente en: Retiro y/o Liberaciones Protecciones, Consolidaciones, Reestructuraciones, Rehabilitación de Baños, Acarreos, a realizarse en la Localidad de Chapultenango, del Municipio de Chapultenango, Chiapas</b>, con número de contrato: <b>SOP-OBRA-2024-081 F</b>.</p> <p>Llegando 13:20 horas de la tarde al lugar de la obra, procedí a realizar la inspección física de campo, constatando que los trabajos ejecutados de cada actividad, estén terminados y operando adecuadamente de dichos conceptos de obra, asimismo cumpliendo con la calidad, especificaciones, resistencia, durabilidad, conforme a los términos de referencias y especificaciones, previamente seleccionados que se encuentran relacionados y descritos en la "Cédula de Trabajo de Conceptos de Obra", consistente en</p> |

*"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa".*

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Retiros y Liberaciones: Retiro de Piso de loseta de entrepiso.</p> <p>Consolidaciones y/o Restituciones: Suministro y colocación de piso de loseta de barro extruido de 30x30 cms., Suministro y colocación de planchones de madera de pino, Inyección de grietas en muros de piedra, Rehabilitación de muro de piedra, Aplanado forjado en muros, Aplanado nivelado en muros, Acabado enlucido, Suministro y colocación de vigas tensor en corredores de 20x25 csm., Suministro y colocación de vigas trabe, Suministro y colocación de vigas zapatas en corredores.</p> <p>Sin otro en particular, siendo las 16:15 horas de la tarde, se concluye parcialmente el recorrido de la Inspección física de campo de la obra antes mencionada, para continuar al día siguiente y concluir con la totalidad de la revisión física de la obra, por lo que pernocté en el Municipio de Chapultenango, Chiapas.</p>   |
| <p><b>Viernes</b><br/><b>20/06/2025</b></p> | <p>Siendo las 08:00 horas de la mañana, continuando con la revisión, me traslade nuevamente al sitio de la obra, en compañía del C. Arq. Diego Armando Nanguelú Nucamendi, Residente de la Obra.</p> <p>Donde procedí a realizar la inspección física de campo nuevamente, constatando que los trabajos ejecutados de cada partida de dichos conceptos de obra se hayan ejecutado conforme a los términos de referencias y especificaciones, previamente seleccionados que se encuentran relacionados y descritos en la "Cédula de Trabajo de Conceptos de Obra", consistente en:</p> <p>Rehabilitación de Baños: Retiro de taza de baño en obra de reparaciones, Retiro de regadera en obra de reparaciones, Retiro de lavamanos en obra de reparaciones, Retiro de sistema de agua en obra de reparaciones.</p> <p>Por lo que se le da de conocimiento al personal de la Supervisión de obra de la Secretaría de Infraestructura, que posteriormente se les dará de conocimiento a los resultados obtenidos de la revisión.</p> <p>Sin otro en particular, siendo las 13:00 horas de la tarde, se concluye en su totalidad el recorrido de la Inspección física de campo de dicha obra.</p> <p>Por lo que retorné a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la Secretaría de Infraestructura donde partí desde el inicio y sin novedad al regreso.</p> |
| <p><b>Lunes</b><br/><b>23/06/2025</b></p>   | <p>Siendo las 6:00 horas de la mañana, me trasladé a la Secretaría de Infraestructura, donde se acordó el punto de reunión, conjuntamente con el C. Arq. Diego Armando Nanguelú Nucamendi, Residente de la Obra, para partir desde el punto de reunión con el medio de transporte vehículo oficial de la Secretaría de Infraestructura a las 7:00 horas de la mañana, hacia el Municipio de Tapalapa, Chiapas y posteriormente al lugar donde se ejecutó la obra:</p> <p><b>Templo de San Agustín (Rehabilitación), consistente en: Retiros y Liberaciones</b></p>   |

*"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa".*

**y Trabajos de Consolidaciones, a realizarse en la Localidad de Tapalapa, del Municipio de Tapala, Chiapas, con número de contrato: SOP-OBRA-2024-096 F.**

Llegando 11:00 horas del día al lugar de la obra, procedí a realizar la inspección física de campo, constatando que los trabajos ejecutados de cada actividad, estén terminados y operando adecuadamente de dichos conceptos de obra, asimismo cumpliendo con la calidad, especificaciones, resistencia, durabilidad, conforme a los términos de referencias y especificaciones, previamente seleccionados que se encuentran relacionados y descritos en la "Cédula de Trabajo de Conceptos de Obra", consistente en:

Trabajos Básicos: Retiro de teja de barro, enrreglado de madera, caballete de barro en área de cubierta, alero perimetral, curado de elementos de madera, Impermeabilización de teja de barro.

Trabajos de Consolidación: Colocación de teja de barro de 20x45 cms. Recuperada en área de cubierta, Suministro y colocación de teja de barro de 20x45 cms. Sobrepuesta en cubierta, Suministro y colocación de enrreglado de madera de pino, Suministro y colocación de bocateja de barro a dos hiladas, Suministro y colocación de caballete de barro en área de tejado, Suministro y colocación de cintas de teja de barro, Suministro y colocación de lona flexible para protección cubierta, Suministro y colocación de reglas de madera de pino, Suministro y colocación de alero perimetral,


Por lo que se le da de conocimiento al personal de la Supervisión de obra de la Secretaría de Infraestructura, que posteriormente se les dará de conocimiento a los resultados obtenidos de la revisión.

Sin otro en particular, siendo las 14:30 horas de la tarde, se concluye en su totalidad el recorrido de la Inspección física de campo de dicha obra.

Por lo que retorné a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la Secretaría de Infraestructura donde partí desde el inicio y sin novedad al regreso.

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa".


|  |  |
|--|--|
| <p><b>Martes</b><br/><b>24/06/2025</b></p> | <p>Siendo las 6:00 horas de la mañana, me trasladé a la Secretaría de Infraestructura, donde se acordó el punto de reunión, conjuntamente con el C. Arq. Diego Armando Nanguelú Nucamendi, Residente de la Obra, para partir desde el punto de reunión con el medio de transporte vehículo oficial de la Secretaría de Infraestructura a las 7:00 horas de la mañana, hacia el Municipio de Pantepec, Chiapas y posteriormente al lugar donde se realizó la ejecución de la obra: <b>Ex convento de la Virgen de la Asunción (rehabilitación), consistente en: Retiro y Liberaciones, Trabajos Básicos, Trabajos de Consolidación.</b>, con número de contrato: <b>SOP-OBRA-2023-230 F.</b></p> <p>Llegando 11:20 horas del día al lugar de la obra, procedí a realizar la inspección física de campo, constatando que los trabajos ejecutados de cada actividad, estén terminados y operando adecuadamente de dichos conceptos de obra, asimismo cumpliendo con la calidad, especificaciones, resistencia, durabilidad, conforme a los términos de referencias y especificaciones, previamente seleccionados que se encuentran relacionados y descritos en la "Cédula de Trabajo de Conceptos de Obra", consistente en:</p> <p>Retiros y Liberaciones: Retiro de Teja de barro de 20x45 cms., reglas de madera de 5x10 cms. Lámina de cubierta, cintas de madera de 15x15 cms., alero perimetral de 60cms.</p> <p>Trabajos Básicos: Curado de elementos de madera (tablas, cintas, reglas, vigas de arrastre o prensa, canes y taquetes)., impermeabilización de teja de barro a base de jabón neutro y alumbre.</p> <p>Trabajos de consolidación: Colocación de teja de barro de 20x45 cms. Recuperada, Suministro y colocación de teja de barro de 20x45 cms., Suministro y colocación de reglas de madera de 5x10 cms. Suministro y colocación de cintas de madera de 14x14 cms., Suministro y colocación de cinta de teja de barro, Suministro y colocación de bocateja de barro a dos hiladas, Suministro y colocación de teja de barro en caballete, Suministro y colocación de reglas de madera de pino seleccionada, Suministro y colocación de lánima zintro cal. 26, Suministro y colocación de plafón en alero perimetral de madera.</p> <p>Sin otro en particular, siendo las 14:15 horas de la tarde, se concluye el recorrido de la Inspección física de campo de la obra antes mencionada, para continuar con el siguiente contrato de obra al Municipio de Pantepec, Chiapas.</p> |
| <p><b>Martes</b><br/><b>24/06/2025</b></p> | <p>Siendo las 14:45 horas de la tarde, continuando con la revisión, me traslade al sitio de la obra, en compañía del C. Arq. Diego Armando Nanguelú Nucamendi, Residente de la Obra, de la obra: <b>Ex convento de la Virgen de la Asunción (rehabilitación), consistente en: Retiro y Liberaciones, Trabajos Básicos, Trabajos de Consolidación.</b>, con número de contrato: <b>SOP-OBRA-2024-079 F.</b></p>   |



"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa".

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Donde procedí a realizar la inspección física de campo nuevamente, constatando que los trabajos ejecutados de cada partida de dichos conceptos de obra se hayan ejecutado conforme a los términos de referencias y especificaciones, previamente seleccionados que se encuentran relacionados y descritos en la "Cédula de Trabajo de Conceptos de Obra", consistente en:</p> <p>Retiros y Liberaciones: Retiro de Teja de barro de 20x45 cms., reglas de madera de 5x10 cms. Lámina de cubierta, cintas de madera de 15x15 cms., alero perimetral de 60cms.</p> <p>Trabajos Básicos: Curado de elementos de madera (tablas, cintas, reglas, vigas de arrastre o prensa, canes y taquetes)., impermeabilización de teja de barro a base de jabón neutro y alumbre.</p> <p>Cubierta: Suministro y colocación de lámina ondulada, Colocación de teja de barro de 20x45 cms. Recuperada, Suministro y colocación de teja de barro de 20x45 cms., Suministro y colocación de reglas de madera de 5x10 cms. Suministro y colocación de cintas de madera de 14x14 cms., Suministro y colocación de cinta de teja de barro, Suministro y colocación de bocateja de barro a dos hiladas, Suministro y colocación de teja de barro en caballete, Suministro y colocación de reglas de madera de pino seleccionada.</p> <p>Por lo que se le da de conocimiento al personal de la Supervisión de obra de la Secretaría de Infraestructura, que posteriormente se les dará de conocimiento a los resultados obtenidos de la revisión.</p> <p>Sin otro en particular, siendo las 16:30 horas de la tarde, se concluye en su totalidad el recorrido de la Inspección física de campo de dicha obra.</p> <p>Por lo que retorné a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la Secretaría de Infraestructura donde partí desde el inicio y sin novedad al regreso.</p> |
| <p><b>Miércoles</b><br/><b>25/06/2025</b></p> | <p>Siendo las 6:00 horas de la mañana, me trasladé a la Secretaría de Infraestructura, donde se acordó el punto de reunión, conjuntamente con el C. Arq. Diego Armando Nanguelú Nucamendi, Residente de la Obra, para partir desde el punto de reunión con el medio de transporte vehículo oficial de la Secretaría de Infraestructura a las 7:00 horas de la mañana, hacia el Municipio de Rayón, Chiapas y posteriormente al lugar donde se realizó la ejecución de la obra: <b>Templo de San Bartolomé Apóstol (rehabilitación), consistente en Preliminares y Restauración.,</b> con número de contrato: <b>SOP-OBRA-2024-097 F.</b></p> <p>Llegando 11:20 horas del día al lugar de la obra, procedí a realizar la inspección física de campo, constatando que los trabajos ejecutados de cada actividad, estén terminados y operando adecuadamente de dichos conceptos de obra, asimismo cumpliendo con la calidad, especificaciones, resistencia, durabilidad,</p>   |

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa".

|  |  |
|--|--|
|  | <p>conforme a los términos de referencias y especificaciones, previamente seleccionados que se encuentran relacionados y descritos en la "Cédula de Trabajo de Conceptos de Obra", consistente en:</p> <p>Retiros y Liberaciones: Retiro de Teja de barro de 20x45 cms., reglas de madera de 5x10 cms. Lámina de cubierta, cintas de madera de 15x15 cms., alero perimetral de 60cms.</p> <p>Trabajos Básicos: Curado de elementos de madera (tablas, cintas, reglas, vigas de arrastre o prensa, canes y taquetes)., impermeabilización de teja de barro a base de jabón neutro y alumbre.</p> <p>Trabajos de consolidación: Colocación de teja de barro de 20x45 cms. Recuperada, Suministro y colocación de teja de barro de 20x45 cms., Suministro y colocación de reglas de madera de 5x10 cms. Suministro y colocación de cintas de madera de 14x14 cms., Suministro y colocación de cinta de teja de barro, Suministro y colocación de bocateja de barro a dos hiladas, Suministro y colocación de teja de barro en caballete, Suministro y colocación de reglas de madera de pino seleccionada, Suministro y colocación de lámina zintro cal. 26, Suministro y colocación de plafón en alero perimetral de madera.</p> <p>Sin otro en particular, siendo las 14:15 horas de la tarde, se concluye el recorrido de la Inspección física de campo de la obra antes mencionada, para continuar con el siguiente contrato de obra al Municipio de Ixtapa, Chiapas.</p> |
| <p><b>Miércoles</b><br/><b>25/06/2025</b></p>  | <p>Siendo las 15:50 horas de la tarde, continuando con la revisión, me traslade al sitio de la obra, en compañía del C. Arq. Diego Armando Nanguelú Nucamendi, Residente de la Obra, de la obra: <b>Templo de la Virgen de Asunción (2da. etapa) (rehabilitación), consistente en: Retiros y Liberaciones, Trabajos Básicos, Trabajo de Consolidación.</b>, con número de contrato: <b>SOP-OBRA-2023-231 F.</b></p> <p>Donde procedí a realizar la inspección física de campo nuevamente, constatando que los trabajos ejecutados de cada partida de dichos conceptos de obra se hayan ejecutado conforme a los términos de referencias y especificaciones, previamente seleccionados que se encuentran relacionados y descritos en la "Cédula de Trabajo de Conceptos de Obra", consistente en:</p> <p>Retiros y Liberaciones: Retiro de Teja de barro de 20x45 cms., reglas de madera de 5x10 cms. Lámina de cubierta, cintas de madera de 15x15 cms., alero perimetral de 60cms.</p> <p>Trabajos Básicos: Curado de elementos de madera (tablas, cintas, reglas, vigas de arrastre o prensa, canes y taquetes)., impermeabilización de teja de barro a base de jabón neutro y alumbre.</p>  |

*"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa".*

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Cubierta: Suministro y colocación de lámina ondulada, Colocación de teja de barro de 20x45 cms. Recuperada, Suministro y colocación de teja de barro de 20x45 cms., Suministro y colocación de reglas de madera de 5x10 cms. Suministro y colocación de cintas de madera de 14x14 cms., Suministro y colocación de cinta de teja de barro, Suministro y colocación de bocateja de barro a dos hiladas, Suministro y colocación de teja de barro en caballete, Suministro y colocación de reglas de madera de pino seleccionada.</p> <p>Por lo que se le da de conocimiento al personal de la Supervisión de obra de la Secretaría de Infraestructura, que posteriormente se les dará de conocimiento a los resultados obtenidos de la revisión.</p> <p>Sin otro en particular, siendo las 17:40 horas de la tarde, se concluye en su totalidad el recorrido de la Inspección física de campo de dicha obra.</p> <p>Por lo que retorné a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la Secretaría de Infraestructura donde partí desde el inicio y sin novedad al regreso.</p> |
|--|---|

**Elaboró:**

  
C. Ing. Nelson José Lara Pérez  
Auditor

**Vo. Bo.:**

  
C. Ing. Arturo de Jesús Paniagua Cruz  
Contralor Interno

