

“2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa”

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

26 de noviembre de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

MEMORÁNDUM DE COMISIÓN: SAYBG/S'SAPAC/DAD"B"/CAPSCH/0129/2025

FECHA: 18 de noviembre de 2025.

II

PERIODO DE COMISIÓN: Del 19 al 20 de noviembre de 2025

MOTIVO: Comisionado para llevar a cabo la verificación física al contrato de obra número 2421015-138, ubicado en la localidad de Jolnachol del municipio de Larrainzar, Chiapas; ejecutado por la Dirección de Supervisión Hidráulica, Alcantarillado y Saneamiento de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

ACTIVIDADES: En cumplimiento al memorándum de comisión en referencia, dicha encomienda se realizó en el vehículo oficial Marca Nissan Tipo Pick-up modelo 2012 con número de placas CX-2620-G, pertenecientes a esta Secretaría, por lo que mediante el presente me permito informar lo siguiente:

Miércoles 19 de noviembre de 2025:

Siendo las 6:50 horas, me dirigí a las oficinas centrales de esta Secretaría por el vehículo en el que se haría la comisión, pasando a la estación de Servicio número 000354, Gasolinera La Fuente para el abastecimiento de combustible correspondiente y posteriormente trasladarme al municipio de Larrainzar, Chiapas para reunirme con el Arq. Kelly Magdiel Macal López, Supervisor de Saneamiento y Alcantarillado de la Dirección de Infraestructura Hidráulica del para realizar la verificación de manera conjunta a la obra ubicada en la localidad de Jolnachoj, correspondiente al contrato de la obra número 2421015-138, denominada Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (1a. de 2 Etapas), Consistente en: Red de Alcantarillado, Descargas domiciliarias, Estructura de descarga, baños y fosa; realizando la verificación y medición de los trabajos de solventación correspondiente a construcción de pozos de visita de 1.25, 1.50, 2.00 y 2.50 metros de profundidad, cajas de caídas adosadas a los pozos y registros sanitarios en los ramales de la línea de descarga de drenaje sanitario, se realizó el levantamiento físico y medición de atraques, pasos aéreos y enconfrados construidos con concreto hidráulico que fueron construidos en tramos diversos de la tubería de PVC sanitario de 8" de diámetro, mismos que se encuentran terminados, cabe hacer mención que la obra no se encuentra en operaciones, debido a que los trabajos corresponden a la primera de dos etapas, siendo las 18: 30 horas, nos trasladamos al municipio de Larrainzar en donde se pernoctamos esa noche.

“2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa”

Jueves 20 de noviembre de 2025:

Siendo las 8:00 horas, inicié el traslado de regreso hacia la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez por la autopista de San Cristóbal de las Casas- Tuxtla, llegando a las 10:30 horas, dando por terminada la comisión encomendada.

Al término de la verificación, se levantó la correspondiente cédula de inspección de campo asentando en ella el resultado obtenido al respecto firmando los que en ella participan, así como también el respectivo reporte fotográfico.

Atentamente



Ing. Salvador Culebro Martínez.

Auditor de la Contraloría de Auditoría Pública
en los Sectores Carretero e Hidráulico

Vo. Bo.



Arq. Juan Rogelio Castillejos Dosal
Contralor de Auditoría Pública

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.